







# Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen

112

für den Verein deutscher Brücken- und Eisenbaufabriken ausgeführt im Königlichen Materialprüfungsamt zu Groß-Lichterfelde.

> Von Geh. Reg.-Rat Professor Rudeloff.

> > Mit 70 Abbildungen und 5 Tafeln.

Preis 5.- Mark. *F. Han 20 855* tonigt. Mindsterious der effentlichen Arbeiten *Mindsterious* 

BERLIN SW 48 Verlag von Leonhard Simion Nf. 1912.



Die Versuche, über die im Nachstehenden berichtet werden soll\*), umfassen vier Versuchsreihen, und zwar:

- I. Zugversuche mit Nietverbindungen zur Ermittelung des Einflusses des Nietverfahrens (von Hand, mittels Lufthammer oder Kniehebelpresse) auf den Gleitwiderstand und die Bruchfestigkeit der Verbindung;
- II. Versuche über den Gleitwiderstand bei Anschlüssen mit größeren Nietbildern verschiedener Anordnung;
- III. Versuche über den Einfluß der Querschnittsschwächung auf die Zugfestigkeit von Flacheisen und Winkeln; und
- IV. Versuche über das Abbiegen von Winkelschenkeln.

Die Versuchsstücke sind nach den Beschlüssen der Versuchskommission gefertigt.

Hierzu liegen folgende Angaben vor:

"Zu den Versuchsstücken ist Thomaseisen nach den deutschen Normalbedingungen verwendet. Die Niete sind aus Rundeisen hergestellt, das ebenfalls den entsprechenden Vorschriften in den deutschen Normalbedingungen entspricht. Das Nieteisen ist in einem Satz hergestellt und geprüft.

Die Ausbildung der Vernietung und Verlaschungen sind nach den vom Königl. preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten gegebenen Bauvorschriften hergestellt, inbesondere sei hervorgehoben, daß Niete auf Abscheren  $^{9}/_{10}$  so hoch beansprucht werden, wie die Stäbe auf Zug; der Leibungsdruck darf doppelt so hoch

<sup>\*)</sup> Die aus den Ergebnissen gezogenen Schlüsse erstrecken sich lediglich auf die bei den Versuchen festgestellten Festigkeitseigenschaften der untersuchten Konstruktionen. Die Ableitung von "Bauregeln" für den werktätigen Ingenieur soll, nötigenfalls nach Ausführung von Ergänzungsversuchen, einem späteren Bericht der Versuchskommission vorbehalten bleiben.

sein wie die Scherspannung. Bei den großen Stabstößen mit rechtwinkligem Nietbild ist zur Ermittelung des Nettoquerschnittes eine ganze Reihe Nietlöcher von Zugstab und Lasche abgezogen, bei den entsprechenden dreieckförmigen und rautenförmigen Nietanschlüssen ist vom Stab 1 Nietloch abgezogen, während an den Laschen eine ganze Nietlochreihe abgezogen wurde. Nietzahlen, Nietdurchmesser und Laschendicken sind den gegebenen Bedingungen tunlichst genau angepaßt. Die Bearbeitung entspricht der gewöhnlichen guten Werkstattarbeit; es wurden dafür besondere Vorschriften nicht gemacht."

#### I. Zugversuche mit Nietverbindungen.

Die Versuche bezweckten festzustellen, "ob Zugkräfte mit dem gleichen Nutzen durch Niete kleineren oder größeren Durchmessers übertragen werden können".



Die Versuchsstücke bestanden nach Fig. 1 u. 2 im allgemeinen aus zwei Flacheisen, die beiderseits verlascht und in einer Nietreihe durch je 3 oder 2 Niete ohne Versenk verbunden waren.

Zur Ausführung gelangten vier Versuchsreihen (I-IV). Die Abmessungen der Versuchsstücke im einzelnen zeigt Tab. 1.

Die Proben der Reihen I und II stimmen in den Abmessungen der Flacheisen und Laschen überein, ebenso in der Zahl der Niete, dagegen beträgt der Durchmesser der Niete bei I: 2,3 cm und bei II: 2,1 cm und dementsprechend sind auch die tragenden Querschnitte der Proben verschieden. Ähnlich unterscheidet sich Reihe III von IV, nur daß hier auch die Breiten der Flacheisen und Laschen noch verschieden sind.

Jede der vier Reihen umfaßte zwei Gruppen (A u. B) von Proben; bei A waren die Zwischenflächen "gebeizt und geölt", bei B dagegen "gebeizt, geölt und einmal rot (mit Mennige) gestrichen".

Ferner war in jeder Gruppe ein Teil der Proben "von Hand", ein anderer "mit Lufthammer" und ein Dritter "mit Kniehebel" genietet.

Außer den g e n i e t e t e n Proben wurden 3 Versuchsstücke, gez. 4,25 und 46, untersucht, bei denen die Laschen mit den Flacheisen nicht vernietet, sondern v e r s c h r a u b t waren. Von ihnen stimmten hinsichtlich der Abmessungen Probe 4 mit den Proben der Reihe II, die Probe 25 mit denen der Reihe III und die Probe 46 mit denen der Reihe IV überein. Die Zwischenflächen waren bei allen drei Proben mit Verschraubung "gebeizt und geölt" wie bei den genieteten Proben der Gruppe A.

	Form	2	Flacheis	sen	24.8 4	Lasche	n		Nie	ten				
Reihe Nr.	der Ver- suchs- stücke s. Fig.	Breite $b_1$ cm	Dicke a <sub>1</sub> cm	$\begin{array}{c} \text{Tragen-}\\ \text{der}\\ \text{Quer-}\\ \text{schnitt*})\\ F_1 = \\ (b_1 - d) a_1\\ \text{qcm} \end{array}$	Breite $b_2$ cm	Dicke a <sub>2</sub> cm	$ \begin{array}{c} \text{Tragen-}\\ \text{der}\\ \text{Quer-}\\ \text{schnitt*} \end{pmatrix} \\ F_2 = \\ (b_2 - d) a_2 \\ \text{qcm} \end{array} $	Anzahl je zu beiden Seiten des Stoßes	Durch- messer d cm	${f Gesa} \ {f quersc} \ {f guersc} \ {f beanspr} \ {f Schub} \ {f F_3} \ {f qcm}$	hnitt*) ucht auf Leibungs- druck F <sub>4</sub> qcm			
I	1	10,0 10,0	2,4 2,4	18,48 (100) 18,96 (100)	10,0 10,0	1,4	$21,56 \\ (117) \\ 22,12 \\ (117)$	3	2,3 2,1	24,93 (135) 20,78 (109)	16,56 (90) 15,12 (80)			
III IV	2	10,0 11,0	2,0 2,0	$   \begin{array}{r}     15,00 \\     (100) \\     16,60 \\     (100)   \end{array} $	10,0 11,0	1,2	18,00 (120) 19,92 (120)	2	2,5 2,7	$ \begin{array}{c} 19,63 \\ (131) \\ 22,90 \\ (138) \end{array} $	$ \begin{array}{c c} 10,00 \\ (67) \\ 10,80 \\ (65) \end{array} $			

Tabelle 1. Abmessungen der Versuchsstücke zu Versuchsreihe I---IV (s. Fig. 1 u. 2).

Beim Versuch wurde bestimmt:

- a) das Gleiten der Flacheisen gegen die Laschen bei stufenweiser Laststeigerung und wiederholtem Entlasten sowie
- b) die Bruchbelastung.

Zum Beobachten des Gleitens dienten:

- 1. bei allen Versuchen vier Zeigerapparate Fig. 3; daneben
- 2. bei den meisten Versuchen ein Spiegelapparat von Martens, Fig. 4, und
- 3. bei mehreren Versuchen Anlegemaßstäbe. Außerdem wurde
- 4. bei einigen Versuchen mit besonderen Einrichtungen nach Fig. 5 die Wirkung des Leibungsdruckes auf die Formänderung der Laschen beobachtet.

\*) Die in Klammern stehenden Werte geben die Verhältnisse zwischen den tragenden Querschnitten bei derselben Reihe.

Das Nähere über die Meßweisen ergibt sich aus Folgendem:

1. Die vier Zeigerapparate waren zu beiden Seiten des Stoßes an den in

Fig. 1 u. 2 mit 1—4 bezeichneten Stellen hinter einander, d. h. auf derselben Schmalseite des Versuchsstückes angebracht. Wie aus den Fig. 1 u. 2 zu ersehen ist, lagen die durch eingelassene Stifte gebildeten Meßpunkte (die Drehachsen der Zeiger) in den mit den Mitten der Niete zusammenfallenden Querschnitten. Bei den Versuchsreihen II A u. II B, deren Proben je 3 Niete zu beiden Seiten des Stoßes enthielten (s. Fig. 1), wurden zum Teil 6 Zeigerapparate verwendet, 5 hinter 1 u. 2 und 6 hinter 3 u. 4.

2. Die Spiegelapparate Fig. 4 bestanden aus dem Spiegelträger a, der in eine Bohrung von 0,8 cm Durchmesser mit ebener Wandung in die Probe eingeführt wurde und sich mit der abgerundeten Spitze b gegen die eine Lasche und mit den beiden Spitzen c gegen das Flacheisen stützte. Die Feder d sorgte für dauernd feste Anlage der Spitzen. Das Gleiten der Lasche gegen das Flacheisen



Fig. 3.

bewirkte Neigen des Spiegels e, wobei die Tangente des Neigungswinkels mit einem Ablesefernrohr und Skala in bekannter Weise beobachtet wurde. Etwaiges Neigen des Spiegels



infolge Neigens der Achse des Versuchsstückes wurde an einem mit letzterem fest verbundenen Spiegel beobachtet und die Ablesung an dem Meßapparat entsprechend berichtigt.

#### Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

3. Die Messung mit Anlegemaßstäben erstreckte sich auf die Meßlängen a und b Fig. 1 u. 2. Beide Meßlängen waren ursprünglich gleich groß, und zwar gleich dem Achsenabstande der beiden mittleren Niete von einander. An a wurde die Dehnung der Lasche ermittelt, während die Beobachtungen für b außer dieser Dehnung auch die Verschiebung der beiden Flacheisenenden gegen die Lasche enthielt. Der Unterschied beider Beobachtungen (b-a) ergab somit den Betrag der Verschiebung. Angenommen ist hierbei, daß die beiden Enden der Flacheisen zwischen den mittleren Nieten keine, die Messung beeinträchtigenden Formänderungen erfuhren.

4. Die Wirkung des Leibungsdruckes auf die Lasche besteht in örtlicher Verdrückung der Lochwandung und im weiteren Verlauf in Krümmung der hinter dem Nietloch gelegenen Laschenquerschnitte. Diese Krümmung kann erst eintreten, wenn das



Gleiten der vernieteten Teile gegen einander begonnen hat und entsprechend der ursprünglichen lichten Entfernung zwischen Nietschaftoberfläche und Lochwandung soweit fortgeschritten ist, daß das Niet an die Lochwandung sich satt angelegt hat. Von diesem Gesichtspunkte aus erschien es mir von Wert, den Beginn des vorerwähnten Krümmens der Laschenquerschnitte hinter den Nieten und seinen Verlauf mit wachsender Belastung festzustellen. Die Beobachtung erfolgte, wie Fig. 5 zeigt, an Proben der Reihe IV B für zwei Querschnitte  $x \propto x$  und  $y \propto y$  hinter den beiden Nieten N zu einer Seite des Stoßes. In jedem dieser beiden Querschnitte  $x \propto x$  und  $y \propto y$  waren drei Stifte 1, 2, 3 in die Lasche eingelassen, von denen 1 und 3 auf den einander zugewendeten Seiten abgeflacht waren. Auf die mittleren Stifte 2 waren die Stücke D fest aufgesetzt, die zugleich als Träger der Ablesemaßstäbe B dienten. Zwischen die Endflächen der nach außen federnden Stücke D und die ebenen Flächen der Stifte 1 u. 3 waren kleine Rollen r eingesetzt, die die Zeiger C trugen. Die mittleren Bewegungen der letzteren gegen die Maßstäbe B entsprachen somit den Bewegungen der Stifte 2 gegen die Geraden  $x \propto x$  und  $y \propto y$ , also den zu messenden Krümmungen der Querschnittsebene zwischen den Stiften 1 und 3. Das Übersetzungsverhältnis der Apparate war gleich 1:75.

Die Gleitbeobachtungen mit den vier Zeigerapparaten 1-4 sind in Fig. 6-13 (Tafel II u. III) zu Schaulinien aufgetragen und in Tab. 2 (Tafel I) ist als Beispiel das ge-

samte Zahlenmaterial der Versuchsreihe IIA gegeben. Die Beobachtungen haben dazu gedient, die Belastungen für den Beginn des Gleitens festzulegen, bevor aber hierauf eingegangen wird, mögen zunächst die Ergebnisse der verschiedenen Meßweisen besprochen sein. —

Bei dem außerordentlich umfangreichen Zahlenmaterial habe ich davon Abstand genommen, alle Beobachtungswerte mit dem Spiegelapparat in Tabellen wiederzugeben, vielmehr mich darauf beschränkt, in Tab. 3 sowie in Fig. 14 u. 15 als Beispiele die vollständigen Ergebnisse nur für die Versuchsstücke 2, 3 u. 4 (vgl. Tab. 2) gegenüber zu stellen.

Diese Gegenüberstellungen lassen ebenso wie die Schaulinien Fig. 14-15 erkennen, daß die auf derselben Seite des Stoßes angeordneten beiden Zeigerapparate 1 u. 2, sowie 3 u. 4 befriedigend übereinstimmende Gleitbewegungen anzeigten, und zwar sowohl für die Gesamtbewegungen unter der Belastung (Fig. 14) als auch für die bleibenden Bewegungen nach dem Entlasten (Fig. 15).

Die Anzeigen des Spiegelapparates (Linien S, Fig. 14 u. 15) stimmen bei den Versuchen 3 und 4 mit den Anzeigen der Zeigerapparate 1 u. 2 fast vollständig überein. Bei dem Versuch 2 besteht die Übereinstimmung mit den Zeigerapparaten 3 u. 4 bis 15 t ebenfalls. Dieser Umstand beweist, daß der Gleitbeginn mit den Zeigerapparaten, die an den Seitenflächen der Proben angebracht waren, ebenso sicher zu bestimmen ist als mit dem Spiegelapparat, der in der Mitte der Probe hinter einem Niet saß. Für die Bevorzugung der Zeigerapparate sprachen deren leichtere Handhabung und der Umstand, daß man mit ihnen ohne größeren Arbeitsaufwand weit mehr Beobachtungspunkte für die Untersuchung heranziehen konnte. Dazu kommt, daß man bei dem Spiegelapparat nicht immer sicher ist, daß der feste Spiegel, der neben dem messenden anzubringen ist, die Kippbewegungen der Probe richtig anzeigt, deren Betrag von den Gleitbeobachtungen in Abzug zu bringen ist; es ist nicht ausgeschlossen, daß die Bewegungen des festen Spiegels durch örtliche Verbiegungen der Lasche beeinflußt werden.

Den Vergleich der Gleitbeobachtungen mit Anlegemaßstäben und mit Zeigerapparaten enthält Tab. 4. Die Mittelwerte aus den je drei Parallelversuchen zeigen für beide Meßweisen so gute Übereinstimmung, daß die Bestimmung des Gleitbeginnes aus den Beobachtungen der beiden Meßlängen a und b als durchaus zuverlässig zu erachten ist. Die Messung ließe sich durch Anwendung von Zeigerapparaten statt der einfachen Anlegemaßstäbe leicht feiner gestalten. Dieser Meßweise dürfte vor allen anderen der Vorzug gebühren, da sie die einfachste ist. Dies gilt auch dann noch, wenn die Messung auf beide Schmalseiten der Probe ausgedehnt wird. Dann würden zugleich etwaige schiefe Beanspruchungen der Probe erkannt werden. Zweckmäßig wäre es, hierbei die Meßlänge aauf der einen Seite an der oberen, auf der anderen Seite an der unteren Lasche anzubringen, da dann die Mittelwerte auch von etwaigen Fehlern infolge Durchhängens des Versuchsstückes unter dem Eigengewicht frei wären.

Die Ergebnisse der oben unter 4 genannten Messungen auf Durchbiegung der Laschenquerschnitte unter dem Leibungsdruck enthält Tab. 5; außerdem sind sie in Fig. 16 durch Schaulinien dargestellt. In letzteren kennzeichnen die kurzen wagerechten Striche neben der Ordinatenachse die Belastungen, unter denen nach den Messungen mit den Zeigerapparaten das Gleiten der Flacheisen gegen die Laschen begann. Durch ein Versehen des Versuchsausführenden ist es leider unterlassen, auf den Versuchsprotokollen anzugeben, mit welchem der beiden Zeigerpaare 1 u. 2 oder 3 u. 4 die beiden Durchbiegungs-

## Tafel V.

## Tabelle 33.

### Beziehungen zwischen den Festigkeitseigenschaften der durch Nietlöcher geschwächten Universaleisen und den Festigkeitseigenschaften ihres Materials.

	gesetzt	re = 100 g	ceit, letzter	terialfestigl	eit zur Ma	stabfestigke	ltnis der S	Verhäl			proben	n Materialj	telt an de	Ermit	Stäben	elt an den	Ermitte	ton	Nie	
Proben	ne Material	entnommen	im Amt e			oben	laterial-Pro	elieferte M	eing		tnommen	im Amt en	iefert	eingel		grenze	Streck	ten	Nie	-
Bruch		nze $\sigma_S/\sigma'_s$	Streckgrei	•	ıch	Bru		nze $\sigma_S/\sigma_s$	Streckgre			Street		Street	Bruch-	Stabteil	ge-			Stab
$\sigma_B/\sigma_b'$	bteil Löcher	Stal	vächter teil	geschw Stab	/σ <sub>b</sub>	$\sigma_{B}/$	bteil Löcher	Stat	vächter oteil	geschw Stab	Bruch	grenze	Bruch	grenze	spannung	ohne Löcher	schwächter Teil	Längs- abstand	Anzahl	Nr.
Einzel- werte Mittel	Mittel	Einzel- werte	Mittel	Einzel- werte	Mittel	Einzel- werte	Mittel	Einzel- werte	Mittel	Einzel- werte	σ <sub>b</sub> '	$\sigma'_s$	$\sigma_b$	$\sigma_s$	$\sigma_B$	$\sigma_{S}^{\prime\prime}$	$\sigma_{S}'$	cm		
-100 100	107	107	90	90	109	98 119	145	145	100	76 123	4 060	2 980	3 950 3 380	$2630 \\ 2190$	$3870 \\ 4040$	3 220	1 990 2 690	5,0		1 63
$   \begin{array}{c cccccccccccccccccccccccccccccccccc$	112	110 114	97	95 99	110	109 111	114	114 114	99	99 99	3 840 3 720	2 470 2 380	3 670 3 670	2 380 2 380	4 020 4 070	2 730 2 740	$2350 \\ 2350$	5,5		47 47a
- 108	104		. 95	-	100	(100)	100	100	99	106 99	-		3 540 4 100	2 340 2 830	(3 520) 4 000	2 850	2 490 2 810	6.0	4	5 9
108	101	104	00	95	100	102	100	100		92	3 200	2 110	3 380	2 190	3 450	2 220	2 010	-,-	r	9a
		-		-	101	101	101	101	96	96	-	-	4 100	2 830	4 1 30	2 890	2 710	7,0		10
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	98 94	98 94	$102 \\ 105$	102 105	$\begin{array}{c} 102 \\ 103 \end{array}$	$\begin{array}{c} 102 \\ 103 \end{array}$	107 96	107 96	$107 \\ 107$	107 107	4 000 3 940	$2870 \\ 2770$	4 290 4 290	2 720 2 720	$4400 \\ 4430$	$2850 \\ 2630$	2 920 2 920	7,5 8,0		39 40
	_	-	_	_	99	99	_		71	71	_		3 630	2 290	3 600	·	2 540	4,0	-	2
	-	-	-	_	101		94	94	98	101 94	_	_	$3590 \\ 4110$	2 430 2 780	4 150	2 590	$2460 \\ 2600$	5,0		6 11
 102 107	99	93	97	94	109	105 111	99	99 100	98	100 101		2 910	4 110 4 100	2 780 2 730	4 330 4 530	2 720 2 690	2 770 2 750	6,0	7	12 12'
112		104		99		112		98		93	4 010	2 780	4 010	2 960	4 480	2 860	2 750			12a
110 117 109	99	104 102 92	103	110 101 97	99	101 103 92	87	96 87 79	89	87 79	3 400 3 250	2 310 2 310 2 180	4 520 3 870 3 870	2 780 2 700 2 700	4 570 3 970 3 550	2 340 2 340 1 980	2 340 2 120	7,0		41 41' 41a
118 118	101	101	113	113	101	101	94	94	102	102	3 880	2 510	4 520	2 780	4 590	2 510	2 830	8,0		42
	99 99 101	93 104 104 102 92 101	97 103 113	94 99 110 101 97 113	109 99 101	$     \begin{array}{r}       100 \\       111 \\       112 \\       101 \\       103 \\       92 \\       101 \\       101     \end{array} $	99 87 94	100 98 96 87 79 94	98 89 102	101 93 102 87 79 102	4 440 4 010 3 950 3 400 3 250 3 880	2 910 2 780 2 570 2 310 2 180 2 510	4 100 4 010 4 520 3 870 3 870 4 520	2 730 2 960 2 780 2 700 2 700 2 700 2 780	4 530 4 480 4 570 3 970 3 550 4 590	2 690 2 860 2 640 2 340 1 980 2 510	2 750 2 750 2 830 2 340 2 120 2 830	6,0 7,0 8,0	7	12' 12a 41 41' 41a 42

And an and a second s . the stand water and a second second ٢ . .

#### Fig. 6.

Verlauf des Gleitens bei Versuchsreihe IA. Flacheisen 10×2,4 cm; Laschen 10×1,4 cm; 3 Nieten von 2,3 cm Durch-

messer. Zwischenflächen gebeizt und geölt.



1

## t Belastung 11. 9. 10. b, Proben 5-7=Lufthammernietung. 6. 5. a, Proben 1-3 = Handnietung. 12. 3. 100 0,5 0 0,5 1,5 2 2,500





Fig. 8.

Verlauf des Gleitens bei Versuchsreihe II A. Flacheisen  $10 \times 2.4$  cm; Laschen  $10 \times 1.4$  cm; 3 Nieten von 2,1 cm Durchmesser.

c, Proben 9-12 = Kniehebelnietung.

71.

10.

b, Proben 5-8 = Lufthammernietung.



12.

a, Proben 1-3=Handnietung. Probe4Schraubenverbindg.



Fig. 9. Verlauf des Gleitens bei Versuchsreihe II B. Flacheisen 10×2,4 cm; Laschen 10×1,4 cm; 3 Nieten von 2,1 cm Durchmesser.



Fig. 10. Verlauf des Gleitens bei Versuchsreihe HIA. Flacheisen 10×2,0 cm; Laschen 10×1,2 cm; 2 Nieten von 2,5 cm Durchmesser.



Fig. 11. Verlauf des Gleitens bei Versuchsreihe IIIB.

Flacheisen  $10 \times 2,0$  cm; Laschen  $10 \times 1,2$  cm; 2 Nieten von 2,5 cm Durchmesser. c, Probe 40-42 = Kniehebelnietung. t Belastung



1

\$ 35.

0,5

36.

1,5

2

2,5mm

\$ 34.

50. 21-7 47.



#### Fig. 12. Verlauf des Gleitens bei Versuchsreihe IV A. Flacheisen 11×2,0 cm; Laschen 11×1,2 cm; 2 Nieten von

2,7 cm Durchmesser.









Fig. 13.

Verlauf des Gleitens bei Versuchsreihe IV B. Flacheisen 11×2,0 cm; Laschen 11×1,2 cm: 2 Nieten von 2,7 cm Durchmesser.





Fig. 14. Verlauf der Gesamt-Verschiebungen.

Beobachtet: S mit Spiegelapparat; 1-4 mit Zeigerapparaten.

Gesamt-Verschiebung.





Bleibende Verschiebung.

messer auf derselben Seite vom Stoß angebracht waren. Immerhin lassen aber die Schaulinien erkennen, daß nach dem Eintritt des Gleitens auch die Wirkung des Leibungsdruckes in Krümmung der Laschenquerschnittsebenen zur Geltung kam.

Auffallend ist die Erscheinung, daß bei allen fünf Versuchen die Krümmung der Querschnittsebene  $y \propto y$  zwischen den beiden Nieten bei geringen Belastungen größer und dann bei höheren Belastungen (jedenfalls bis zu 55t) geringer war als die Krümmung der Querschnittsebene  $x \propto x$  zwischen dem ersten Niet und dem Ende der Lasche (s. Fig. 5). Hiernach scheint es, als ob der Leibungsdruck auf das zweite Niet anfänglich größer war als auf das erste Niet, während zwischen 20 und 30 t Belastung für einen gewissen Belastungsbereich das umgekehrte Verhältnis sich einstellte. Da mit dem Material der Laschen keine Zugversuche angestellt sind und daher das Verhältnis zwischen den Streckgrenzen des Materials der Laschen und der Flacheisen nicht bekannt ist, so läßt sich eine Erklärung dieser Erscheinung nicht erbringen.

Fig. 16. Durchbiegung der Laschenquerschnitte unter dem Leibungsdruck. Querschnitt  $x \sim x$ ; Querschnitt  $y \sim y$  (s. Fig. 5). 56 "von Hand", 57 und 59 mit Lufthammer, 60 und 62 mit Kniehebel genietet.



Durchbiegung.

Berücksichtigt man, daß die vorliegenden Durchbiegungsmessungen mit ganz roh gefertigten, provisorischen Einrichtungen ausgeführt sind, so erscheint das Urteil berechtigt, daß das geschilderte Meßverfahren unter Benutzung guter Apparate recht wohl geeignet ist, zuverlässige Ergebnisse für die Krümmungen der Querschnittsebenen, also auch für die Spannungsverteilung über den Querschnitt zu erzielen, deren Bestimmung besonders an Proben mit mehreren nebeneinander gelegenen Nietreihen von Interesse ist.

Die Zusammenstellung der Schaulinien von den mit Zeigerapparaten beobachteten Gleitbewegungen in Fig. 6—13 (Tafel II u. III) erfolgte derart, daß jede dieser Figuren immer sämtliche Proben einer der acht Versuchsreihen IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA und IVB umfaßt, also Proben von gleichen Abmessungen. Hierbei sind die Proben der untersten Reihe a von Hand genietet \*), die der mittleren Reihe b mittels Lufthammer und die der obersten mittels Kniehebelpresse. Die Proben von immer je zwei aufeinander folgenden Figuren unterscheiden sich dadurch, daß die Zwischenflächen der Proben zu den Figuren mit geraden Nummern nur gebeizt und geölt, zu den Figuren mit ungeraden Nummern dagegen außerdem noch einmal rot gestrichen waren.

<sup>\*)</sup> Die Fig. 8, 10 und 12 enthalten außerdem je eine Probe 4, 25 und 46, bei denen die Verbindung nicht durch Nieten, sondern durch Schrauben bewirkt ist.

Irgendwelche Unterschiede in dem Verlauf der Schaulinien, die auf einen gesetzmäßigen Einfluß der verschiedenartigen Behandlung der Zwischenflächen auf den Verlauf des Gleitens zurückzuführen wären, treten nicht zutage.

Vergleicht man aber die drei Schaulinienreihen a-c derselben Figur miteinander, so fällt es auf, daß die mit Kniehebel genieteten Proben (Reihe c) fast ohne Ausnahme einen scharf ausgeprägten Knick zeigen, während die übrigen Schaulinien nahezu stetig verlaufen und nur vereinzelt schwachen Ansatz zu dem Knick enthalten. Da zu allen Proben gleiches Material verarbeitet war, so lag es nahe, deren verschiedenartiges Verhalten darin zu suchen, daß die Niete bei den verschiedenen Nietverfahren die Löcher verschieden gut ausfüllen. Daß dies nicht zutrifft, zeigen die zur Aufklärung ausgeführten Ätzversuche\*) an längs aufgeschnittenen, unbelasteten Proben, Fig. 17-19; sie lassen in der Ausfüllung der Nietlöcher bei allen drei Nietverfahren keine wesentlichen Unterschiede erkennen. Beachtenswert erscheinen mir aber die Unterschiede in der Form der Nietköpfe. Die eine Kopfreihe liegt bei allen drei Proben mit den Schulterflächen gut an der Oberfläche der Lasche an. Bei den mit Kniehebel genieteten Proben (Fig. 19) ist die gute Anlage auch bei der zweiten Kopfreihe der Fall, dagegen zeigt die zweite Kopfreihe bei den von Hand und mit Lufthammer genieteten Proben (Fig. 17 u. 18) recht mangelhafte Anlage. Sie beschränkt sich im allgemeinen auf den unmittelbar um den Schaft herumgelegten Teil des Kopfes und nur teilweise ist auch der äußere Rand des Kopfes zur Anlage gekommen. Jedenfalls wird der Druck des schlecht anliegenden Kopfes bei diesen beiden Nietarten im wesentlichen nur von dem Lochrande der Lasche aufgenommen. Hierzu kommt, daß die Köpfe bei Nietung mittels Kniehebel (Fig. 19) nahezu symmetrisch zum Schaft der Niete ausgebildet sind, während sie bei den beiden anderen Nietverfahren zum Teil sehr einseitig sitzen. Unter diesen Umständen kann es nicht befremden, daß die mittels Kniehebelpresse genieteten Proben sich gegen das Gleiten des Flacheisens gegen die Laschen anders verhalten haben, als die unter dem Hammer genieteten. Nähere Untersuchungen darüber, ob infolge der geringen Auflage der Köpfe die Spannungen in dem mit dem Hammer geschlagenen Niet geringer sind als in den gepreßten Nieten und ob das Nietmaterial bei beiden Verfahren verschiedene Festigkeitseigenschaften annimmt\*\*), sind geplant. Über die Ergebnisse werde ich später berichten.

Die sichere Bestimmung des Gleitbeginnes aus den Beobachtungen ist, wie sich schon aus der vorstehenden Besprechung der verschiedenen Meßverfahren ergibt, außerordentlich schwierig, weil die Gleitbeobachtungen durch die Dehnungen der vernieteten Teile beeinflußt werden.

Im vorliegenden Falle ist der Beginn des Gleitens — im nachstehenden wird kurz von "Gleitbelastungen "gesprochen werden — bei den Versuchsreihen II—IV nach den mit den Zeigerapparaten beobachteten Gesamtbewegungen unter Berücksichtigung der bleibenden Bewegungen nach den Entlastungen tunlichst einheitlich bestimmt. In der

<sup>\*)</sup> Die Ätzungen sind in Abt. 4 für Metallographie ausgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Rudeloff: "Die Materialfestigkeit und Zug-Spannung im fertig geschlagenen Niet." Dinglere polyt. Journal 1911, Heft 26 und 27.

als Beispiel gegebenen Tabelle 2 sind die Beobachtungswerte für die Gleitbelastungen der besseren Übersichtlichkeit wegen fett gedruckt. In den Reihen, wo die fettgedruckten



Fig. 17. Probe Nr. 4: Von Hand genietet.



Fig. 18. Probe Nr. 8: Mit Lufthammer genietet.



Fig. 19. Probe Nr. 12: Mit Kniehebel genietet.

Zahlen fehlen, liegen die Gleitbelastungen bei einer in der Tabelle nicht angegebenen Laststufe. Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

Bei den beiden Versuchsreihen IA und IB, die wesentlich früher als die übrigen ausgeführt sind, gelangten größere Laststufen zur Anwendung als bei den letzteren. Die Gleitbelastungen sind daher bei den Reihen IA und IB weniger genau bestimmt und wahrscheinlich im Vergleich zu den anderen Reihen reichlich hoch angenommen. Hierauf





wird bei dem Vergleich der in den Tab. 7-10 zusammengestellten Schlußergebnisse zu achten sein.

Die Beobachtungen 1 und 2 für den einen und 3 und 4 für den anderen Anschluß derselben Probe weichen ebenso sehr voneinander ab wie die Beobachtungen für die Parallelproben. Hierdurch ist die Beurteilung des Einflusses der drei Nietverfahren auf

2\*

den Gleitverlauf sehr erschwert. Um einen besseren Überblick zu gewinnen, sind nun die Ergebnisse der Parallelversuche in Tab. 6 zu Mittelwerten zusammengefaßt und hiernach für die Reihen II—IV die Schaulinien Fig. 20 und 21 verzeichnet. Aus letzteren ergibt sich bei völliger Übereinstimmung aller Reihen, gleichgültig ob die Zwischen-





flächen nur gebeizt und geölt (Fig. 20) oder außerdem gestrichen waren (Fig. 21), daß das Gleiten unter niedrigen Belastungen bei den mit Kniehebel genieteten Proben wesentlich geringer war als bei den von Hand genieteten Proben und daß zwischen beiden die Nietungen mit Lufthammer stehen. Bei höheren Belastungen, bei denen das Gleiten vom Anscheren und Nachgeben der Nieten abhängt, verschwindet der Unterschied mehr und mehr, hier zeigen sogar die Proben mit gepreßten Nieten bei einigen Reihen die größeren Gleitbewegungen\*).

Die bei den einzelnen Versuchen erzielten Belastungsgrenzen und die sich hieraus ergebenden Materialspannungen sind in Tab. 7—14 zusammengestellt. Die Gleitbelastungen weichen bei den Parallelversuchen recht erheblich voneinander ab. Aus dem Vergleich der Mittelwerte derselben Tabelle ergibt sich aber trotzdem mit Sicherheit, daß die Nietung mit Kniehebel bei allen Reihen diehöchsten, die Nietung mit Handhammer die geringsten Gleitbelastungen lieferte; dazwischen stehen die Gleitbelastungen für die Nietungen mit Lufthammer.

In den Tab. 7—14 sind die an derselben Probe für die beiden Verbindungen ermittelten Gleitbelastungen nach Höchstwerten und Geringstwerten getrennt zu Mitteln zusammengefaßt. Da beide Verbindungen gleichwertig sind, so erscheint es gerechtfertigt, Gesamtmittel zu bilden und an ihnen den Vergleich vorzunehmen. Es ergeben sich dann die aus Tab. 15 ersichtlichen Werte. Nach ihnen lieferte die Lufthammernietung um 54 %, die Kniehebelnietung um 142 % größere Gleitbelastungen als die Handnietung.

Versuchs- reihe I A I B	Mittle	ere Beobacht	ungen	Verhältniszahlen Art der Nietung					
		Art der Nietung	g						
reme	Hand	Lufthammer	Kniehebel	Hand	Lufthammer	Kniehebel			
ΙA	16 000	16 000	22 000	100	100	137			
IB	16 667	16 667	21 335	100	100	128			
II A	13 170	15 250	19 375	100	116	147			
ПВ	10 850	12 000	16 830	100	110	155			
III A	3 500	8 625	16 500	100	246	472			
III B	4 004	7 500	15 835	100	187	395			
IV A	6 170	9 665	16 875	100	157	274			
IV B	8 500	9 835	19 165	100	116	226			
		Harristi Rimont	Mittel	100	154	242			

#### Tabelle 15.

Vergleich der drei Nietverfahren nach den mittleren Gleitbelastungen.

Die erzielten Bruchbelastungen (Tab. 7—14) stimmen sowohl bei den gleichartigen Parallelversuchen als auch bei den verschiedenartig genieteten Proben derselben Reihe,

<sup>\*)</sup> Auch an dieser Stelle möge nochmals betont sein, daß es nicht ausgeschlossen ist, daß der Gleitwiderstand bei den von Hand und mit Lufthammer ausgeführten Nietungen dadurch ungünstig beeinflußt worden ist, daß die Proben wegen ihres geringen Gewichtes nicht genügend widerstehende Masse beim Nieten lieferten.

d. h. bei gleichen Abmessungen mit einer Ausnahme gut überein. Hieraus folgt, daß das Nietverfahren die Bruchbelastungen nicht beeinflußte.

Um die Ergebnisse hinsichtlich des Einflusses der Abmessungen auf die Festigkeit der Verbindung übersichtlicher zu gestalten, als sie in den Tab. 7—14 erscheinen, sind die Mittelwerte in Tab. 16 besonders gegenübergestellt. Hierbei sind die Werte für die Schubfestigkeit  $\tau$  der Niete oder für die Zugfestigkeit  $\sigma$  der Flacheisen durch Fettdruck hervorgehoben, je nachdem der Bruch der Proben durch Abscheren der Niete oder durch Reißen eines der Flacheisen erfolgte; sofern unter den Parallelversuchen beide Brucharten vorkamen, sind beide Werte ( $\tau$  und  $\sigma$ ) fettgedruckt.

Der Einfluß der Probenabmessungen auf den Widerstand gegen das Gleiten der vernieteten Teile gegeneinander läßt sich naturgemäß aus den beobachteten Gleitbelastungen unmittelbar nicht erkennen. Die Gleitwiderstände P sind abhängig von dem Druck D, mit dem die vernieteten Teile durch die Niete zusammengepreßt werden, und von der Reibungszahl  $\gamma$  derart, daß ist

	$P = \gamma \cdot D  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots $
Nun ist	$D = f \cdot \sigma  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \Pi,$
also	$P = \gamma \ j \ \sigma  .  .  .  .  .  .  .  .  . $
wenn	f = der Summe der Nietquerschnitte und
	$\sigma = der$ in den Nieten herrschende Zugspannung ist.

Die Gleichung III läßt sich auch schreiben in der Form

$$\frac{P}{f} = \gamma \sigma.$$

Die Spannung  $\sigma$  ist proportional der elastischen Dehnung, die infolge der Verkürzung oder des Schrumpfens der Niete beim Erkalten in dem Nietschaft zurückbleibt. Sie ist also bei Verarbeitung des gleichen Nietmaterials und bei gleichem Nietverfahren bedingt durch die verschiedenartigen Einflüsse, die mit den Abmessungen der Proben und der Zahl der Niete wechseln und um deren Bestimmung es sich im vorliegenden Falle handelt.

Da nun bei den Proben aus derselben Versuchsreihe A oder B d. h. bei demselben Material und bei gleicher Behandlung der Zwischenflächen die Reibungszahl  $\gamma$  als gleich angesehen werden kann, so ergibt sich aus Gleichung IV, daß die Unterschiede in den Schubspannungen  $\tau$ , berechnet aus den Gleitbelastungen und dem Gesamtquerschnitt der Niete, den Einfluß der Probenabmessungen und der Nietzahl unmittelbar erkennen lassen.

Vergleicht man nun die in Tab. 16 angegebenen Mittelwerte für  $\tau_1$  und  $\tau_2$  bei gleicher Art der Nietung untereinander, so ergibt sich, daß die Gleitwiderstände bei den Reihen III und IV hinter denen bei den Reihen I und II zurückstehen. Die Nietdurchmesser betrugen bei III und IV 2,5 und 2,7 cm und bei I und II 2,3 und 2,1 cm, die Zahl der Niete bei III und IV zwei, bei I und II drei. Zwei Niete größeren Durchmessers ergaben also geringeren Gleitwiderstand als drei Niete von kleinerem Durchmesser. Hierin stimmen beide Reihen: A mit gebeizten und geölten Zwischenflächen sowie B mit gebeizten, geölten und einmal rot gestrichenen Zwischenflächen überein und in beiden Reihen traten die Unterschiede bei der Handnietung am stärksten und bei der Kniehebelnietung am wenigsten hervor, dazwischen steht die Nietung mit dem Lufthammer.

Aus dem Vergleich der Werte aus Reihe IB mit IIB und aus Reihe IVB mit IIIB ergibt sich ferner, daß bei gebeizten, geölten und einmal rot gestrichenen Zwischenflächen unter sonst gleichen Umständen also bei gleicher Anzahl Niete dickere Niete (2,3 cm bei I und 2,7 bei IV) etwas größere Gleitwiderstände lieferten als dünnere Niete (2,1 cm bei II und 2,5 cm bei III). Die gleiche Erscheinung tritt in der Reihe A mit gebeizten und geölten Zwischenflächen nur bei der Handnietung zutage.

Zu den Ergebnissen der Bruchspannungen (Tab. 16) sei folgendes bemerkt. Die Versuchsreihen, bei denen alle oder einzelne Proben dadurch zu Bruch gingen, daß die Zugfestigkeit des Flacheisens überwunden wurde (s. die fettgedruckten Werte  $\sigma$ ), ergaben die mittlere Zugfestigkeit des Flacheisens zu 3840 kg/qcm, bei befriedigender Übereinstimmung der beiden Reihen A und B mit verschiedenartig behandelten Zwischenflächen; die Einzelmittel für beide sind 3950 und 3760 kg/qcm.

In gleicher Weise berechnet sich aus den Versuchsreihen, bei denen die Nieten abgeschoren wurden, die erreichte mittlere Schubfestigkeit  $\tau$  zu 2955 kg/qcm bei 2970 kg/qcm für A und 2940 kg/qcm für B.

Leider liegen Zugversuche und Scherversuche mit Materialproben aus dem Flacheisen und aus den vier verschiedenen Nieteisen nicht vor, so daß sich kein Urteil darüber gewinnen läßt, in welchem Verhältnis die an den vernieteten Stücken ermittelten Festigkeiten zu den Materialfestigkeiten stehen.

Der Leibungsdruck beträgt bei den Proben der Reihen III und IV mit 2 Nieten im Mittel 5820kg/qcm, bei den Proben der Reihen I und II mit 3 Nieten 4300kg/qcm, er ist also bei den ersteren um 35 % größer als bei den letzteren. Trotzdem ist kein Unterschied in den erreichten Zugfestigkeiten der Flacheisen oder Schubfestigkeiten der Nieten wahrzunehmen. Der Leibungsdruck hat also weder die Zugfestigkeit noch die Schubfestigkeit beeinflußt.

Der Vergleich der Schraubenverbindungen mit den Nietverbindungen ergibt, daß der Gleitwiderstand bei den ersteren wesentlich geringer war als bei den letzteren, daß aber in den Bruchfestigkeiten keine wesentlichen Unterschiede in den beiden Verbindungsarten zutage treten.

Die erzielten Ergebnisse lassen sich für die Grenzen des Versuches wie folgt zusammenfassen:

- 1. Bei den mit Kniehebel genieteten Proben war der Gleitbeginn schärfer ausgeprägt als bei den Nietungen mit Handhammer oder Lufthammer;
- 2. die Nietung mit Kniehebel lieferte bei allen Reihen mit verschiedenen Probenabmessungen die höchsten Gleitwiderstände, die Nietungen mit Handhammer die geringsten; dazwischen stehen die Nietungen mit dem Lufthammer.
- 3. Die Bruchbelastungen wurden durch die verschiedenartigen Nietverfahren unter sonst gleichen Versuchsbedingungen nicht beeinflußt.

- 4. Der Gleitwiderstand war bei zwei Nieten größeren Durchmessers geringer als bei drei Nieten von kleinerem Durchmesser. Der Unterschied tritt bei Handnietung am stärksten und bei Kniehebelnietung am wenigsten hervor.
- 5. Die Zugfestigkeit der Flacheisen und die Scherfestigkeit der Niete war durch Unterschiede von 35 % im Leibungsdruck nicht beeinflußt.
- 6. Hiernach ist die Materialausnutzung, so wie sie in den Bruchspannungen zutage tritt, weder durch die Zahl und den Durchmesser der Niete noch durch die Art der Nietung beeinflußt; ein merkbarer Einfluß der genannten Umstände tritt lediglich in den Gleitwiderständen zwischen den vernieteten Teilen hervor.
- Die verschiedenartige Behandlung der Zwischenflächen: gebeizt und geölt oder gebeizt, geölt und einmal rot gestrichen, hat keinen Einfluß auf den Verlauf des Gleitens gehabt.

## II. Versuche über den Gleitwiderstand bei Anschlüssen mit größeren Nietbildern verschiedener Anordnung.

Zur Untersuchung gelangten die drei Anordnungen nach Fig. 22-24. Die 9 Versuchsstücke, je 3 gleicher Form, bestanden aus einem Universaleisen von 500 mm



Breite und 24 mm Dicke, auf das an beiden Enden je zwei Laschen von 15 mm Dicke aufgenietet waren. Die Laschenenden ragten über das Universaleisen hinaus und dienten zum Angriff der Zugkräfte. Zu diesem Zweck waren die Laschen aus einem 45 mm dicken Walzeisen hergerichtet, indem sie im Bereich des Anschlusses auf 15 mm Dicke abgehobelt

wurden, während die überragenden Teile an dem Ende die ursprüngliche Dicke von 45 mm behielten. Zwischen den 45 und 15 mm dicken Teilen verblieb ein Streifen von 20 mm



Dicke. Die Schulterflächen der stärksten Teile waren scharf abgesetzt und senkrecht zur Stabachse behobelt. Sie dienten, wie Fig. 22 zeigt, als Widerlagerflächen, die sich gegen ebenfalls behobelte Flächen der Einspannköpfe legten.

3

Nach der Gestalt der Laschen bzw. nach der Anordnung der Nieten sind 3 Nietbilder zu unterscheiden:

> das Dreiecks-Nietbild, Fig. 22, das Rechtecks-Nietbild, Fig. 23 und

die Rautenform, Fig. 24.

Jedes Nietbild enthielt 15 Nieten.

Der Durchmesser der Nieten betrug bei den Nietbildern mit Dreiecks- und Rautenform 23 mm, bei dem Rechtecks-Nietbild 21 mm. Wegen der Einzelheiten der Nietanordnungen (Entfernung der Nieten voneinander und von den Blechrändern) sei auf Fig. 22-24 verwiesen.

Die Flächen zwischen Universaleisen und Laschen waren bei allen Proben gebeizt, geölt und einmal mit Mennige gestrichen. Die Nietlöcher waren ohne Versenk gebohrt.

#### Versuch 1.

Der erste Versuch an der Probe 1 mit Dreiecks-Anschluß (Fig. 22) diente zugleich als Vorversuch zur Erprobung der Einspannvorrichtungen auf Bruchsicherheit. Das

Fig. 25. Versuch 1 mit Stab mit Dreiecksanschluß [s. Fig. 22]. Verlauf der bleibenden Verschiebungen der Laschen gegen das Universaleisen, gemessen an d. Marken 1-4.



Gleiten des Universaleisens zwischen den Laschen wurde in 0,1 mm nur an der gegenseitigen Verschiebung der Strichmarken 1—4 Fig. 22 beobachtet, die in die Seitenflächen der Laschen und korrespondierend in die Oberfläche des Universaleisens eingerissen waren. Beobachtungen unter der Belastung erschienen zu gefährlich für den Beobachter, daher sind nur die bleibenden Verschiebungen für mehrere Laststufen nach voraufgegangenem Entlasten festgestellt.

Den so ermittelten Verlauf der bleibenden Verschiebungen zeigen die Schaulinien Fig. 25. Sie lassen den Beginn des Gleitens nicht erkennen, da die erstmalige Entlastung nach zu hoher Belastung (243 t) erfolgt war. Im übrigen zeigen sie, daß das Gleiten an beiden Stabenden nach denselben Belastungen nahezu gleich groß war und nach der Spitze der Lasche hin zunahm. (Für Marke 2 und 3 größer als für Marke 1 und 4.)

Bei 355 t wurden die Niete an einem Ende der Probe zwischen Universaleisen und Lasche abgeschoren, und zwar in der einen Fläche sämtliche Niete, in der anderen nur die 5 Niete der Endreihe. Bei Annahme gleichmäßiger Lastverteilung auf alle 15 Niete

#### Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

mit insgesamt  $2 \times 15 \times \frac{3,14 \cdot 2,3^2}{2} = 124,6$  qcm Querschnitt und auf beide Scher-4 flächen entspricht diese Bruchlast einer Schubspannung im Niet . . . . . . . . . . . . . . von 2850 kg/qcm einer Zugspannung im Laschenmaterial . . . . . . . -3070 3100 sowie einem Lochleibungsdruck in den Laschen . . . . . . -3430 und im Universaleisen. . . . . . . -4290 Hierbei ist in Rechnung gesetzt: der Nettolaschenquerschnitt . . . . .  $(50-5\times2,3)\times2\times1,5=115,5$  qcm der Nettoquerschnitt des Universaleisens =  $(50 - 2,3) \times 2,4$ = 114.5 die Lochleibungsfläche im Universaleisen =  $15 \times 2.4 \times 2.3$ = 82.8 in den Laschen  $= 15 \times 2 \times 1,5 \times 2,3$ = 103.5 -

Das Lichtbild Fig. 26 zeigt die Form der gestreckten Nietlöcher im Universaleisen und die linksstehenden Schaulinien Fig. 27 stellen die mittleren Längen der Löcher in den fünf Nietreihen dar, aufgetragen nach den in Tab. 17 zusammengestellten Meßergebnissen.

Die Lochlängen sind für beide Laschen (obere und untere) etwas verschieden. Im Mittel sind sie in den Reihen mit 5 Nieten bei den Laschen ebenso groß als im Universaleisen und im übrigen entsprechend der Kraftübertragung von Querschnitt zu Querschnitt oder entsprechend dem Verlauf der Dehnung der Teile in der Reihe mit 5 Nieten für das Universaleisen am kleinsten, für die Laschen dagegen am größten. —

Bei den weiteren Versuchen gelangten nun zur Bestimmung des

Das Lichtbild Fig. 26 zeigt die Fig. 26. Gestreckte Nietlöcher im Universalder gestreckten Nietlöcher im eisen mit Dreiecksanschlufs. (Versuch 1.)]



Probe 1.

3\*

Gleitbeginnsdas eine oder das andere oder gleichzeitig mehrere der folgenden Verfahren zur Anwendung.

- a) Messung mit den auch bei den früheren Versuchen\*) benutzten Zeigerapparaten mit der Übersetzung von etwa 1:50.
- b) Messung mittels Tastbolzens nach dem Vorschlage des Herrn Seifert. Hierbei wurden hinter einigen Nieten durchgehende Löcher von 13 mm Durchmesser gebohrt und in diese Löcher glatte Bolzen sauber eingeschliffen. Die Bolzen

\*) Siehe S. 4, Fig. 3.

sollten sich nur solange in die Löcher ganz einführen und in ihnen drehen lassen, als kein Gleiten der vernieteten Teile gegeneinander eingetreten war.

c) Messung mit den Martensschen Spiegelapparaten (s. Fig. 4).

Versuch 2.

Hierzu diente die Probe 3 mit rautenförmigem Anschluß, Fig. 24. Das Gleiten wurde bestimmt an den in Fig. 28 mit a-d bezeichneten Stellen auf den Seitenflächen





Anzahl der Niete in derselben Reihe.





Die punktierten Linien zeigen den Verlauf des Bruches einer Lasche bei Probe 3, Versuch 2.

des Universaleisens und der oberen Lasche mit Zeigerapparaten, sowie an den Meßstellen I bis IV mit Tastbolzen. (I—III am linken, IV am rechten Ende.)

Die Belastung wurde in Stufen von je etwa 7000 kg gesteigert. Bei jeder Stufe wurden die vier Zeigerapparate abgelesen. Sobald der erste nennenswerte Ausschlag eingetreten war, wurde entlastet und der bleibende Ausschlag ebenfalls festgestellt. Auch später bei höheren Belastungen fanden ebenfalls Entlastungen statt.

Den Verlauf der Messungen a-d zeigen Tab. 18 und die Schaulinien Fig. 29. An den Linien sind durch die Zeichen l und r diejenigen Laststufen gekennzeichnet, bei denen die Tastbolzen in dem linken bzw. rechten Anschluß zu klemmen begannen.

Die Messungen mit den Zeigerapparaten lassen erkennen, daß das Gleiten des

20

Eisens zwischen den Laschen an dem einen Stabende Linien a und b (Fig. 29) bei 66 330 kg eintrat, nachdem diese Belastung kurze Zeit bereits getragen war, an dem anderen Ende (Linien c und d) dagegen, während die Belastung von 80 t auf 87 t gesteigert wurde. Die zugehörigen Materialspannungen, wieder unter der Annahme gleichmäßiger Lastverteilung berechnet, sind:

Schubspannungen in den Nieten	530 u	und 700	kg/qcm
Zugspannungen im Universaleisen	580	- 760	
Lochleibungsdrucke in den Laschen	640	- 840	10 10 - 10 M
- im Universaleisen	800	- 1060	19.2

### Fig. 29. Verlauf der Gleitbewegungen bei Probe 3.



Rautenförmiger Anschluß.

Gleitbewegungen.

Die mit den Zeigerapparaten beobachteten Verschiebungen auf den beiden Seiten desselben Anschlusses stimmen befriedigend überein (a mit b und c mit d) und bei höheren Belastungen stellte sich auch gute Übereinstimmung in der Verschiebung beider Verlaschungen ein. Bei der nach 66 330 kg vorgenommenen Entlastung (s. Tab. 18) änderten die Anzeigen der Apparate sich nicht wesentlich. Die Verschiebung erscheint hier also mit ihrem vollen Betrage als bleibend. Beim Entlasten aus höheren Belastungen gingen die Anzeigen der Apparate dagegen um Weniges zurück, was darauf hindeutet, daß bei höheren Belastungen ein Teil der angezeigten Verschiebungen die Folge elastischer Formänderungen war.

Die Beobachtungen an den Tastbolzen bestätigen den Gleitbeginn, wie er mit den Zeigerapparaten ermittelt war, indem die Bolzen bei 66 330 kg in die Löcher I—III des einen Anschlusses, und bei 87 380 kg in das Loch IV des anderen Anschlusses nicht mehr hineingingen. Zudem ließ sich der Gleitbeginn auch an dem Verlauf der Reflexlichter auf den blanken Flächen der Bohrungen ohne weiteres erkennen.

Bei 346 440 kg Belastung erfolgte der Bruch. An dem einen Ende der Probe wurden sämtliche Niete durch die eine Lasche abgeschert, nachdem schon vorher bei 342 170 kg Knacken hörbar war; die zweite Lasche brach. Der Bruch zeigt glänzendes Korn und geht (s. Fig. 28) durch das Nietloch 12 der dritten Nietreihe, nahezu senkrecht zur Stabachse verlaufend. Ihm parallel entstand ein zweiter kurzer Riß, von dem Nietloch 14, ebenfalls der dritten Nietreihe angehörig, ausgehend und senkrecht nach dem Rande verlaufend.

#### Fig. 30. Anordnung der Mefsstellen bei Probe 2; Versuch 3. I-V Tastbolzen.



Die aus der Bruchlast berechneten Spannungen sind:

Schubspannungen in den Nieten.				=	2780	kg/qcm
Zugspannungen im Universaleisen				=	3030	
Leibungsdruck in den Laschen .				=	3350	
- im Universaleisen				=	4180	-

Die nach dem Bruch ermittelten Längen der Nietlöcher in der Kraftrichtung enthält Tab. 19. Die Ergebnisse stimmen für die beiden Laschen befriedigend überein. Im übrigen sind die Streckungen der Löcher im Universaleisen etwas größer als in den Laschen.

#### Versuch 3

wurde an der Probe 2 mit rechteckigem Anschluß ausgeführt. Der Gleitbeginn wurde lediglich mit 5 Tastbolzen festgestellt, die an den in Fig. 30 mit I—V bezeichneten Stellen angebracht waren.

Bei 53000 kg begann das Gleiten in beiden Anschlüssen, und zwar trat es zuerst in der Stabachse ein. Die Bolzen II, IV und V wurden unter der Belastung fest und blieben es auch nach dem Entlasten, während die Bolzen I und III zwischen den beiden am Rande der Probe gelegenen Nietreihen sich noch bewegen ließen.

22

#### Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

Bei 314 700 kg erfolgte der Bruch. Sämtliche Niete des einen Anschlusses wurden doppelschnittig abgeschert. Laschen und Universaleisen wiesen keinen Anbruch auf.

Die nach dem Bruch ermittelten Lochlängen enthält Tab. 20.

Die für den Gleitbeginn und aus der Bruchlast berechneten Spannungen sind:

				Gl	eitbeg	ginn	B	ruch
Schubspannungen in	den Nieten			=	510	kg/qcm	30301	xg/qcn
Zugspannungen im U	Iniversaleisen			=	560	-	3320	-
Leibungsdruck in der	n Laschen .			=	560	-	3330	-
- im U	niversaleisen			=	700	-	4160	-

#### Versuch 4.

Hierzu diente die Probe 1 a, die zweite mit Dreiecksanschluß Fig. 22. Der Gleitbeginn wurde gemessen (s. Fig. 31):

Fig. 31. Anordnung der Meßstellen bei den Proben 1a u. 1b, Versuch 4 u. 5. a-d Zeigerapparate. I-V Tastbolzen. S Spiegelapparat.



- 1. mit 4 Zeigerapparaten bei a-d an den Seitenflächen;
- 2. an 5 Tastlöchern *I*—V (*I* und *II* am linken, *III*—V am rechten Anschluß) und
- 3. mit einem Spiegelapparat bei S am linken Anschluß.

Die Schaulinien Fig. 32 zeigen den Verlauf der Beobachtungen für das Gleiten. Hierbei stimmen die Anzeigen des Spiegelapparates mit den mittleren Anzeigen der Zeigerapparate für die Gesamtbewegungen gut überein, dagegen scheinen die Spiegelapparate bei Bestimmung der bleibenden Verschiebungen nach den Entlastungen versagt zu haben. Ihre Anzeigen (s. Tab. 21) sind für die Gesamtverschiebungen kleiner als für die bleibenden, während die Anzeigen der Zeigerapparate wieder wie beim Versuch 2 ergeben, daß ein Teil der Gesamtverschiebungen elastischer Art ist.

Die Einzelbeobachtungen an den Zeigerapparaten (s. Tab. 21 und Fig. 32) sind bei dem linken Anschluß auf der Seite a und bei dem rechten auf der Seite d größer, als auf den gegenüberliegenden Seiten b und c. Hiermit stimmt die Beobachtung überein, daß der Tastbolzen III (s. Fig. 31) auf der Seite d früher fest wurde als der Bolzen IVauf der Seite c (s. Bemerkungen zu Tab. 21). Bei b sind sogar negative Werte für das Gleiten gefunden, d. h. das Universaleisen bewegte sich der Zugrichtung entgegen zur Anschlußlasche. Die Folge des hierin zutage tretenden unsymmetrischen Nachgebens,



#### Fig. 32. Verlauf der Gleitbewegungen bei Probe 1a. Dreiecksanschluß.

Gleitbewegungen.

Fig. 33. Bei Versuch 4 (Probe 1a) gebrochene Lasche.



d. h. Schiefziehens der Anschlüsse war, daß der Beginn des Gleitens nicht scharf ausgeprägt ist; auf der einen Seite beider Anschlüsse liegt er bei etwa 45 870 kg Belastung; auf der anderen bei 73 340 kg.

#### Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

Der Bruch erfolgte bei 347 860 kg, also nahezu bei der gleichen Belastung wie bei dem Versuch 1. Die Niete des linken Anschlusses wurde von einer Lasche abgeschert, die andere Lasche brach. Der Bruch (s. Fig. 33) geht durch vier Löcher der Nietreihe mit fünf Löchern und dann durch das volle Material der Lasche. Neben dem Loch 3 ist ein Stück der Lasche herausgebrochen. Die Ränder der Lasche sind stärker gestreckt als der mittlere Teil, letzterer ist demnach zuerst gerissen.

Die aus der Bruchlast sich ergebenden Spannungen sind:

Schubspannungen	in c	len ]	Nieten		=	2790	kg/qcm
Zugspannung im U	Jniv	ersa	leisen .		 =	3040	-
Lochleibungsdruck	in	den	Laschen		 =	3360	-
-	im	Uni	versaleis	en	 =	4200	-

Die nach dem Bruch ermittelten Lochlängen (s. Tab. 22 und Fig. 27 rechtsstehende Schaulinien) stimmen im allgemeinen mit den beim Versuch 1 ermittelten gut überein.

#### Versuch 5.

Der dritte Versuch mit Dreiecksanschluß, Probe 1 b, wurde in gleicher Weise ausgeführt wie der Versuch 4 an der Probe 1 a. Die Anordnung der Meßstellen: 4 Zeigerapparate a-d, 5 Tastbolzen I-V und Spiegelapparat S, ist wieder aus Fig. 31 zu ersehen. Die Messungsergebnisse zeigen Tab. 21 und die Schaulinien Fig. 34. Aus der Stellung der den letzteren angefügten und mit l und r bezeichneten Pfeile ergibt sich, daß das Klemmen der Tastbolzen schon bei verhältnismäßig geringen Belastungen begann, bei denen weder die Zeigerapparate noch der Spiegelapparat nennenswerte Gleitbewegungen anzeigten. Nach dem Verlauf der Schaulinien a bis d ist das Gleiten an dem linken Anschluß bei b früher eingetroten als bei a und an dem rechten bei d früher als bei c. Die Belastung war also nicht gleichmäßig über die Breite der Probe, also auch nicht gleichmäßig auf die Niete verteilt.

Zieht man die Beobachtungen für die bleibenden Verschiebungen (s. Tab. 21) mit in Betracht, so ergibt sich der Beginn des Gleitens für die Meßstelle d bei 63 800 kg und für die übrigen drei Meßstellen bei 77 490 kg.

Der Spiegelapparat saß an demselben Anschluß wie die Zeigerapparate a und b. Der Verlauf der Schaulinie für die Spiegelbeobachtungen entspricht im wesentlichen dem der Linie a.

Bei der Probe 1 a (Fig. 32) waren ebenfalls auf den beiden Seiten desselben Anschlusses verschieden große Gleitbewegungen beobachtet. Die Unterschiede waren dort noch größer als bei der Probe 1 b (Fig. 34) und dementsprechend sind auch die Belastungen, die als Gleitbeginn angesprochen werden mußten, bei 1 a geringer als bei 1 b.

Der Bruch erfolgte unter 354 850 kg. Hierbei riß an dem linken Anschluß die eine Lasche in der Nietreihe mit 5 Nieten und zugleich wurden sämtliche Niete zwischen der anderen Lasche und dem Universaleisen abgeschert.

#### Versuche 6 u. 7.

Die Prüfung der Stäbe 2a und 2b, beide mit rechteckigem Anschluß, erfolgte in übereinstimmender Weise unter Beobachtung des Gleitens mit vier Zeigerapparaten a-d,

25

4

fünf Tastbolzen I - V und einem Spiegelapparat S. Die Anordnung der Meßstellen zeigt Fig. 35; die Ergebnisse sind in Tab. 23 zusammengestellt und in Fig. 36 und 37 zu Schaulinien aufgetragen.





Gleitbewegungen.

Fig. 35. Anordnung der Meßstellen bei den Proben 2a und 2b; Versuch 6 und 7. a-d Zeigerapparate. I-V Tastbolzen. S Spiegelapparat.

	 	B		_d	
	(The	+++		+;+ +	
	 Ŷ	+++		+++	4
_	 	+ <del>+ + + + + + + + + + + + + + + + + + </del>	······································	+ · · · ·	
	_	+++		+ + +	-
		+++			-

An Hand der Fig. 36 möge zunächst darauf hingewiesen sein, daß die Beobachtungen an dem Spiegelapparat S mit denen an dem Zeigerapparat c — beide Apparate

26
saßen an demselben Anschluß — gut übereinstimmen. Im übrigen weichen die Beobachtungen für die vier Meßstellen a-d ganz außerordentlich weit voneinander ab. Dies beweist, daß auch diese Probe über die Breite ungleichmäßig beansprucht war, und zwar derart, daß an der Meßstelle d sogar bis zu 77 500 kg Belastung Verschieben des Universaleisens gegen die Laschen entgegen der Kraftrichtung stattfand. Die Folge hiervon war Überlastung der gegenüberliegenden Seite mit der Meßstelle c und das außerordentlich frühe Eintreten des Gleitens auf dieser Seite. Man muß es hier nach den übereinstimmenden Anzeigen aller drei Beobachtungsverfahren — Zeiger, Spiegel und Tastbolzen —



### Fig. 36. Verlauf der Gleitbewegungen bei Probe 2 a. Rechteckiger Anschluß.

Gleitbewegungen.

bei 50 000 kg annehmen, während der Gleitbeginn für den linken Anschluß mit den Meßstellen a und b bei 77 500 kg liegt. Auch hier machte sich die ungleichmäßige Lastverteilung bemerkbar, wie die Unterschiede zwischen den Beobachtungen a und b erkennen lassen. Wesentlich scheint der Einfluß aber nicht gewesen zu sein, wie der Versuch mit dem Stabe 2 b (s. Fig. 37) zeigt. Bei diesem Stabe stimmen die Beobachtungen an den vier Zeigerapparaten ganz außerordentlich gut sowohl untereinander überein, als auch mit denen am Spiegelapparat. Hier hat demnach eine sehr gleichmäßige Lastverteilung

\*

bestanden und trotzdem ist der Beginn des Gleitens auch nicht bei höherer Belastung als 77 500 kg eingetreten.

Schon an den Schaulinien aus den voraufgehenden Versuchen fiel es auf, daß das Gleiten nach seinem Beginn zunächst sehr groß war und dann für die weiteren Laststufen wieder geringer wurde. Ganz außerordentlich scharf tritt diese Erscheinung in Fig. 37 zutage. Sie lehrt, daß erst nach einem gewissen Gleitbetrag die Nietschäfte an die Lochwandungen sich anlegten und nun erst der Leibungsdruck einsetzt, unter Ver-



Fig. 37. Verlauf der Gleitbewegungen bei Probe 2b. Rechteckiger Anschluß.

Gleitbewegungen.

minderung des Gleitens der vernieteten Teile gegeneinander. Hieraus folgt weiter, daß das ungleichmäßige Gleiten an den verschiedenen Meßstellen, wie es bei den Versuchen beobachtet ist, nicht unbedingt in ungleichmäßiger Übertragung der Belastung auf den Probestab begründet zu sein braucht, sondern auch in ursprünglich ungleichmäßiger Anlage der Nietschäfte an den Lochwandungen begründet sein kann.

Der Bruch erfolgte bei Probe 2 a unter 312 900 kg und bei Probe 2 b unter 307 000 kg Belastung, und zwar wurden bei beiden Proben sämtliche Niete des einen Anschlusses abgeschoren.

### Versuche 8 u. 9.

Zu diesen Versuchen dienten die Stäbe 3 a und 3 b (s. Fig. 24) mit rautenförmigem Anschluß. Die Gleitbewegungen wurden wie bei Versuch 2, unter Anordnung der Meßstellen nach Fig. 28, mit vier Zeigerapparaten a-d, vier Lastbolzen I-IV und außerdem mit dem Spiegelapparat S beobachtet. Nach den Meßergebnissen (Tab. 18) sind die Schaulinien Fig. 38 und 39 verzeichnet.

### Fig. 38. Verlauf der Gleitbewegungen bei Probe 3 a. Rautenförmiger Anschluß.



Gleitbewegungen.

Bei beiden Proben stimmen die an den Meßstellen a-d beobachteten Verschiebungen befriedigend überein und der Gleitbeginn liegt bei beiden Proben sowohl nach den Gesamtbewegungen (Fig. 38 und 39) als auch nach den bleibenden (Tab. 18) bei 70 480 kg.

Bei Probe 3 a (Fig. 38) zeigt der Spiegelapparat schon von 14 800 kg ab mit der Belastung merkbare Zunahme der Bewegungen und die Lastbolzen begannen schon bei 42 910 kg fest zu werden. Daß aber bei diesen geringen Belastungen noch nicht von Gleiten der Verbindung gesprochen werden kann, beweist wohl der Verlauf der mit den Zeigerapparaten beobachteten bleibenden Verschiebungen.

Bei Probe 3 b (Fig. 39) führen auch die Beobachtungen an dem Spiegelapparat zu demselben Ergebnis wie die Messungen mit den Zeigerapparaten, während die Tastbolzen erst bei 77 490 kg fest wurden.



Fig. 39. Verlauf der Gleitbewegungen bei Probe 3 b. Rautenförmiger Anschluß.

Gleitbewegungen.

Der Bruch erfolgte bei Probe 3 a unter 381 870 kg und bei Probe 3 b unter 367 650 kg Belastung. Hierbei wurden an beiden Proben sämtliche Niete des einen Anschlusses abgeschoren.

### Zusammenfassung der Ergebnisse.

Die Ergebnisse der vorstehend im einzelnen besprochenen neun Versuche sind in Tab. 24 zusammengefaßt. Aus ihnen ergibt sich, daß die Form oder Art des Anschlusses bei den vorliegenden Versuchen keinen wesentlichen Einfluß auf die Festigkeit der Verbindung gehabt hat. Hervorzuheben ist hierzu, daß der Bruch der Proben stets durch Abscheren der Niete erfolgte und daher der Vergleich hinsichtlich Bruchfestigkeit sich nur auf die erzielten Scherfestigkeiten erstrecken kann.

Bei den Proben 1 mit dreieckigem Anschluß und den Proben 3 mit rautenförmigem Anschluß können die Belastungen für den Beginn des Gleitens und für den Bruch unmittelbar verglichen werden, weil bei diesen beiden Formen Niete von gleichem Durchmesser zur Verwendung gelangten. Der Vergleich der Gleitbelastungen ist aber dadurch unsicher geworden, daß sie für die beiden Anschlüsse derselben Probe besonders bei den Dreiecksanschlüssen ganz erheblich voneinander abweichen. Da nun die erzielten Höchstwerte bei dieser Art des Anschlusses zum Teil höher sind als die Werte bei dem rautenförmigen Anschluß, so lassen die Ergebnisse die Frage offen, ob die Erzielung einer Verbindung größten Widerstandes gegen Gleiten unter sonst gleichen Umständen bei dem dreieckförmigen Anschluß schwieriger war als bei dem rautenförmigen.

Die Bruchbelastungen zeigen in den 3 Einzelversuchen bessere Übereinstimmung. Die größte Abweichung vom Mittel beträgt bei dem Dreiecksanschluß nur 1,3 % und bei der Rautenform nur 5 %. Dabei hat sich im Mittel aus je 3 Versuchen die Rautenform um nur 365 320—352 570 = 12 750 kg = 3,6 % fester erwiesen als die Dreiecksform.

Bei dem rechteckigen Anschluß kamen Niete von nur 2,1 cm Durchmesser gegen solchen von 2,3 cm bei den beiden anderen Anschlüssen zur Verwendung. Der Vergleich der drei Anschlußarten untereinander ist daher nur an Hand der erzielten Scherspannungen in den Nieten möglich. Die erzielten Mittelwerte betragen bei der Rechtecksform 3000 kg/qcm, bei der Dreiecksform 2830 kg/qcm und bei der Rautenform 2930 kg/qcm; die erstere übertrifft also die beiden letzteren nur um 5,7 und 2,3 %.

Im übrigen ergibt sich aus dem bereits hervorgehobenen Umstande, daß bei allen Versuchen die Niete abgeschoren sind, daß mit den gewählten Gesamt-Nietquerschnitten keine volle Ausnutzung des Materials erzielt ist; andernfalls hätten Brüche durch Zerreißen des angeschlossenen Universaleisens ebenso häufig eintreten müssen als durch Abscheren der Niete.

In Tab. 25 sind nun die Ergebnisse der Zugversuche mit Flachstäben zusammengestellt, die den zu den Anschlüssen verwendeten Universaleisen vor Herstellung der Anschlüsse auf dem Werk entnommen sind, und zwar den Stäben 1, 2 und 3. Die den Stäben 1 und 2 längs entnommenen Parallelproben lieferten gut übereinstimmende Werte, und zwar gleichgültig, ob die Entrahme an den Enden oder in der Mitte erfolgte. Dabei zeigte das Material des Stabes 2 etwas höhere Bruchfestigkeit (+7,5%) und geringere Dehnung (-19%) als das Material des Stabes 1. Die Querfestigkeit war bei beiden gleich und um 11 % bzw. 2,8 % größer als die Längsfestigkeit. Die Versuche mit den Proben aus dem Stabe 3 lassen erkennen, daß die Längsfestigkeit des Materials an der Achse des Universaleisens um etwa 7,5 % größer, die Dehnung um 26 % geringer ist als am Rande. Im übrigen besitzt das Material des Stabes 3 annähernd die gleichen Festigkeitseigenschaften, wie das des Stabes 2.

Vergleicht man nun die an den Zerreißproben erzielten Bruchfestigkeiten des Materials (Tab. 25) mit den beim Abscheren der Niete an den Anschlüssen in den Stäben erzielten Zugspannungen  $\sigma_1$  (Tab. 24), so ergibt sich, daß von der Zugfestigkeit des

Materials in den Stäben 1 und 2 nur 92 % und in dem Stabe 3 sogar nur 81 % ausgenutzt sind. Hierbei sind die Spannungen  $\sigma_1$  auf die Nettoquerschnitte F (s. Tab. 24) bezogen; legt man der Berechnung den Gesamtquerschnitt des Stabes mit 1200 qcm zugrunde, so ergeben sich die Materialausnutzungen in den Stäben 1—3 der Reihe nach zu 88, 72 und 77 %.

Bezüglich der angewendeten verschiedenartigen Meßweisen zur Bestimmung des Gleitbeginns führte diese Versuchsreihe wie die Reihe c zu dem Ergebnis, daß die Zeigerapparate und die Spiegelapparate den Gleitbeginn mit gleicher Sicherheit anzeigen, daß die ersteren aber den Vorzug größerer Einfachheit besitzen. Die Beobachtungen mit den Tastbolzen können dadurch zu geringen Beobachtungswerten führen, daß die Tastlöcher sich lang strecken und das Festsetzen der Bolzen dann durch seitliches Klemmen erfolgt, ohne daß Gleiten eingetreten ist.

# III. Einfluß der Querschnittsschwächung auf die Zugfestigkeit von Flacheisen und Winkeln.

Die im nachstehenden besprochene Versuchsreihe bezweckte festzustellen, welchen Einfluß bei gleicher Anzahl von Nieten deren Abstand voneinander auf die Zugfestigkeit und auf den Verlauf des Bruches hat.

Zur Untersuchung gelangten:

- I. Flachstäbe, bestehend aus je 2 Universaleisen von 1,2 cm Dicke, die sowohl an den Enden als auch innerhalb der Versuchslänge aufeinander genietet waren. Der Nietdurchmesser betrug durchweg 2,3 cm. Die Abmessungen der Proben sowie die Anordnungen und Abstände der Niete innerhalb der Versuchslänge sind aus Tab. 26 und den darüber stehenden Figuren a und b ersichtlich. Hiernach sind zu unterscheiden:
  - 1. Proben mit 4 Nieten, 13,4 cm breit und mit den Nietabständen in der Längsrichtung von 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 7,5 und 8,0 cm.
  - 2. Proben mit 7 Nieten, 22,2 cm breit und mit den Nietabständen von 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 und 8,0 cm.
- II. Winkeleisen NP9 (s. Tab. 36) mit je einem Nietloch von 2,1 cm Durchmesser in beiden Schenkeln bei den Längsabständen der Lochmitten von 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 und 6,5 cm. Nach dem Abstande der Lochmitten vom Winkelrücken, dem sogen. Wurzelmaß, sind zu unterscheiden:
  - 1. Proben mit 5,0 cm Wurzelmaß,
  - 2. Proben mit 5,5 cm
- III. Winkeleisen NP 9 wie unter II (s. Fig. b Tab. 36), bei denen aber in die Nietlöcher Niete eingezogen waren bei Verwendung von Unterlegplatten unter beide Nietköpfe. Die Unterlegplatten hatten  $8,0 \times 8,0$  cm Kantenlänge und 1,0 cm Dicke.

### I. Flachstäbe.

Die Einspannung in die Zerreißmaschine erfolgte bei den Flachstäben 1 und 2 (Fig. 40 und 41) mit Beißkeilen. Diese Anordnung wurde jedoch wegen der Gefahr einseitiger Beanspruchung infolge ungleichmäßigen Eingreifens der Keile und Schiefziehens der Stäbe aufgegeben. Die Stäbe 5 und 6 wurden dann mit verbreiterten Köpfen versehen (s. Fig. 42 und 43) und mit Vorsteckbolzen in gabelförmigen Klauen festgelegt. Hierbei rissen aber die Köpfe infolge übermäßigen Leibungsdruckes auf. Die weiteren Proben erhielten daher die aus Fig. 44 und 45 ersichtliche Kopfform.



Die Versuche sind mit stufenweiser Laststeigerung ausgeführt und hierbei die Dehnungen zur Bestimmung der Streckgrenzen für den mittleren, durch die Nietlöcher geschwächten Stabteil und an den Stabenden für den Teil ohne Löcher getrennt ermittelt. Die erzielten Belastungen für die Streckgrenzen und beim Bruch sowie die hieraus berechneten Materialspannungen sind aus Tab. 26 zu ersehen. Den Bruchverlauf

aller Stäbe zeigen die Darstellungen Fig. 46 und für einen Teil derselben die Lichtbilder Fig. 47 a und b.

Mit Ausnahme des Stabes 11 lagen die Brüche der beiden Eisen desselben Stabes übereinander, für den Stab 11 zeigt die vollausgezogene Linie (Fig. 46) den Bruchverlauf des oberen Bleches, die gestrichelte den des unteren. Die neben den Bruchlinien stehenden Buchstaben a-d geben an, in welcher Reihenfolge die einzelnen durch die Nietlöcher begrenzten Strecken der Brüche nacheinander entstanden sind.

Man erkennt aus diesen Darstellungen, daß der Bruch bei den Proben der Form Amit 4 Nieten im allgemeinen schräge zur Stabachse durch zwei Nietlöcher geht, sofern der Längsabstand l der Nietmitten 5,0 und 5,5 cm beträgt. Bei l = 6,0 cm sind die



11g. 10.

beiden Proben 5 und 9 a ebenfalls s c h r ä g e gerissen; bei Probe 9 geht der Bruch dagegen in Fortsetzung des zuerst entstandenen Randbruches a s e n k r e c h t zur Stabachse, obgleich zuvor auch der Randbruch b noch entstanden war. Die Proben 10 und 39 mit l = 7,0 und 7,5 cm rissen ebenfalls senkrecht zur Achse. Bei Probe 40 mit l = 8,0 cm ist der Versuch abgebrochen, nachdem die beiden Randbrüche a und b entstanden waren; nach den Einschnürungen, die dieser Stab den Nietlöchern gegenüber zeigt (s. Fig. 47a), ist anzunehmen, daß der Bruch bei diesem Stabe ebenfalls von einem der beiden Randrisse aus senkrecht zur Achse gerissen wäre.

Nach dem geschilderten Verlauf der Brüche scheint es, als ob bei den Stäben mit 4 Nieten der Nietabstand l = 6,0 cm die Grenze ist, bei der die Stäbe mit den vorliegenden Breitenabmessungen und Querabständen  $b_1$  und  $b_2$  der Nieten (s. Tab. 26) mit schräge verlaufendem Bruch reißen.

Das Gleiche gilt von den Stäben mit 7 Nieten (Form *B*). Auch bei ihnen sind die Stäbe mit l = 7,0 und 8,0 cm sämtlich senkrecht zur Achse gerissen, während bei l = 6,0 cm zwei Stäbe schräge durch drei Nietlöcher und der dritte senkrecht zur Achse durch zwei Nietlöcher rissen.

Um Aufschluß über die Größe der Spannungen in Richtung der Verbindegeraden zwischen den Mitten der Niete zu erlangen, sind auf Anregung des bei Ausführung der

Versuche beteiligten Assistenten Panzerbieter Dehnungsmessungen an den in Fig. 48 mit I-III bezeichneten Meßlängen angestellt. Die drei Messungen erfolgten immer gleichzeitig mit Martensschen Spiegelapparaten 1 : 75 000. in Neben diesen Apparaten waren feste Spiegel angebracht, die die Kippbewegungen des Stabes anzeigten, um deren Beträge die Beobachtungen an den Meßapparaten richtig gestellt werden mußten.

Zu diesen Versuchen dienten die Stäbe 63, 47 und 9 a mit 4 Nieten und den Längsabständen der Nieten l = 5.0, 5.5 und 6.0 cm.

Die Ergebnisse (s. Tab. 27—29) sind in Fig. 49—51 zu Schaulinien aufgetragen, die Belastungen als Ordinaten und die Längenänderungen als Abszissen. Der allgemeine Verlauf der Linien für die gleichartige Meßstrecke zeigt bei den drei Versuchen gute Übereinstimmung. Trotzdem erscheinen mir die Beobachtungen noch

Fig.	46.	Bruchverlauf bei den Universaleisen.
		Beginn bei a und fortlaufend bis d.

Stal. No	Form a	Stab Obg	Form B.
1	R= 50	2	l=40 0 0 0
63	l=50 +	6	tetetete Bruch am Auge.
247	l = 55 + +	.11	l= 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470	l= 5,5 0 0	12	l.60 0 0 0
5	l= 50 0 0	12'	
9	$ \begin{bmatrix} a & a \\ b & a \\ c & a \\ c$	120	l=60 + + +
9a	l=0,0 + +	211	$ \begin{pmatrix} a & b^{c} \\ b & b^{c} \\ c & b \\ c & c \\ c$
10	l= 30 \$ \$ \$	41'	l=zo o o o
39	a d = 7,5 - 0 <sup>6</sup> - 0-	41a	l . to - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
40	£ = 8,0 \$ \$	42	$ \begin{pmatrix} \beta & \phi & \phi \\ \beta & \phi & \phi \\ \phi & \phi & \phi \\ \phi & \phi & \phi \\ \phi & \phi &$

nicht ausreichend, um aus den ermittelten Dehnungen die Spannungen zu berechnen. Besonders gilt dies von den Beobachtungen für die Meßstrecke I in Richtung der Zugbeanspruchung, weil bekanntlich das Material hinter den Nieten jedenfalls in geringerem Maße sich dehnt als in größerer Entfernung von den Nieten und daher ohne besondere Messungen nicht zu erkennen ist, ob die beobachteten Dehnungen gleichmäßig über die



1 .

### Fig. 47a. Brüche der Stäbe mit 4 Nieten.

gewählte Meßlänge von 2,5 cm verteilt waren; anderenfalls lassen sich die Spannungen aber aus den Dehnungen nicht berechnen. Hierzu kommt, daß der nicht stetige Ver-

lauf der Schaulinien bei geringen Belastungen Fig. 48. Lage der Mefsstrecken I-III. (bis zu etwa 10 t) es nicht ausgeschlossen erscheinen läßt, daß die Dehnungsmessungen bei geringen Belastungen gewissen störenden Einflüssen unterlagen. Solche können aber, da immer nur ein Spiegelapparat für dieselbe Meßlänge beobachtet ist, ihre Ursache gehabt haben: erstens in geringen Durchbiegungen des Stabes und zweitens darin, daß die Kippbewegungen der Spiegelapparate infolge Be-



wegungen des Stabes im Raum nicht völlig mit den Kippbewegungen übereinstimmten, die an den vorerwähnten festen Spiegeln beobachtet und zur Korrektur der Beobachtungen an den Spiegelapparaten benutzt sind.



Fig. 49. Längenänderungen in Richtung der Zugbeanspruchung. (Mefsstreckel Fig. 48.)

Dehnung.

Ich beschränke mich daher darauf, aus den vorliegenden Beobachtungen nur die Schlüsse zu ziehen, die in dem allgemeinen Verlauf der Schaulinien Fig. 49-51 klar hervortreten. Vielleicht regen aber diese Mitteilungen dazu an, eingehendere Versuche zur Ermittelung der Spannungsverteilungen in Stäben mit Nietlöchern anzustellen.

Fig. 49 läßt erkennen, daß alle drei Stäbe übereinstimmend nach dem Entlasten bleibende Verkürzungen zeigen und daß diese Verkürzungen mit der voraufgegangenen Zugbeanspruchung wachsen. Dementsprechend sind auch die Dehnungen bei Wiederholung der Belastung geringer als bei der voraufgegangenen Belastungsreihe, nähern sich aber mit steigender Belastung den erstmalig beobachteten Werten.



Fig. 50. Längenänderungen in d. Verbindungslinie d. Nietmitten. (Mefsstrecke II Fig. 48.)

Die Dehnung für gleiche Belastungszunahme  $\frac{d\lambda}{dP}$  im mittleren Teil der Strecke zwischen zwei Nieten scheint der Belastung anfänglich proportional zu sein (die Schaulinien sind Gerade), nimmt dann aber mit wachsender Belastung ab (die Schaulinien sind nach der Achse der Belastung hin gekrümmt). Besonders stark tritt diese Abnahme kurz vor dem Fließen (62,5 t bei Stab 47 und 53 t bei Stab 9a) zutage. Es ist dies eine interessante Erscheinung, die erkennen läßt, daß die Spannungsverteilung im Stabe mit

wachsender Belastung wechselt. Aufklärung hierüber können nur umfangreiche Messungen der Dehnung an verschiedenen Strecken ergeben. Um zu solchen anzuregen, sei gestattet, hier kurz darauf hinzuweisen, wie die beobachtete Erscheinung der Dehnungsabnahme vielleicht zu erklären ist. —

Sofern das Material, aus dem der Probestab besteht, überhaupt eine Proportionalitätsgrenze besitzt, muß erwartet werden, daß auch der Stabteil von der Länge L(Fig. 52) bis zu einer gewissen Beanspruchung sich proportional der Belastung dehnt. Hierbei ist es aber infolge ungleichmäßiger Spannungsverteilung nicht nötig, daß die



Fig. 51. Längenänderungen senkrecht zur Verbindungslinie der Nietmitten. (Meßstrecke III Fig. 48.)

Dehnung der Längeneinheit,  $\lambda/l = \varepsilon$ , an allen Stellen des durch Nietlöcher unterbrochenen Stabes gleich groß ist, vielmehr ist z. B., wie schon oben gesagt, bekannt, daß bei derselben Belastung des Stabes die Dehnung  $\varepsilon_2$  für die mittlere Strecke  $l_2$  zwischen den Nieten größer ist als  $\varepsilon_1$  und  $\varepsilon_3$  für die beiden Strecken  $l_1$  und  $l_3$ , weil  $l_1$  und  $l_3$  zum Teil (in der Nähe des Nietloches) ganz spannungsfrei sein können. Jedenfalls muß aber innerhalb der Proportionalitätsgrenze des ganzen Stabes, d. h. der Meßstrecke L, das für irgendeine Laststufe und Teilstrecke l ermittelte Verhältnis  $\frac{\varepsilon}{P}$  konstant bleiben,

solange keine Störung in der Spannungsverteilung eintritt. Abnahme des Verhältnisses  $\frac{\varepsilon}{P}$ , also auch von  $\frac{\mathcal{A}\lambda}{\mathcal{A}P}$ , zeugt stets von Abnahme der Spannung im Meßbereich, während Anwachsen von  $\frac{\mathcal{A}\lambda}{\mathcal{A}P}$  die Folge einer Spannungszunahme oder örtlichen Fließens sein kann.

In dem hier zu betrachtenden Falle hat das Verhältnis  $\frac{d \lambda}{d P}$  innerhalb der Meßstrecke  $l_2$  Fig. 49 mit wachsendem P abgenommen, während es für L (Fig. 52) keine Ab-



nahme erlitten haben kann, sondern wegen Überschreitung der P-Grenze innerhalb der Meßlänge L allenfalls eine Zunahme. Hieraus folgt aber, daß die außerhalb der Meßstrecke  $l_2$  gelegenen Stabteile bei gleicher Lastzunahme, größereDehnungszunahme erlitten haben müssen als vorher, daß also der Bereich der Strecken geringerer Spannungen hinter den Nieten kleiner geworden ist und somit der Spannungsausgleich in dem Stabe mit Nietlöchern sich mit wachsender Belastung günstiger gestaltet. —

Die Meßstrecken II (Fig. 48) zwischen den beiden mittleren Nieten, geneigt zur Belastungsrichtung, haben sich nach Fig. 50 bis zu den Belastungen von 30—35 t gedehnt, bei höheren Belastungen aber wieder verkürzt, und zwar derart, daß bei etwa 49—52 t

die voraufgegangenen Dehnungen wieder beseitigt sind und nun sogar Verkürzungen gegen die ursprüngliche Länge eintreten. Diese Verkürzungen zeigen einen plötzlich starken Zuwachs bei denselben Belastungen, unter denen an der Meßstrecke I in der Belastungsrichtung das Fließen wahrgenommen ist.

Die Längenänderungen der Meßstrecke III, Fig. 48, senkrecht zur Verbindegeraden zwischen zwei Nieten waren, wie Fig. 51 zeigt, Dehnungen; sie sind Fig. 53. Oberfläche des Stabes 47a mit Fliefsfiguren nach Belastung mit 71190 kg.



bis zu etwa 15 t sehr gering und nehmen dann in stärkerem Maße zu als die Belastung. Besonders stark ist die Zunahme bei denjenigen Belastungen, die nach den Beobachtungen an den Meßstrecken I als Streckgrenzen angesprochen sind.

Das Lichtbild Fig. 53 zeigt die Oberfläche des Stabes 47 a nach der Belastung mit 71 190 kg, d. h. nach Überschreitung der Streckgrenze (62 630 kg). Die Oberfläche

war vor dem Versuch mit der Feile von dem Walzzunder befreit und blank gemacht. Die im Bilde als flammenartige Streifungen erscheinenden Fließfiguren wurden zuerst am Rande der Nietköpfe sichtbar; sie pflanzten sich von hier teils senkrecht zur Stab-

Fig. 54. Oberfläche des Stabes 41a mit Fliefsfiguren nach Belastung mit 89600 kg.



Fig. 55. Oberfläche des Stabes 41a mit Fliefsfiguren nach Belastung mit 105400 kg.



achse fort, teils verlaufen sie in der Richtung der zur Stabachse geneigten Verbindungslinien zwischen den Nieten. Eine bestimmte Reihenfolge für die Entstehung der Fließfiguren an den verschiedenen Stellen hat nicht wahrgenommen werden können. Es entspricht dies den Beobachtungen am Stabe 47, nach denen (s. Fig. 49-52) das Fließen

innerhalb der drei Meßstrecken I—III unter den gleichen Belastungen eintrat. Die ihrem Grade nach ungleichmäßige Ausbildung der Fließfiguren über die Fläche zeugt deutlich von den Unterschieden in der Spannungsverteilung.

Fig. 54 und 55 zeigen zwei Lichtbilder von der ebenfalls blank gemachten Oberfläche des Stabes 41a, und zwar ist Fig. 54 nach 89 600 kg Belastung, d. h. unmittelbar nach Überschreitung der Streckgrenze aufgenommen, Fig. 55 dagegen erst nach 105 400 kg Belastung. Beide Figuren lassen an dem Ausstrahlen der Fließfiguren von den Nietköpfen aus deutlich erkennen, daß das Fließen an den Rändern der Nietlöcher begann. Ganz besonders scharf tritt dieses Ausstrahlen in Fig. 55 an dem rechten Loch der mittleren Nietreihe zutage. In Fig. 54 sind erst ganz schwache Ansätze von dem Fließen an den beiden äußeren Nieten der mittleren Reihe zu erkennen, während im Bereich der mittleren fünf Niete bereits starkes Fließen stattgefunden hatte. Nach ihrem Ver-





lauf sind die Steifungen wie bei dem Bilde Fig. 53 von dem Stabe mit vier Nieten auch hier bei dem Stabe mit sieben Nieten zu unterscheiden in solche senkrecht zur Stabachse und in solche schräge zur Stabachse parallel zu den Verbindungslinien der Niete. Die letzteren sind als einzelne Linien schon in Fig. 54 zu erkennen, in Fig. 55 erscheinen sie als breite Bänder. Daß das Fließen in diesen diagonalen Richtungen nicht nur an der Bruchstelle, sondern auch sonst zwischen allen Nieten am stärksten ist, zeigt sich sehr deutlich in Fig. 56 an der Lockerung des Walzzunders.

Der Einfluß der Nietanordnung auf die Zugfestigkeit der Stäbe ist aus den in Tab. 26 zusammengestellten Versuchsergebnissen nicht ohne weiteres zu erkennen, da die Unterschiede in den Festigkeiten der Stäbe mit verschiedenartiger Nietanordnung auch durch die Unterschiede in den Festigkeitseigenschaften des Materials der Stäbe verursacht sein können. Um diesen Nebeneinfluß auszuschalten, muß die Beurteilung an Hand der Verhältniszahlen zwischen den Festigkeitswerten der Stäbe und den Materialfestigkeiten erfolgen, die aus Tab. 33 zu ersehen sind.

Zur Ermittelung der Materialfestigkeiten waren 39 Zerreißproben eingeliefert, die den Walzstücken, aus denen die genieteten Stäbe gefertigt waren, teils an den Enden, teils aus der Mitte entnommen waren. Die Ergebnisse der gleichgelegenen Zerreißproben stimmen gut überein (s. Tab. 30 und 31), fast ohne Ausnahmen zeigen aber die Proben aus der Mitte der Walzstücke etwas höhere Festigkeit als die an den Enden entnommenen.

In Tab. 33 sind die Mittelwerte für die Spannungsgrenzen  $\sigma_s$  und  $\sigma_b$  des Materials den Werten  $\sigma_s$  und  $\sigma_B$  für die genieteten Stäbe gegenübergestellt und für die zusammengehörigen Werte Verhältniszahlen berechnet, indem die Materialfestigkeiten gleich 100 gesetzt sind. Die Unterschiede zwischen den Materialeigenschaften und denen der Stäbe sind zum Teil ganz auffallend groß und die Verhältniszahlen in bezug auf die Nietanordnung ohne jede Gesetzmäßigkeit. Es erschien daher nicht ausgeschlossen, daß die "eingelieferten" Materialproben keine richtigen Werte für die Materialeigenschaften der großen Stäbe ergeben hatten. Zur Kontrolle sind daher den geprüften Stäben, soweit sie noch vorhanden waren, nachträglich neue Materialproben entnommen.

Die Entnahme erfolgte mittels Kaltsäge immer längs aus einem der beiden Stabköpfe bei a Fig. 57, und zwar ist aus jedem der beiden vernieteten Universaleisen eine

Zerreißprobe hergerichtet. Um sicher zu sein, daß das Material nicht schon beim Prüfen der großen Stäbe gestreckt und daher in seinen Eigenschaften verändert war, sind vor der Probeentnahme die beiden senkrecht zueinander stehenden Durchmesser  $d_q$  und  $d_e$  der Augenlöcher Fig. 57 festgestellt und ferner der Querschnitt L an den Zerreißproben gekennzeichnet, der der Mitte



des Loches gegenüber gelegen war. Hatte nun bei Prüfung der großen Stäbe Streckung der Köpfe stattgefunden und Änderungen des Materials neben den Augenlöchern im Gefolge gehabt, so mußten diese Änderungen in Unterschieden zwischen  $d_e$  und  $d_q$  sowie darin zutage treten, daß die Dehnung der Zerreißproben in der Nähe der Querschnitte L geringer war als in größerer Entfernung davon, was an der Zentimeterteilung leicht festgestellt werden konnte, die zur Bestimmung der Bruchdehnung auf den Zerreißproben angebracht wurde.

Die Ergebnisse dieser beiden Kontrollmessungen lassen darauf schließen, daß keine Streckungen der Stabköpfe stattgefunden hatten. Die an den nachträglich entnommenen Zerreißproben ermittelten Festigkeitseigenschaften können somit als die Festigkeitseigenschaften des Materials der Universaleisen angesehen werden. Die erzielten Einzelwerte der beiden Proben aus demselben Stabe (s. Tab. 32) stimmen gut überein.

Die Mittelwerte für die Spannungen  $\sigma_s^1$  und  $\sigma_b^1$  sind nun in Tab. 33 ebenso wie die der "eingelieferten Materialproben" den an den Stäben ermittelten Werten gegenübergestellt. Die Verhältniszahlen (s. a. Fig. 58) lassen erkennen, daß die Streckgrenze  $\sigma_s^1$  der Stäbe, und zwar sowohl für die mit 4 Nieten als auch für die mit 7 Nieten, innerhalb des durch die ein-

6\*

gezogenen Nieten geschwächten Teiles **geringer** ist als die Streckgrenze des Materials, sofern der Längsabstand der Nietmitten 6,0 cm und weniger beträgt. Wird *l* größer gewählt als 6,0 cm, so steigt die Streckgrenze der Stäbe über die des Materials\*), und zwar um so mehr, je größer *l* ist.



Fig. 58. Einfluß des Längsabstandes l der Nietmitten.

Längsabstand l der Nietmitten.

Die Bruchfestigkeit  $\sigma_B$  der durch Nietlöcher geschwächten Stäbe war bei den Proben mit 4 Nieten mit dem Längsabstand l = 5,0 cm gleich der Materialfestigkeit  $\sigma_b^1$ und nahm wieder mit wachsendem l zu. Aus den Stäben mit 7 Nieten



und l = 4,0 und 5,0 konnten leider keine Zerreißproben mehr entnommen werden. Bei  $l \ge 6,0$  cm war aber die Stabfestigkeit  $\sigma_B$  ebenfalls größer als die Materialfestigkeit  $\sigma_b$  und der Unterschied wuchs auch hier mit zunehmendem Nietabstand.

<sup>\*)</sup> M. Rudeloff, Ein Beitrag zum Studium des Bruchaussehens zerrissener Stäbe, Baumaterialienkunde 1899, Heft 6/7, Seite 85.

### II. Winkel.

Die Einspannung der Winkelenden in die Zerreißmaschine erfolgte nach Fig. 59 mit je drei Beilegekeilen in zylindrische Gehäuse derart, daß die Schwerpunktsachse der Winkel mit der Zugachse der Maschine zusammenfiel, Biegungsbeanspruchungen also tunlichst ausgeschlossen waren.

### Fig. 60. Bruchverlauf bei den Winkelstäben.

Beginnend bei a und fortlaufend bis d.



Beobachtet sind bei stufenweiser Laststeigerung die Dehnungen an beiden Schenkelrändern (Meßstrecken a und c) und am Winkelrücken (Meßstrecke b). Die Meßlängen betrugen 20 cm. Die in beiden Schenkeln angebrachten Löcher lagen symmetrisch zur Mitte der Meßlängen. Die Messungsergebnisse (s. Tab. 34 und 35) stimmen bei der Mehrzahl der Versuche für die Meßstrecken a und c an den Schenkelrändern gut überein und waren hier bei den ersten Laststufen etwas größer als für die Meßstrecke b

am Winkelrücken; bei höheren Belastungen, nach Überschreitung der Streckgrenze, glichen die Unregelmäßigkeiten in den Dehnungen sich aus. Hiernach erscheint es nicht ausgeschlossen, daß die Beobachtungswerte für die Streckgrenze trotz des Strebens nach zentrischer Beanspruchung doch durch einseitige Beanspruchung etwas ungünstig beeinflußt sind.

Den Verlauf der Brüche zeigen die Darstellungen Fig. 60, in denen die Folge der Buchstaben neben den Bruchstrecken deren Reihenfolge in der Entstehung angibt.

Wie aus Fig. 60 zu ersehen ist, gehen die Brüche bei den Proben ohne Niet und den Längsabständen der Lochmitten l = 4,0 bis 5,5 cm schräge durch beide Nietlöcher (s. a. Lichtbild Fig. 61), bei größeren Lochabständen dagegen senkrecht zur Längsachse, obgleich auch hierbei zunächst beide Schenkel bis zum Loch einrissen.



Die Proben mit eingezogenen Nieten Fig. 61. Verlauf der Brüche durch beide Nietlöcher. und Unterlegscheiben (s. Tab. 36 Fig. b) rissen sämtlich quer durch, indessen zeigen sich auch bei ihnen noch Ansätze zu schrägen Brüchen von Loch zu Loch.

> In den Dehnungswerten Tab. 34 tritt kein gesetzmäßiger Einfluß der Nietabstände zutage.

> Die nach dem Dehnungsverlauf festgelegten Belastungen für die Streckgrenzen und die erzielten Bruchbelastungen sowie die aus ihnen und den Nettoquerschnitten errechneten

Materialspannungen sind in Tab. 36 den mittleren Materialfestigkeiten gegenübergestellt, deren Einzelwerte aus Tab. 37 zu ersehen sind. Die zur Ermittelung der Materialeigenschaften verwendeten Zerreißproben waren mit den Winkelstäben zugleich an das Amt eingeliefert; über ihre Entnahme aus den Walzstücken (Winkeln) gibt Tab. 37 Aufschluß.

Aus den der Tab. 36 angefügten Verhältniszahlen für die Streckgrenze  $\sigma_8$  und Bruchfestigkeit  $\sigma_B$  der Winkelstäbe zu den gleichartigen Werten  $\sigma_s$  und  $\sigma_b$  des Materials ergibt sich, daß die Streckgrenze der Winkelstäbe ohne Niet durch den Längsabstand der Lochmitten in den Schenkeln nicht gesetzmäßig beeinflußt ist. Bei den Proben mit dem Wurzelmaß gleich 5,0 cm ist  $\sigma_s$  teils größer, teils kleiner als  $\sigma_s$ , bei den Proben mit dem Wurzelmaß gleich 5,5 cm ist dagegen  $\sigma_s$  durchweg um einige Prozente größer als  $\sigma_s$ .

Die Bruchfestigkeit  $\sigma_B$  der Winkelstäbe ohne Niet ist bis zum Längsabstand der Lochmitten = 5,5 cm, d. h. solange der Bruch schräge durch beide Löcher ging, geringer als die Materialfestigkeit  $\sigma_b$ ; bei den Längsabständen über 5,5 cm, bei denen auch der Bruch nur durch ein Loch und im übrigen senkrecht zur Achse des Winkelstabes verlief, ergab sich dagegen  $\sigma_B$  größer als  $\sigma_b$ .

Die Versuche an den Winkelstäben mit eingezogenen Nieten unter Verwendung von Unterlegscheiben stimmen für beide Wurzelmaße (5,0 und 5,5 cm) dahin überein, daß die Streckgrenze sowohl wie die Bruchfestigkeit des Winkelstabes bei dem Längsabstand der Lochmitten gleich 5,5 cm kleiner, bei den größeren Längsabständen dagegen größer sich ergaben als die gleichartigen Werte für das Material. Für die Bruchfestigkeit ist der Unterschied nur gering, dagegen recht beträchtlich für die Streckgrenze. Hierbei ist zu beachten, daß bei Berechnung des Nettoquerschnittes der Winkelstäbe mit eingezogenen Nieten der Querschnitt der Unterlegplatten unberücksichtigt geblieben ist.

### IV. Versuche über das Abbiegen von Winkelschenkeln.

Die Versuchsstäbe, je 2 von gleicher Form, bestanden aus 2 stumpfgestoßenen Universaleisen von 1,0 cm Dicke und 39,0 cm Breite, die durch vier kreuzförmig angeordnete



Winkeleisen NP 10  $(100 \times 100 \times 10 \text{ mm})$  miteinander verbunden waren (s. Fig. 62 und 63).

Die beiden Anordnungen unterschieden sich dadurch, daß bei der einen (Fig. 62) die senkrecht zum Universaleisen stehenden Schenkel der Winkel unmittelbar aufeinander lagen, während bei der zweiten Anordnung (Fig. 63) ein Blechstreifen von 1,0 cm Dicke und 21,0 cm Breite dazwischen lag.

Die Winkel waren mit dem Universaleisen durch vier und untereinander durch drei Nieten verbunden. Der Nietdurchmesser betrug 2,1 cm. Bezüglich der Anordnung der Niete im einzelnen sei auf die Fig. 62 und 63 verwiesen.





Die Einspannung der Stabenden erfolgte mittels Loch und Bolzen von 12,5 cm Durchmesser, wobei die Stabenden beiderseits durch Auflager von 1,0 cm Dicke verstärkt waren.

Bei den Versuchen wurde unter stufenweiser Laststeigerung beobachtet (s. Fig. 64): 1. Das Gleiten der Universaleisen gegen die unteren Winkel durch vier Zeigerapparate.

Die Stifte a, die die Drehpunkte der Zeiger b bildeten, saßen in den Schenkeln der unteren Winkel, und zwar in der Mittelebene der Nietschäfte. An diese Schenkel waren auch die Träger der Skalen c angelötet. Die zweiten Stifte d waren in die Seitenflächen der Universaleisen eingelassen.

2. Das Abbiegen der beiden nach oben gerichteten Winkelschenkel mit Hilfe eines Rollenapparates aus der Zunahme der Meßlänge L.



Fig. 65. Verlauf der Formänderungen der Proben 17 ohne Blechzwischenlage. a und b: Verschiebung der Universaleisen gegen die Winkel. c: Abbiegen der Winkelschenkel.

Fig. 66. Verlauf der Formänderungen der Proben 18 mit Blechzwischenlage. a und b: Verschiebung der Universaleisen gegen die Winkel. c: Abbiegen der Winkelschenkel.



Formänderungen.



Fig. 67. Probe 17.



Fig. 69. Probe 18.



Fig. 68. Probe 17a.



Fig. 70. Probe 18a.

Zu diesem Zweck war die Grundplatte des Rollenträgers e an ihrem einen Ende durch Stützung in der Spitze f mit dem einen Winkel verbunden, und zwar zwischen den beiden mittleren der vier Nieten, die den Winkel mit dem Universaleisen verbanden (s. Fig. 62 und 63). An dem anderen Ende war die Grundplatte durch eine Walze gegen das Universaleisen abgestützt. Die Übertragung der aus dem Abbiegen sich ergebenden Änderungen der Länge L auf die Rolle erfolgte durch den belasteten Holzstab g, der sich an dem einen Ende mit der Spitze i auf den wagerechten Schenkel des zweiten Winkels stützte und mit einer behobelten Fläche auf der Rolle h auflag.

Die Beobachtungen sind getrennt für die Proben 17 und 18, ohne und mit Blechzwischenlage, in Fig. 65 und 66 durch Schaulinien dargestellt\*). Ihr Verlauf läßt folgendes erkennen:

1. Das Gleiten der Universaleisen zwischen den Winkeln (Linien a und b) war schon bei geringen Belastungen wahrnehmbar; bis zu etwa 40 000 kg Belastung nahm e stetig zu, um von da ab in stärkerem Maße zu wachsen als die Belastung. Im übrigen war das Gleiten sowohl bei derselben Probe für beide Universaleisen, als auch bei den vier verschiedenen Proben für gleiche Belastungen annähernd gleich groß.

2. Das Abbiegen der Winkelschenkel (Linien c) war bei beiden Proben 17 ohn e Blechzwischenlage (Fig. 65) geringer als bei den Proben 18 mit Blechzwischenlage (Fig. 66). Ganz besonders tritt dieser Unterschied bei geringen Belastungen bis zu etwa 20 000 kg zutage.

Die erreichten Bruchlasten betrugen:

bei den Proben ohne Blechzwischenlage:  $17 = 67\ 870\ \text{kg}$   $17a = 58\ 310\ \text{kg}$  im Mittel = 63 090 kg; bei den Proben mit Blechzwischenlage:  $18 = 63\ 020\ \text{kg}$  $18a = 64\ 960\ \text{kg}$  im Mittel = 63 990 kg.

Hiernach war die Blechzwischenlage auf die Bruchfestigkeit der Proben ohne wesentlichen Einfluß.

Den Zustand der zerstörten Verbindungen zeigen die Fig. 67-70. Bei den Proben 17 und 18 (Fig. 67 und 69) rissen die auf Zug beanspruchten Niete, welche die senkrecht zum Flacheisen stehenden Schenkel zusammenhielten. Sie erlitten bei der Probe 18 neben Zugbeanspruchung durch die Blechzwischenlage auch Schubbeanspruchungen.

Bei den Proben 17 a und 18 a (Fig. 68 und 70), die beide einer zweiten Fertigung entstammten, brach je einer der senkrecht zur Zugrichtung stehenden Schenkel. Der Bruch lag größtenteils am Scheitel der Winkel. Die Materialbeanspruchung war bei der Probe 17 a Biegung und Schub und bei 18 a außerdem Zug durch die Wirkung der Blechzwischenlage. Nach dem Aussehen der Bruchflächen — matt, feinschuppig scheint die Zerstörung bei beiden Proben durch die Schubbeanspruchung herbeigeführt zu sein.

7\*

<sup>\*)</sup> Von Zusammenstellung der Beobachtungswerte in Tabellen ist Abstand genommen, da sie nur den Verlauf der Formänderungen zeigen sollen, nicht aber die Größe der Formänderungen im absoluten Maß.

### Tabelle 3.

## Vergleich der Gleitbeobachtungen mit Spiegelapparat und Zeigerapparaten.

		Gleit	tbewegu	ingen i	n em 1	0-4 g	emessei	n mit			
Be-	Spiegol	apparat			Ze	igera	ppa	rat			
lastung	spiegen	apparat		1		2		3	4	1	Bemerkungen
t	gesamt	bleibend	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	
Probe Nr.	and the second		2143			2	1.45				C. S. S.
5 10 12 13 14 15 18 20 25 30 35	$\begin{array}{c} 0,3\\ 5,7\\ 13,3\\ 22,7^1)\\ 35,3\\ 50,7\\ 83,7\\ 100,3\\ 156,7\\ 256,0\\ 378,3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \\ 4,3 \\ \\ 49,3 \\ \\ 86,7 \\ 127,0 \\ 211,0 \\ 306,7 \end{array}$	$2 \\ 4 \\ 8 \\ 10 \\ 12 \\ 14 \\ 28 \\ 38 \\ 58 \\ 92 \\ 142$	$\begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ - \\ - \\ 12 \\ - \\ 30 \\ 38 \\ 62 \\ 98 \end{array}$	$2 \\ 4 \\ 4 \\ 6 \\ 6 \\ 10 \\ 20 \\ 26 \\ 40 \\ 64 \\ 104$	$ \begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ - \\ - \\ 8 \\ - \\ 22 \\ 32 \\ 48 \\ 78 \\ \end{array} $	$egin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 4 \\ 34 \\ 50 \\ 58 \\ 66 \\ 100 \\ 138 \\ 196 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0\\ 0\\\\\\ 44\\\\ 54\\ 76\\ 106\\ 160\\ \end{array}$	$2 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \\ 38 \\ 44 \\ 56 \\ 62 \\ 96 \\ 138 \\ 200$	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \\ \\ 38 \\ \\ 44 \\ 66 \\ 102 \\ 158 \\ \end{array} $	<ol> <li>Beobachtung schreitet bei gleich- bleibender Belastung ständig vor.</li> <li>2) Die an der- selben Seite des Stoßes beobachteten Werte a, b und c, d stimmen befriedigend überein.</li> </ol>
Probe Nr.						3			31.2		
$2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 14 \\ 20$	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 1,0 \\ 0,7 \\ 1,0 \\ 1,0 \\ 1,3 \\ 2,0 \\ 2,7 \\ 4,3 \\ 7,0 \\ 39,0^1) \\ 95,0 \end{matrix}$	$\begin{array}{c} 0,3\\ 0,0\\ 0,0\\ 0,7\\ 1,0\\ 0,7\\ 1,3\\ 1,3\\ 3,3\\ 6,0\\ 50,7\\ 88,0\\ \end{array}$	2 2 2 2 4 8 10 14 18 22 60 124	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\$	$egin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 $	$ \begin{array}{c} 0 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \\ -2$	$2 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \\ 10 \\ 12 \\ 18 \\ 26 \\ 92 \\ 180$	$2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \\ 22 \\ 88 \\ 152$	$2 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \\ 10 \\ 12 \\ 14 \\ 16 \\ 20 \\ 30 \\ 84 \\ 180$	$2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \\ 4 \\ 6 \\ 6 \\ 8 \\ 14 \\ 20 \\ 96 \\ 152$	<ol> <li>Wie bei Probe</li> <li>2; daher bleibend</li> <li>größer als gesamt;</li> <li>a u c h b e i d.</li> <li>2) Wie b. Prob.2</li> </ol>
Probe Nr.					4 (	Schrau	benverk	oindung	)		Con un instru
$2 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \\ 12 \\ 15 \\ 20 \\ 25$	$\begin{array}{c} 0,3\\ 2,0\\ 4,7\\ 10,7\\ 23,3\\ 41,7\\ 70,0\\ 123,7\\ 233,3 \end{array}$	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 1,0 \\ 3,7 \\ 10,7 \\ 19,7 \\ 34,0 \\ 67,7 \\ 160,0 \end{matrix}$	$egin{array}{c} 0 \\ 2 \\ 6 \\ 10 \\ 26 \\ 46 \\ 74 \\ 132 \\ 244 \end{array}$	$egin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 10 \\ 20 \\ 30 \\ 64 \\ 154 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ 6 \\ 10 \\ 16 \\ 30 \\ 46 \\ 74 \\ 130 \\ 222 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \\ 14 \\ 22 \\ 32 \\ 70 \\ 146 \end{array}$	$     \begin{array}{r}       6 \\       10 \\       16 \\       22 \\       30 \\       42 \\       54 \\       94 \\       248 \\     \end{array} $	$2 \\ 4 \\ 4 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \\ 10 \\ 22 \\ 160$	$2 \\ 10 \\ 16 \\ 24 \\ 32 \\ 44 \\ 56 \\ 102 \\ 258$	$\begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ 6 \\ 10 \\ 12 \\ 12 \\ 16 \\ 32 \\ 172 \end{array}$	

### Tabelle 4.

### Vergleich der Gleitbeobachtungen mit Anlegemaßstäben und mit Zeigerapparaten.

Probe	Art der	beobachtet		be	C i den	ileitb	eweg enden	unger Bela	n in n Istung	ım gen in	ı t	
141.	Verbindung	mit	4	8	12	16	24	32	40	48	56	64
1 2 3 Mittel Mittel	Hand- Nietung	Anlege- maßstäben Zeigern	0,002	0,009	0,04	$ \begin{array}{c}             0,1 \\             0,1 \\             0,1 \\             0,12                                     $	0,5 0,2 0,2 0,3 0,22	$\begin{array}{r} 0,4\\ 0,2\\ 0,6\\ \hline 0,4\\ \hline 0,36\\ \end{array}$	0,60,70,90,730,57	$     \begin{array}{r}       1,4 \\       1,5 \\       1,8 \\       \overline{1.57} \\       1,42     \end{array} $	2,6 2,5 2,7 2,6	5,2 5,9 5,9 5,67
5 6 7 Mittel Mittel	Luft- hammer- Nietung	Anlege- maßstäben Zeigern	  0,008	0,011	0,03	$ \begin{array}{r}             0,0 \\             0,1 \\             0,05 \\             0,10 \\             0,10 \\             \hline         $	$0,1 \\ 0,2 \\ 0,15 \\ 0,22$	$ \begin{array}{c}    $	$ \begin{array}{r}     \hline     0,7 \\     0,7 \\     \overline{0,7} \\     \overline{0,7} \\     \overline{0,52} \end{array} $	$     \begin{array}{r} - \\             1,0 \\             1,7 \\             1,35 \\             1.37 \\             1.37         \end{array}     $	2,6 3,0 2,8	5,5 6,1 5,8
9 10 11 Mittel	Knie- hebel- Nietung	Anlege- maßstäben				$\begin{array}{c} 0,2\\ 0,0\\ 0,0\\ \hline 0,07 \end{array}$	$0,3 \\ 0,1 \\ 0,1 \\ 0,17 \\ 0,1$	0,50,40,30,40	$0,8 \\ 0,7 \\ 0,7 \\ 0,7 \\ 0,73 \\ 0,75 \\ 0,75 \\ 0,75 \\ 0,75 \\ 0,75 \\ 0,75 \\ 0,75 \\ 0,75 \\ 0,75 \\ 0,75$	1,61,51,41,50	2,62,52,72,60	5,7 5,6 5,9 5,77
Mittel		Zeigern	0,004	0,011	0,02	0,03	0,27	0,42	0,71	1,54	-	
			4	8	-	16	28	32	40	44	48	56
1 2 3 Mittel	Hand- Nietung	Anlege- maßstäben	0 0 0 0	0 0 0 0		0,10,00,20,1	$0,40,10,6\overline{0,37}$	$0,5 \\ 0,3 \\ 0,6 \\ \hline 0,47$	$0,6 \\ 0,3 \\ 1,0 \\ 0,63$	$0,7 \\ 0,6 \\ 1,3 \\ \hline 0,87$	$ \begin{array}{r} 1,1\\ 1,0\\ 2,0\\ \hline 1,37 \end{array} $	$2,7 \\ 2,7 \\ 4,1 \\ \hline 3,17$
Mittel	1 -	Zeigern	0	0,008	-	0,12	0,30	0,36	0,56	0,86	1,52	3,24
5 6 7 Mittel	Luft- hammer- Nietung	Anlege- maßstäben Zeigern	0 0 0 0	0 0 0 0		$0,0 \\ 0,0 \\ 0,1 \\ 0,03 \\ 0.07 \\ 0.07 \\ 0.07 \\ 0.07 \\ 0.07 \\ 0.07 \\ 0.07 \\ 0.07 \\ 0.07 \\ 0.07 \\ 0.07 \\ 0.07 \\ 0.01 \\ 0.0$	0,50,30,4 $0,400,39$	0,60,60,4 $0,530.48$	$ \begin{array}{r} 1,1\\1,0\\1,0\\\hline 1,03\\0.89\end{array} $	$     1,9 \\     1,6 \\     1,7 \\     \overline{1,73} \\     1,73 $	2,62,12,32,332,332,54	3,8 3,8 5,2 4,27 4,36
9 10 11 Mittel Mittel	Knie- hebel- Nietung	Anlege- maßstäben Zeigern	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0,002		0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,014	0,1 0,2 0,2 0,17 0,15	$[0,1] \\ 0,4 \\ 0,2 \\ 0,23 \\ 0,24$	$0,4 \\ 0,6 \\ 0,6 \\ 0,53 \\ 0,43$	$0,5 \\ 0,8 \\ 0,7 \\ \hline 0,67 \\ 0,50$	$ \begin{array}{c} 0,6\\ 1,0\\ 0,9\\ \hline 0,83\\ \hline 0,64\\ \end{array} $	$   \begin{array}{r}     1,7 \\     2,0 \\     1,9 \\     \overline{1,87} \\     2,38   \end{array} $

## Tabelle 5.

# Durchbiegung der Querschnitte der Lasche unter dem Leibungsdruck.

Probe	Art der	Gemessen im	in	cm	10-4	Ges bei d	amtd en fo	urch	bieg iden	unge Bela	en istun	ıgen	in t
Nr.	Nietung	(s. Fig. 5)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
56	Hand	x oo x	1,3	1,3	1,3	2,7	5,3	19	33	73	104	121	205
00	Hand	y∞ y	4,0	8,0	12	15	15	17	19	37	59	93	224
57		x	0	1,3	5,3	13	16	25	35	45	79	96	170
01	Luft-	у ∞ у	2,7	6,7	6,7	9,3	12	16	17	23	47	83	212
50	hammer	x ∞ x	1,3	2,7	11	16	29	33	41	48	71	124	222
09		y ∞ y	1,3	2,7	6,7	6,7	8,0	11	15	23	47	81	145
60		x or x	0	2,7	5,3	-	8,0	25	33	37	56	80	165
60	Knie-	y ∞ y	2,7	6,7	9,3	15	17	17	17	20	27	43	81
69	hebel	x ~ x	2,7	2,7	4,0	8,0	15	24	40	60	79	98	141
02		y∞y	4,0	5,3	9,3	11	12	12	12	13	13	65	(136)

Tabelle 6.

# Mittelwerte aus den Gleitbeobachtungen mittels Zeigerapparaten.

Angaben zu den Abmessungen der Versuchsstücke:

7 6 G 11.0×1.2  $11.0 \times 2.0$ IIB: IIIB: TVB: Versuchsreihe IA und 1 IIA IVA AIII

		and altro ha						242	N. Nation	No.	are la				1 -	-		î .			
Ver-	Art	Zustand der		D	esan	ntbe	weg	gung	en i	n <sup>1</sup> /5	000 CI	n be	i de	n fo	lgene	len ]	Bela	stun	gen	in t	
reihe	Nietung	Zwischen- flächen	2	4	9	00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	35	40
ΙA	Hand Lufthammer Kniehebel		0	$^{0,5}_{2}$	5	co co co	[2]	1 []	0 6 4	[3]	17]	[22]	30 26 8.	[30]	[32]		41 40 35	[58]	[75]	[96]	141 124 177
II A	Hand Lufthammer Kniehebel	gebeizt und	$   \begin{array}{c}     0,3 \\     1 \\     0,4   \end{array} $	$   \begin{array}{c}     0,8 \\     2 \\     0,9   \end{array} $	$     \begin{array}{c}       1,5 \\       3, \\       1,6 \\       1,6   \end{array} $	$2,4 \\ 6 \\ 2,2 \\ 2,2 \\ $	3,4 8 3,0	4 10 3,4	3,5	10 13 4,4	$21 \\ 16 \\ 4,9$	$\frac{31}{5,4}$	35 21 6,8	38 24 9,8	41 28 19	44 31 21	47 38 30	66 66 85	$100 \\ 112 \\ 125 $	146 171 191	252 346 343
A III	Hand Lufthammer Kniehebel	geölt	$\begin{array}{c} 1\\ 1\\ 0,3 \end{array}$	8 2 0,9	21 5 1,8	33 10 2,4	144 E	50 5 21 2 3,9	5 6 4,3	30 33 4,9	66 41 5,7	72 47 6,8	80 52 8,1	86 59 14,7	91 64 28,4	94 70 54	93 75 64	113 105 88	142     161     138	300 286 236	553 451 435
IV A	Hand Lufthammer Kniehebel		$1 \\ 1,5$	3,1 3,1	6 4 3,5	11 6 4,4	19 1 9 1 5,4	24 2 12 1 5,7	6,6 1	32 9 7,3	36 22 8,0	$\frac{40}{27}$ 8,9	45 33 9,8	49 38 10,6	54 43 12,3	59 48 14,2	66 53 31	100 82 75	$128 \\ 120 \\ 103 $	153 155 135	207 233 185
IB	Hand Lufthammer Kniehebel			000		105	. 1 1 1	111	111	111	111		32 19 4						111	LLI	139 223 107
II B	Hand Lufthammer Kniehebel	gebeizt, geölt und	1 1 0,6	1 2 1,4	2 2,1 2,1	4 4 2,7	6 3,5	8 6 4,0	4,3	4,8	23 11 5,7	$   \begin{array}{c}     30 \\     16 \\     6,5   \end{array} $	38 21 7,4	46 25 21	53 30 [8]	59 36 [27]	65 41 62	93 71 119	$137 \\ 104 \\ 184$	202 164 271	360 329 440
III B	Hand Lufthammer Kniehebel	einmal rot gestrichen		5 3 1,6	14 5 2,5	25 8 3,4	37 14 4,3	43 4 19 2 4,8	5,0	55 5,8	59 35 6,8	65 41 7,8	75 48 9,2	81 53 11	88 58 27	96 63 45	102 68 49	125     100     91	156 145 136	300 244 242	
IV B	Hand Lufthammer Kniehebel	5 810 2 75	1 1 0.7	2 2 1.3	5 4 2.0	9 6 2.9	3.8	16 1 14.7	0.0	5.6	29 27 6.8	34 33 7.5	41 40 8.4	46 45 9.3	51 51 10.3	57 57 12.3	62 63 22	92 99	125 136 102	158 135	212 228 179

Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

H	
2	
9	
e	
E	
Đ	
~1	

# Ergebnisse der Zerreißversuche mit Nietverbindungen.

Versuchsreihe IA; Zwischenflächen gebeizt und geölt.

Flacheisen  $10,0 \times 2,4$  cm; Laschen  $10,0 \times 1,4$  cm; 3 Niete von 2,3 cm Durchmesser ohne Versenk

	4470	2 970	3 440	4 000	74 000	910	22 670	850	21 330						Mittel
	4410	2 930	3 390	3 950	73 000	960	24 000	960	24 000	11. 60			100	nietung	11
	4 500	2 990	3 460	4 0 3 0	74 500	960	24 000	800	20 000	R. L.				Knie- Hebel-	10
	4 500	2 990	3 460	4 0 3 0	74 500	800	20 000	800	20 000					101	9
	4 460	2 960	3 4 3 0	4 000	73 830	640	16 000	640	16 000	1				41 100	Mittel
	4 410	2 930	3 390	3 950	73 000	640	16 000	640	16 000					Nictung	7
	4410	2 930	3 390	3 950	-73 000	800	20 000	800	20 000	16,56	24,93	21,56	18,48	Luft-	6
Flacheisens im Nietloch 6.	4 560	3 030	3 500	4 0 9 0	75 500	480	12000	480	12 000						01
Probe 6, 9 und 11 Bruch des	4 400	2 920	3 380	3 940	72 830	640	16 000	640	16 000						Mittel
des Stoßes abgeschoren; bei	4380	2910	3 360	3 920	72 500	640	16 000	640	16 000					Nietung	33
drei Niete auf der einen Seite	4 350	2890	3 340	3 900	72 000	640	16 000	640	16 000					Hand-	12
Rai Proba 1_2 5 7 und 10	4470	2970	3 4 3 0	4 000	74 000	640	16 000	640	16 000						1
	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg	kg/qcm	kg	kg/qcm	kg	dcm	qcm	qcm	qcm		
	$q = \frac{P_3}{F}$	$\tau = \frac{P_3}{P_3}$	$\sigma = \frac{r_3}{F_2}$	$\sigma = \frac{r_3}{F_1}$	$P_3$	$r = \frac{r}{F_3}$	$P_2$	$\tau = \frac{1}{F_3}$	$P_1$	Stabe $F_4$	$F_3$	1.5	1 1		
	Leibung	Ab- scheren	p	p	bei	p		p		im	Nieten	Lasciell	F	Nietung	Nr.
Art des Bruches	n auf	Nieter	La- schen	Stab	folgte	i	des St	i	des Si	der	fläche	der	des	der	Probe
No. 1 AV	len	in d	in den	im	er-	der 1 Seite	anderer	der Seite	auf	fläche	scher-	1. B. 1	S RUNA	Art	
	Bruch	g beim	pruchun	Beans		nen	en begon	zu gleit	Hat 2			rschnitt	Sollque		
	00000			- 26-			1 1	111			- 11-1-				

Professor Rudeloff

56

	Nietverbin
ø.	mit
I abelle	Zerreißversuche
	0

F

Versuchsreihe IB; Zwischenflächen mit Bürste gereinigt, geölt und einmal rot gestrichen. ndungen. Ergebnisse der

Versenk.
ohne
Durchmesser
cm
2,3
von
Niete
3
cm;
1,4
X
0
10,0
laschen
m; I
4 c
c'í
×
0,
10
en
IS.
Ie.
ch
a
E

Art des Bruches	Bei Probe 1, 3 und 5-' drei Niete auf der einen Seit	des Stoßes abgeschoren; be Probe 2 und 9—11 Bruch de Flacheisens im Nietloch 6.				
$\frac{\text{Bruch}}{\text{len}}$ len Leibung $Q = \frac{P_3}{F_4}$ kg/qcm	4350 4410	4 440 4 400	4320 4380	4260 4320	4410 4500	4 410 4 440
g beim di	2 890 2 930	2 950 2 920	2870 2910	2830 2870	2 930 2 990	2 930 2 950
in in den La- La- $c = \frac{P_3}{F_4}$ kg/qcm	3 340 3 390	3 410 3 380	3 320 3 360	3 270 3 320	3 390 3 460	3 390 <b>3 410</b>
Beans im Stab $\sigma = \frac{P_3}{F_1}$ kg/qcm	3 950 3 950	3 980 <b>3 940</b>	3 870 3 920	3 810 3 870	3 950 4 030	3 950 3 980
Bruch er- folgte bei $P_3$ kg	72 000 73 000	73 500 72 830	71 500 72 500	70 500 <b>71 500</b>	73 000 74 500	73 500
hen let $r = \frac{P_2}{F_3}$ $r = \frac{P_2}{F_3}$	640 1 120	640 800	640 640	640 640	1120 -960	1120 1070
$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{n begon} \\ \text{auf} \\ \text{anderer} \\ \text{des St} \\ \text{des St} \\ \text{be} \\ \text{be} \\ P_2 \\ \text{kg} \end{array}$	16 000 28 000	16 000 20 000	16 000 16 000	16 000 <b>16 000</b>	28 000 24 000	28 000 26 670
u gleite ler Seite Bes $r = \frac{P_1}{F_3}$ kg/qcm	640 320	640 530	800 640	640 690	1120	1120 1070
Hat z auf d einen S des Stu bei bei hei kg	16 000 8 000	15 000 <b>13 330</b>	20 000 16 000	16 000 <b>17 330</b>	28 000 24 000	28 000 26 670
Leibungs- fläche der Nieten im Stabe $F_4$			16,56			
Gesamt- scher- fläche der Nieten $F_3$ qcm			24,93			
der Laschen F2			21,56			
Sollque des Stabes $\mathbb{F}_1$ gcm			18,48		E S	ALL I
Art der Nietung	Hand-	Nietung	Luft- Hammer-	Nietung	Knie- Hebel-	Nietung
Probe Nr.	2	3 Mittel	5 6	7 Mittel	9 10	mittel

Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

Mittel	12	11	10	9	Mittel	000	~	6	0	Mittel	00	10	1	4			Nr.	Probe	
	Suntaru	hebel-	Knie-			Suronang	hammer-	Luft-			Nietung	Hand-		Schrauben- verbindung		bindung	Ver-	der	Art
							18,96								qcm	$F_1$	Stabes	des	Sollque
							22,12								qcm	$F_{2}$	Laschen	der	rschnitt
							20,78	5	5				15		qcm	F <sub>3</sub>	der	Scher- fläche	Ge- samt-
							15,12			20. 35					qcm	Stabe F4	im	der Nieten	Leibungs- fläche
20 000	21 000	20 000	17 000	22 000	18 000	17 000	22 000	13 000	20 000	13 670	13 000	15 000	13 000	8 000	kg	$P_1$	des Sto	auf de (festere	На
960	1 010	096	820	1 060	870	820	1 060	630	096	660	630	720	630	380	kg/qcm	$\tau = \frac{P_1}{F_3}$	ßes bei	r einen n) Seite	t zu gleit
18 750	18 000	19 000	16 000	22 000	12 500	15 000	14 000	6 000	15 000	12 670	11 000	14 000	13 000	(5 000)	kg	$P_2$	des Sto	auf der (schwäc	en begon
905	870	920	770	1 060	565	720	670	290	580	610	530	670	630	(240)	kg/qcm	$ au = rac{P_2}{F_3}$	ßes bei	andern h.) Seite	nen
64 500	63 500	64 500	64 500	65 500	63 500	63 500	63 000	65 000	62 500	63 830	64 500	64 500	62 500	60 000	kg	$P_3$	bei	erfolgte	Bruch
3 400	3 350	3 400	3 400	3 450	3 350	3 350	3 320	3 4 3 0	3 300	3 370	3 400	3 400	3 300	3 1 60	kg/qcm	$\sigma = rac{P_3}{F_1}$	Stab	im	Bea
2 920	2 870	2 920	2 920	2 960	2 870	2 870	2 850	2 940	2 830	2 890	2 920	2 920	2 830	2 710	kg/qcm	$\sigma = rac{P_3}{F_2}$	Laschen	in den	nspruchun
3 100	3 060	3 100	3 100	3 1 50	3 060	3 060	3 0 3 0	3 1 3 0	3 010	3 070	3 100	3 100	3 010	2 890	kg/qcm	$\tau = rac{P_3}{F_3}$	Ab- scheren	in den N	g beim I
4 270	4 200	4 270	4 270	4 3 30	4 200	4 200	4170	4 300	4130	4 220	4 270	4 270	4 1 30	3 970	kg/qcm	$arrho=rac{P_3}{F_4}$	Leibung	Vieten auf	Bruch
	1.		Stones abgeschoren	einen Seite de	Schrauben auf der	drei Niete bzw. dre	stellen Fig. 1.) Be	den Nrn. der Meß.	Niete entsprecher	u. 6 abgeschoren	Probe 9 die Niete 5	Niete 1 u. 2, be	Rai Droha 1 dia			Bruches	des	Art	

Tabelle 9.

Ergebnisse der Zerreißversuche mit Nietverbindungen.

Versuchsreihe II A. Zwischenflächen gebeizt und geölt.

Professor Rudeloff

	_
	0
	-
	e.
	5
	+
	a
	-
	Z
	-
	+
	•
-	- 5
-	- 5-
-	
	1
-	-
Ð	-
_	0
	-
-	11
0	č
-	-
0	-
-	
00	~
	(D)
	0
	1
	C.

E

oindungen. Ergebnisse der Zer

	-
	1
	9.e
P	22
0	E
-	1
q	1
0	
-	0
-	d
5	8
a	10
n	0
20	
op	10
10	S
6	20
2	le
~	I
-	P
3	0
D	I
H	2
P	9
-	
0	-
	H
0	0
-	
T	-
P	ai
	64
C1	-
-	A
-	0
0	A
0	1
50	d
Car	10
	t
5	0
N	:
1	Z
0	
0	3
0	
-	
50	-
as	B
1	cm
BI B	cm.
len g	4 cm
chen g	1,4 cm
chen g	1,4 cm
achen g	$\times$ 1.4 cm
lachen g	$\times$ 1,4 cm
tlachen g	$0 \times 1.4$ cm
ntlachen g	$0 \times 1.4$ cm
entlachen g	$0.0 \times 1.4$ cm
nentlächen g	$10.0 \times 1.4$ cm
hentlachen g	$10,0 \times 1.4$ cm
chentlachen g	n 10,0 × 1,4 cm
schentlachen g	en 10,0 × 1,4 cm
ischentlachen g	hen 10,0 × 1,4 cm
vischentlächen g	chen $10,0 \times 1,4$ cm
wischentlächen g	schen $10.0 \times 1.4$ cm
Zwischentlächen g	aschen $10,0 \times 1,4$ cm
Zwischentlächen g	Laschen $10,0 \times 1,4$ cm
Zwischentlächen g	Laschen $10,0 \times 1,4$ cm
. Zwischenflächen g	Laschen $10,0 \times 1,4$ cm
B. Zwischenflächen g	n: Laschen $10.0 \times 1.4$ cm
.B. Zwischentlächen g	m; Laschen $10,0 \times 1.4$ cm
II B. Zwischentlächen g	cm; Laschen $10,0 \times 1.4$ cm
II B. Zwischenflächen g	4 cm; Laschen $10,0 \times 1,4$ cm
e 11 B. Zwischenflächen g	$1.4 \text{ cm}$ : Laschen $10.0 \times 1.4 \text{ cm}$
he II B. Zwischenflächen g	2.4 cm; Laschen $10.0 \times 1.4$ cm
the IL B. Zwischenflächen g	$\langle 2.4 \text{ cm}; \text{ Laschen } 10,0 \times 1,4 \text{ cm} \rangle$
ethe II B. Zwischenflächen g	$\times 2.4$ cm; Laschen 10,0 $\times 1.4$ cm
renhe II B. Zwischentlächen g	$0 \times 2.4$ cm; Laschen 10,0 $\times 1.4$ cm
sreihe II B. Zwischenflächen g	$10 \times 2.4$ cm; Laschen 10,0 × 1,4 cm
ISTelhe II B. Zwischenflächen g	$0.0 \times 2.4$ cm; Laschen $10.0 \times 1.4$ cm
hsrelhe II B. Zwischenflächen g	$10.0 \times 2.4$ cm; Laschen $10.0 \times 1.4$ cm
chsrelhe II B. Zwischenflächen g	$10.0 \times 2.4$ cm; Laschen $10.0 \times 1.4$ cm
uchsrelhe II B. Zwischentlächen g	n 10.0 $\times$ 2.4 cm; Laschen 10.0 $\times$ 1.4 cm
suchsreihe II B. Zwischenflächen g	en $10.0 \times 2.4$ cm; Laschen $10.0 \times 1.4$ cm
suchsreihe II B. Zwischentlächen g	sen $10.0 \times 2.4$ cm; Laschen $10.0 \times 1.4$ cm
rsuchsreihe II B. Zwischenflächen g	isen $10.0 \times 2.4$ cm; Laschen $10.0 \times 1.4$ cm
ersuchsreihe II B. Zwischenflächen g	eisen $10.0 \times 2.4$ cm; Laschen $10.0 \times 1.4$ cm
versuchsreihe II B. Zwischenflächen g	heisen $10.0 \times 2.4$ cm; Laschen $10.0 \times 1.4$ cm
Versuchsreihe II B. Zwischenflächen g	cheisen $10.0 \times 2.4$ cm; Laschen $10.0 \times 1.4$ cm
Versuchsreihe II B. Zwischenflächen g	acheisen $10.0 \times 2.4$ cm; Laschen $10.0 \times 1.4$ cm
Versuchsreihe II B. Zwischenflächen g	lacheisen $10.0 \times 2.4$ cm; Laschen $10.0 \times 1.4$ cm

		Art	des	Bruches					Bei Probe 13, 1	u. 21 die Niete 3 1 4, bei allen andere	Proben alle 3 Niet	des Stoßes abgesch	bei Probe 14 auße dem eine Lasche in	Nietloch 5 gerissen			
DOTO A D	sruch	ieten auf	Leibung	$ec{ec{Q}}=rac{P_3}{F_4}$	kg/qcm	4 200	3 970	4 130	4100	4 230	4.030	4 200	4150	4 200	4 070	4170	4150
1110 100	g beim B	in den N	Ab- scheren	$t=\frac{P_3}{F_3}$	kg/qcm	3 060	2 890	3 010	2.990	3 080	2 940	3 060	3 030	3 060	2 960	3 030	3 020
	spruchun	in den	Laschen	$\sigma = rac{P_3}{F_2}$	kg/qcm	2 870	2 710	2 830	2 800	2 890	2 760	2 870	2 840	2 870	2 780	2 850	2 830
	Bean	im	Stab	$\sigma = \frac{P_3}{F_1}$	kg/qcm	3 350	3 160	3 300	3 270	3 380	3 220	3 350	3 320	3 350	3 240	3 320	3 300
T'T TOA	Durch	erfolgte	bei	$P_{3}$	kg.	63 500	60 000	62 500	62 000	64 000	61 000	63 500	62 830	63 500	61 500	63 000	62 670
TIONOTIT	ıen	andern cheren)	s Stoßes	$t = \frac{P_2}{F_3}$	kg/qcm	580	430	380	470	580	580	480	550	870	630	720	740
c (m) a	en begoni	auf der (schwäg	Seite des be	$P_2$	kg	12 000	000 6	8 000	002.6	12(00	12 000	10 000	11 330	18 000	13 000	15 000	15 330
	zu gleite	einen	ses bei	$\tau = \frac{P_1}{F_3}$	kg/qcm	670	480	580	580	580	670	580	610	920	870	870	890
AT HAHA	Hat	auf der	des Stol	$P_1$	kg	14 000	10 000	12 000	12 000	12 000	14 000	12 000	12 670	19 000	18 000	18 000	18 330
corr (III	Leibungs.	der	Nieten	Stabe $F_4$	dcm						15,12	2	No.			8	
× 4,7 U	Ge- samt-	Scher-	tlache der	Nieten F <sub>3</sub>	dcm						20,78						
N'NT TO	rschnitt	der	Laschen	$F_2$	dcm						22,12		1 1 P				
eromont.	Sollque	des	Stabes	$F_1$	dcm						18,96						1
		Art	uer-	bindung			Hand-	nietung			Luft-	Nietung			Knie-	Nietung	
		Prohe	Nr.			13	14	15	Mittel	16	17	18	Mittel	19	8 20	* 21	Mittel

Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

0 ... .

Mittel	33	32	31	30	Mittel	29	28	27	26	Mittel	24	23	22	25			Nr.	Probe		
	Nietung	hebel-	Knie-			Nietung	hammer-	Luft-			nietung	Hand-		Schrauben- verbindung		bindung	Ver-	der	A 1	
							10,00	17 00	- 1 - C						qcm	$F_1$	Stabes	des	Sollque	CTOTTOPL
							18,00	40.00						1 ····	qcm	${F}_2$	Laschen	der	rschnitt	01 10,0
10 I.	130						19,63	10 00							qcm	$F_3$	der	Scher- fläche	Ge- samt-	× 4,0 0
							10,00	1000							qcm	$F_4$	im	der Nieten	Leibungs- fläche	III; LIAS
17 500	18 000	17 000	18 000	17 000	10 000	12 000	11 000	8 000	0006	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	kg	$P_1$	des Sto	auf de (festere	На	т папот
895	920	870	920	870	510	610	560	410	460	200	200	200	200	200	kg/qcm	$\tau = \frac{P_1}{F_3}$	oßes bei	r einen n) Seite	t zu gleit	U,U / L,
15 500	16 000	$15\ 000$	$15\ 000$	16 000	7 250	10 000	10 000	4 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	kg	$P_2$	Seite de	auf dei (schwä	en begor	2 CIII;
795	830	760	760	830	370	510	510	200	260	150	150	150	150	150	kg/qcm	$\tau = \frac{P_2}{\overline{F_3}}$	ei Stoßes	cheren)	inen	7 TATATAT
57 500	56 000	59 000	57 500	57 500	56 130	55 500	56 500	57 000	55 500	57 330	58 000	57 000	57 000	56 500	kg	$P_3$	bei	erfolgte	Rruch	I VOII 2,9
3 830	3 730	3 930	3 830	3 830	3 740	3 700	3 770	3 800	3 700	3 820	3 870	3 800	3 800	3 770	kg/qcm	$\sigma = rac{P_3}{F_1}$	Stab	im	Beai	CIII L
3 190	3 110	3 280	3 190	3 190	3 1 20	3 080	3 1 4 0	3 160	3 080	3 180	3 220	3 1 60	3 1 60	3 1 4 0	kg/qcm	$\sigma = rac{P_3}{F_2}$	Laschen	in den	ıspruchur	urennes
2 930	2 850	3 010	2 930	2 930	2 860	2 830	2 880	2 900	2 830	2 920	2 950	2 900	2 900	2 880	kg/qcm	$\tau = rac{P_3}{F_3}$	Ab- scheren	in den N	ıg beim ]	ser oni
5 750	5 600	5 900	5 750	5 750	5 610	5 550	5 650	5 700	5 550	5 7 30	5 800	5 700	5 700	5 650	kg/qcm	$arrho=rac{P_3}{F_4}$	Leibung	vieten auf	Bruch	le verse
	rissen.	im Nietloch 2 ge-	32 u. 33 Flacheisen	Bei Probe 29. 31.	u. 30 nur Niet 4 ab-	den Proben 24, 28	deren Seite u. bei	Probe 23 außerden	abgeschoren; be	einer Seite des Stoß.	bei 22, 26 u. 27 die	beiden Schrauben,	Bei Probe 25 die			Bruches	des	Art		nk.

Tabelle 11. Ergebnisse der Zerreißversuche mit Nietverbindungen.

60

Professor Rudeloff

51
-
-
9
-
9
2
3
H

# Ergebnisse der Zerreißversuche mit Nietverbindungen.

Flacheisen  $10.0 \times 2.0$  cm: Laschen  $10.0 \times 1.2$  cm: 2 Nieten von 2.5 cm Durchmesser ohne Versenk. Versuchsreihe III B. Zwischenflächen gebeizt, geölt und einmal rot gestrichen.

	Art -	des	Brucnes					Bei den Proben 3	u. 35 die beide Niete auf der eine	Seite des Stoßes al	geschoren, bei alle anderen Probe	Flacheisen im Nie	TOOL 4 BUISSING	· · · · · ·		
ruch	eten auf	Leibung	$\varrho=\frac{P_3}{F_4}$	kg/qcm	5 750	5 700	5 700	5 720	4 500	4 500	5 700	4 900	4 900	5 700	5 700	5 430
g beim B	in den Ni	Ab- scheren	$\tau = \frac{P_3}{F_3}$	kg/qcm	2 930	2 900	2 900	2 910	035 2	2 2 2 0	2 900	2 490	2 500	2 900	2 900	2 770
spruchung	in den	Laschen	$\sigma=\frac{P_3}{F_2}$	kg/qcm	3 190	3 160	3 160	3 170	2 500	2 500	3 160	2 720	2 720	3 160	3 160	3 010
Bean	im	Stab	$\mathfrak{G}=\frac{P_3}{F_1}$	kg/qcm	3 830	3 800	3 800	3 810	3 000	3 000	3 800	3 270	3 270	3 800	3 800	3 620
	Bruch erfolote	bei	$P_3$	kg .	57 500	57 000	57 000	57 170	45 000 !	45 000!	57 000	49 000	49 000 !	57 000	57 000	54 330
en	andern heren)	Stoßes	$t=rac{P_2}{F_3}$	kg/qcm	260	150	150	185	200	410	410	340	870	660	760	260
en begonr	auf der (schwäc	Seite des be	$P_2$	kg	5 000	3 000	3 000	3 678	4 000	8 000	8 000	6 670	17 000	13 000	15000	15 000
zu gleite	einen	l) Seite Bes bei	$\tau = \frac{P_1}{F_3}$	kg/qcm	260	260	150	220	360	460	460	430	920	760	870	850
Hat	auf der	(festerer des Stol	$P_1$	kg	5 000	5 000	3 000	4 330	000 2	0006	0006	8 330	18 000	15 000	17 000	16 670
Leibungs-	fläche der	Nieten im	Stabe $F_4$	dcm						10,00						
Ge-	samt- Scher-	fläche der	Nieten $F_3$	dcm						19,63						
schnitt	a dow	Laschen	$F_2$	dem						18,00						
Sollque	doo	Stabes	$F_1$	dcm						15,00						
	Art	der Ver-	bindung			Hand-	nietung			Luft-	Nietung			Knie-	nebel- Nietung	
	-	Probe Nr.			34	35	36	Mittel	37	38	39	Mittel	40	41	42	Mittel

Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

-

. . . . . .

Probe Nr.	F Art der Ver- bindung	Sollque des Stabes F <sub>1</sub>	$\frac{11,0}{1}$	Vers $\times$ 2,0 c Ge- samt- Scher- fläche der Nieten $F_3$	m; Las m; Las Leibungs- fläche der Nieten im Stabe F <sub>4</sub>	schen 1 schen 1 Ha auf de (festere des St P <sub>1</sub>	A. Zv $1,0 \times 1,5$ $1,0 \times 1,5$	2  cm;  2 ten begon auf der (schwä Seite de b $P_2$	Nieten nen nen nen cheren) s Stoßes $r = \frac{P_2}{F_3}$	n gebe von 2,7 Bruch erfolgte bei P <sub>3</sub>	cm = 1 $cm = 1$ $cm = 1$ $cm = 1$ $cm = 1$	Du Du Du	nd geölt Durchmess eanspruchung in den Laschen $\frac{B}{\overline{F_1}}$ $\sigma = \frac{P_3}{\overline{F_2}}$	nd geölt. Durchmesser ohne eanspruchung beim B in den lin den Ni Laschen scheren $\frac{p_1}{\overline{p_1}}$ $\sigma = \frac{P_3}{\overline{P_2}}$ $\tau = \frac{P_3}{\overline{P_3}}$
de Vei bindu	ungo r	des Stabes F <sub>1</sub> qcm	der Laschen F <sub>2</sub> qcm	Scher- fläche der Nieten F <sub>3</sub>	der Nieten im Stabe $F_4$ qcm	auf de (festere des St kg	er einen en) Seite oßes bei $\tau = \frac{P_1}{\overline{F_3}}$ kg/qcm	aut der (schwä Seite de b P <sub>2</sub> kg	eisch	Indern Inderen) Stoßes $r = \frac{P_2}{F_3}$ (g/qcm	r = $\frac{P_2}{F_3}$ erfolgte bei $P_3$	$ \begin{array}{c} \text{immern}\\ \text{interen} \\ \text{Stoßes} \\ r = \frac{P_3}{F_3} \end{array} \begin{array}{c} \text{immern}\\ \text{bei} \\ P_3 \\ \sigma = \frac{P_3}{F_1} \\ \text{kg/qcm} \\ \text{kg/qcm} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{im} \\ \text{im} \\ \text{stoßes} \\ \text{stoßes} \\ \text{bei} \\ r = \frac{P_3}{F_3} \end{array} \begin{array}{c} \text{im} \\ \text{bei} \\ P_3 \\ \sigma = \frac{P_3}{F_1} \\ \sigma = \frac{P_3}{F_1} \\ \text{g/qcm} \\ \text{kg/qcm} \\ \text{kg/qcm} \\ \text{kg/qcm} \\ \end{array} $	andern neren) Stoßeserfolgteim im Stabin den Laschenin den Ni Ab- scheren $T = \frac{P_3}{F_3}$ $P_3$ $\sigma = \frac{P_3}{F_1}$ $\sigma = \frac{P_3}{F_2}$ $\tau = \frac{P_3}{F_3}$ $g/qcm$ kgkg/qcmkg/qcmkg/qcm
	Schrauben- verbindung	dem	qui	dem	dem	4 000	кg/ qст 180	кg 5 000	Kg/	qem 220	220 66 500	220 66 500 4 010	qcm         kg         kg/qcm         kg/qcm           220         66 500         4 010         3 340	qcm         kg         kg/qcm         kg/qcm         kg/qcm           220         66 500         4 010         3 340         2 £00
-				1 118	The second	7 000	310	4 000		180	180 68 000	180 68 000 4 100	180 68 000 4 100 3 410	180         68 000         4 100         3 410         2 970
4	Hand-		- June			8 000	350	6 000	1	260	260 62 500	260 62 500 3 770	260 62 500 3 770 3 140	260         62 500         3 770         3 140         2 730
45	nietung		BISS			8 000	350	4 000		180	180 67 000	180 67 000 4 040	180         67 000         4 040         3 360	180         67 000         4 040         3 360         2 930
ttel						7 670	340	4 670	1	210	210 65 830	210 65 830 3 970	210 65 830 3 970 3 300	210 65 830 3 970 3 300 2 880
7	T					10 000	440	10 000		440	440 66 000	440 66 000 3 980	440 66 000 3 980 3 310	440 66 000 3 980 3 310 2 880
00	hammer-	16,60	19,92	22,90	10,80	$15\ 000$	660	7 000		310	310 65 000	310 65 000 3 920	310         65 000         3 920         3 260	310         65 000         3 920         3 260         2 840
	Nietung		and a start	1.4		8 000	350	8 000	1	350	350 66 500	350 66 500 4 010	350 66 500 4 010 3 340	350         66 500         4 010         3 340         2 900
el						11 000	480	8 330		370	370 65 830	370 65 830 3 970	370         65         830         3         970         3         300	370 65 830 3 970 3 300 2 870
0						19 000	830	17 000		740	740 (45 000)	740 (45 000) (2 710)	740 (45 000) (2 710) (2 260)	740 (45 000) (2 710) (2 260) (1 970)
51	Knie-					18 000	790	16 000		700	700 69 500	700 69 500 4 190	700 69 500 4 190 3 490	700 69 500 4 190 3 490 3 030.
10	hebel-				- ne	18 000	790	17 000		740	740 66 000	740 66 000 3 980	740         66 000         3 980         3 310	740         66 000         3 980         3 310         2 880
00	RITHATAT	15			in the second	15 000	660	15 000		660	660 69 500	660         69 500         4 190	660         69         500         4         190         3         490	660         69         500         4         190         3         490         3         030
littel						17 500	770	16 250		710	710 68 330	710 68 330 4 120	710 68 330 4 120 3 430	710 68 330 4 120 3 430 2 980

Ergebnisse der Zerreißversuche mit Nietverbindungen.

Tabelle

13.

Professor Rudeloff
lk.		Art	des	Bruches						Bei Probe 55 di	abgeschoren; be	allen übrigen Probe Flacheisen im Niet	loch 4 gerissen.				
ichen. e Versen	ruch	eten auf	Leibung	$ec{ec{Q}}=rac{P_3}{F_4}$	kg/qcm	5 970	6 200	5 970	6 050	6110	6 110	6 200	6 140	6 390	6110	6 020	6170
gestr ser ohn	g beim B	in den Ni	Ab- scheren	$t=rac{P_3}{F_3}$	kg/qcm	2 820	2 930	2 820	2 860	2 880	2 880	2 930	2 900	3 010	2 880	2 840	2 910
und einmal rot 2,7 cm Durchmess	spruchung	in den	Laschen	$\sigma = \frac{P_3}{F_2}$	kg/qcm	3 240	3 360	3 240	3 280	3 310	3 310	3 360	3 330	3 460	3 310	3 260	3 340
	Bean	mi	Stab	$\sigma = \frac{P_3}{F_1}$	kg/qcm	3 890	4 040	3 890	3 940	3 980	3 980	4 040	4 000	4160	3 980	3 920	4 020
geölt un 1 von 2,7	Bruch	erfolgte	bei	$P_{3}$	kg	64 500	67 000	64 500	65 330	66 000	66 000	67 000	66 330	000 69	66 000	65 000	66 670
beizt, g 2 Nieten	ıen	andern cheren)	s Stoßes ei	$\tau=\frac{P_2}{F_3}$	kg/qcm	350	260	260	290	260	440	350	350	920	660	830	800
ten geh 2 cm; 2	en begoni	auf der (schwä	Seite des b	$P_2$	kg	8 000	6 000	000 9	6 670	6 000	10 000	8 000	8 000	21 000	15 000	19 000	18 330
$\inf_{1,0 \times 1}$	zu gleite	einen	l) Seite Bes bei	$\tau = \frac{P_1}{F_3}$	kg/qcm	480	440	440	440	570	520	440	510	960	830	. 830	870
wische schen 1	Hat	auf der	des Sto	$P_1$	kg	11 000	10 000	10 000	10 330	13 000	12 000	1.0 000	11 670	22 000	19 000	19 000	20 000
VB. Z cm; La	Leibungs- fläche	der	Nieten im	Stabe $F_4$	dcm	205					10.80	00'01					
reihe I )×2,0	Ge- samt-	Scher-	fläche der	Nieten F <sub>3</sub>	dcm						00.66	00,00					~
suchsi sen 11,0	rschnitt	dar	Laschen	$F_2$	dcm						10.09	PALAT					
V er Flacheis	Sollque	dec	Stabes	$F_1$	dcm						16.60	0000					
		Art	der Ver-	bindung		2	Hand-	Nietung			Luft-	Nietung			Knie-	Nietung	
		o que	Nr.			54	55	56	Iittel	57	58	59	fittel	60	61	62	Littel

Tabelle 14.

Ergebnisse der Zerreißversuche mit Nietverbindungen.

Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

-

4 25 46	5-7 $16-18$ $37-39$ $57-59$ $9-11$ $19-21$ $40-42$ $60-62$	$\begin{array}{c} 9-11\\ 9-12\\ 30-33\\ 50-53\\ 1-3\\ 13-15\\ 34-36\\ 54-56\\ 54-56\end{array}$	$ \begin{array}{c} 1 - 3 \\ 22 - 24 \\ 43 - 45 \\ 5 - 8 \\ 26 - 29 \\ 47 - 49 \\ 47 - 49 \\ \end{array} $	Mittel für Probe Nr.
AI III III	IB IIB IIIB IVB IVB IIB IIIB IIIB IIIB	1 A 111 A 111 A 117 A 177 A 177 A 18 111 B 111 B 111 B 111 B 111 B	I А II А III А IV А IV А IV А	Reihe Nr.
gebeizt und geölt	geölt und einmal rot gestrichen	gebeizt,	gebeizt umd geölt	Zustand der Zwischen- flächen
Schrauben- verbindung	Luft- hammer Knie- hebel	Knie- hebel Hand	Hand Luft- hammer	Art der Nietung
$\begin{array}{c} 8 \ 000 \\ 4 \ 000 \\ 5 \ 000 \end{array}$	$\begin{array}{c} 17\ 330\\ 12\ 670\\ 8\ 330\\ 11\ 670\\ 26\ 670\\ 18\ 330\\ 16\ 670\\ 16\ 670\\ 20\ 000\\ \end{array}$	22 670 20 000 17 500 17 500 17 500 20 000 12 000 12 000 12 330	$\begin{array}{c} 16\ 000\\ 13\ 670\\ 4\ 000\\ 7\ 670\\ 16\ 000\\ 18\ 000\\ 11\ 000\\ 11\ 000\\ \end{array}$	fest Verbin P <sub>1</sub> kg
380 200 220	$\begin{array}{c} 690\\ 610\\ 430\\ 510\\ 1\ 070\\ 890\\ 850\\ 870\\ \end{array}$	910 960 895 770 800 580 220 440	640 660 200 340 640 870 510 510	Beginn ere Idung $\tau_1 = \frac{P_1}{F_3}$ kg/qcm
(5 000) 3 000 4 000	$\begin{array}{c} 16000\\ 11330\\ 6670\\ 8000\\ 16000\\ 15330\\ 15330\\ 15330\\ 18330\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 21 & 330 \\ 18 & 750 \\ 15 & 500 \\ 16 & 250 \\ 16 & 250 \\ 13 & 330 \\ 9 & 700 \\ 3 & 678 \\ 6 & 670 \\ 3 & 678 \\ 6 & 670 \end{array}$	$\begin{array}{c} 16\ 000\\ 12\ 670\\ 3\ 000\\ 4\ 670\\ 16\ 000\\ 12\ 500\\ 12\ 500\\ 7\ 250\\ 8\ 330\\ 8\ 330\\ \end{array}$	d e s G schwä Verbin P <sub>2</sub> kg
(240) 150 180	640 550 340 740 760 800	850 905 710 530 470 485 185	640 610 150 210 640 565 370 370	eitens chere dung $\tau_2 = \frac{P_2}{P_3}$ kg/qcm
[380] 175 200	665 580 430 855 815 805 835	880 933 740 525 525 365	640 635 175 275 640 718 440 440	$\frac{\text{Mittel}}{\frac{r_1+r_2}{2}}$
60 000 56 500 66 500	$\begin{array}{c} 71\ 500\\ 62\ 830\\ 49\ 000\\ 16\ 330\\ 73\ 500\\ 62\ 670\\ 54\ 330\\ 66\ 670\end{array}$	$\begin{array}{c} 74000\\ 64500\\ 57500\\ 68530\\ 72830\\ 62000\\ 57170\\ 65330\\ 65330\end{array}$	$\begin{array}{c} 72 & 830 \\ 63 & 830 \\ 57 & 330 \\ 65 & 830 \\ 73 & 830 \\ 73 & 830 \\ 63 & 500 \\ 56 & 130 \\ 65 & 830 \\ 65 & 830 \end{array}$	Bruch erfolgte bei P <sub>3</sub> kg
3 160 3 770 4 010	3 870 3 320 4 000 3 980 3 980 3 620 4 020	4 000 3 400 3 830 4 120 3 940 3 940 3 940	3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970	Bru Flach- eisen $\sigma_1 = \frac{P_3}{F_1}$
2710 3140 3340	3 320 2 840 2 720 3 330 3 410 2 830 3 010 3 340	5 440 2 920 3 190 3 430 3 380 2 800 3 170 3 170 3 280	3 380 2 890 3 180 3 300 3 430 2 870 2 870 3 120 3 120 3 120	chspannun Laschen $\sigma_2 = \frac{P_3}{F_2}$
2 890 2 880 2 900	2 870 3 030 2 490 2 900 2 950 3 020 2 770 2 910	2 920 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990	2 920 2 920 2 920 2 920 2 960 2 880 2 960 2 860 2 860 2 860	gen in kg Nie Schub $\tau = \frac{P_3}{F_3}$
3 970 5 650 6 160	$\begin{array}{r} 4 & 320 \\ 4 & 150 \\ 6 & 140 \\ 4 & 440 \\ 4 & 440 \\ 4 & 150 \\ 5 & 430 \\ 6 & 170 \end{array}$	4 4 4 0 4 270 5 750 6 330 4 400 5 720 5 720 5 720 6 050	4 400 4 220 5 730 6 100 4 460 4 460 4 200 5 610 5 610 6 100	/qcm eten Leibung $\varrho = \frac{P_3}{F_4}$

Professor Rudeloff

64

Tabelle 16.

# Einfluß der Abmessungen auf die Festigkeit der Verbindung.

(Abmessungen der Proben s. Tab. 1.)

#### Tabelle 17.

Längen der Nietlöcher in der Kraftrichtung bei Probe 1 mit Dreiecksanschluß nach dem Zerreißen durch Abscheren der Niete (Versuch 1).

		Längen d	er Nietlöcher	in mm in
Loch Nr. s. Fig. 22	Niet- reihe	dem Universal-	La	schen
		eisen	obere	untere
1     2     3	I	25,3 24,2 24,0	23,2 26,1 25,3	22,8 24,1 24,8
4 5		24,8 24.5	25,2 23.9	24,4
Mittel		24,6	24,7	23,9
6 7 8 9	п	25,3 24,0 24,4 25,0	23,6 23,7 24,4 24,2	23,1 23,1 23,4 23,2
Mittel		24,7	24,0	23,2
10 11 12	III	26,7 25,4 26,2	23,0 23,3 23,2	23,0 23,0 23,2
Mittel		26,1	23,2	23,1
13 14	IV	28,3 28,1	23,1 22,4	22,6 22,7
Mittel		28,2	22,8	22,7
15	V	30,7	22,6	. 22,7

#### Professor Rudeloff

#### Tabelle 18.

# Beobachtungen des Gleitens an den Proben mit rautenförmigem Nietbild.

			Beoba	chtunge	en an c	len Ze	igerapp	araten		Gl	eit- gungen	
Droho	Be-	1	inker A	nschlu	в	3. h	rechter	Ansch	luß	in cm beob	10-4, achtet	Beobachtungen
Nr	lastungen	p.M.S.	Gleit	beweg	ungen	in cm	. 10-4	bei	a da	app	piegel- arat	mit den
			a	1	0		c		d	Anso	chluß	Tasterbolzen
	kg	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	
3	$\begin{array}{c} 12\ 710\\ 25\ 420\\ 38\ 760\\ 52\ 970\\ 59\ 650\\ 66\ 330\ ^1)\\ 80\ 350\\ 87\ 380\ ^2)\\ 94\ 400\\ 108\ 440\\ 122\ 490\\ 122\ 490\end{array}$	$ \begin{array}{c} 6 \\ 6 \\ 6 \\ 12 \\ 44 \\ 88 \\ 113 \\ 150 \\ 181 \\ 213 \\ 250 \\ \end{array} $	 44  81 	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 6 \\ 6 \\ 6 \\ 31 \\ 69 \\ 100 \\ 119 \\ 156 \\ 169 \\ \end{array}$	 38  106 	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 6 \\ 6 \\ 44 \\ 88 \\ 113 \\ 138 \\ 138 \end{array} $	0 63	$egin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 6 \\ 6 \\ 88 \\ 113 \\ 138 \\ 163 \\ 163 \end{array}$				<ol> <li><sup>1</sup>) Beginn des Klemmens in Loch I, II und III, linker Anschluß.</li> <li><sup>2</sup>) Desgl. in Loch IV, rechter Anschl.</li> </ol>
	$136\ 540$ $150\ 340$	$250 \\ 319$	263	200 288	226	$   \frac{163}{232} $	 163	$     181 \\     232 $	181	_		
За	$\begin{array}{c} 14\ 785\\ 29\ 570\\ 36\ 240\ ^1)\\ 42\ 910\ ^2)\\ 57\ 120\\ 70\ 480\\ 84\ 500\\ 98\ 550\\ 112\ 590\\ 140\ 690\\ 168\ 260\\ 209\ 590\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0\\ 2\\ 2\\ 0\\ 2\\ 12\\ 42\\ 100\\ 126\\ 234\\ 212\\ 330\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ -4 \\ -4 \\ 8 \\ 52 \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 6 \\ 40 \\ 128 \\ 152 \\ 182 \\ 214 \\ 346 \end{array}$	0 0 0 0 4 52 	$\begin{array}{c} 0 \\ 4 \\ 6 \\ 6 \\ 8 \\ 8 \\ 24 \\ 88 \\ 102 \\ 130 \\ 158 \\ 262 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 4 \\ 0 \\ 6 \\ 52 \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 24 \\ 124 \\ 124 \\ 154 \\ 206 \\ 282 \\ 430 \end{array}$	0 0 0 2 4 62 	4 9 14 16 23 37 80 	4 7 13 16 22 40 112 	<ol> <li><sup>1</sup>) Beginn des Klemmens in Loch I, II linker Anschl. und in Loch IV, rechter Anschluß.</li> <li><sup>2</sup>) Desgl. bei Loch III, linker Anschl.</li> </ol>
Зb	$\begin{array}{c} 22\ 180\\ 29\ 570\\ 42\ 910\\ 57\ 120\\ 70\ 480\\ 77\ 490\ ^1)\\ 84\ 500\\ 91\ 530\\ 105\ 570\\ 140\ 690\\ 168\ 260\\ 195\ 810\\ 209\ 590\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 6 \\ 12 \\ 38 \\ 82 \\ 130 \\ 188 \\ 240 \\ 320 \\ 420 \end{array}$	$ \begin{array}{c} - \\ 0 \\ 0 \\ 4 \\ 8 \\ 36 \\ 84 \\ 118 \\ 160 \\ - \\ 320 \\ \end{array} $	$\begin{array}{c} 0\\ 2\\ 2\\ 4\\ 8\\ 14\\ 38\\ 80\\ 98\\ 126\\ 164\\ 234\\ 314 \end{array}$	$ \begin{array}{c}             0 \\             0 \\         $	$\begin{array}{c} 0\\ 0\\ 2\\ 4\\ 8\\ 24\\ 86\\ 96\\ 118\\ 152\\ 194\\ 272\\ 386 \end{array}$	$ \begin{array}{c} - \\ 0 \\ 2 \\ 8 \\ 20 \\ 82 \\ 92 \\ 108 \\ 126 \\ - \\ 332 \end{array} $	$\begin{array}{c} 0\\ 2\\ 4\\ 8\\ 12\\ 20\\ 86\\ 100\\ 116\\ 156\\ 202\\ 282\\ 422 \end{array}$	$ \begin{array}{c} - \\ 0 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \\ 16 \\ 78 \\ 88 \\ 98 \\ 114 \\ - \\ 322 \end{array} $	1 2 5 10 20 87 — — — —	0 0 1 2 4 11 60 117 	<sup>1</sup> ) Beginn des Klemmens in allen vier Löchern.

Tabelle 19.

Probe 3 mit rautenförmigem Anschluß nach dem Längen der Nietlöcher in der Kraftrichtung bei

Bruch. (Versuch 2.)

r in mm ir	aschen	untere	21,5	21,7	21,0	21,0	21,3	21,0	20,5	20,8	20,7	20,8	20,8	21,0	20,7	20,6	20,8	±,02	20,7
ler Nietlöchei	den I	obere	20,9	21,0 90.8	20,8	20,6	20,8	20,9	20,7	20,8	20,6	20,1	20,7	21,0	20,7	20,5	20,8	50,1	20,7
Längen o	dem Ilniversel.	eisen	21,4	21,2	21,0	21,3	21,1	22,1	21,4	21,3	21,4	21,2	21,5	23,8	23,2	23,5	23,5 .	±,02	23,5
	Niet- reihe			1	4					П				a la		Ш			
	Loch Nr. s. Fig. 30		1	01 a	4	5	Mittel	9	2	8	6.0	10	Mittel	11	12	13	14	OT	Mittel
							I - 1					,							
in mm in	ıschen	untere	22,8	22,8 99,8	22,7	22,7	22,8	22,7	22,6	22,8	23,0	22,1	22,8	23,5	1	24,0	24,0 94.1	L(T)	[24,0]
er Nietlöcher	den La	obere	23,4	23,7 93.1	22,8	23,1	23,2	23,0	23,2	22,9	22,9	22,3	22,9	- 25,4	25,6	25,5	20,4	1,02	25,5 .
Längen d	dem Universal-	eisen	25,9	25,9 26,0	25,9	26,9	26,1	23,2	23,3	23,4	23,4	23,1	23,4	23,3	22,8	23,2	22,9	E(05	23,1
	Niet- reihe			L						П						III			
	Loch Nr. s. Fig. 28		1	00 FO	4	5	Mittel	9	2	00 0	6	OT	Mittel	11	12	13	15 15	OT	Mittel

#### Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

67

Tabelle 20.

Längen der Nietlöcher in der Kraftrichtung bei Probe 2 mit rechteckigem Anschluß nach dem Bruch.

(Versuch 3.)

im in

ntere

#### Professor Rudeloff

# Tabelle 21.

# Beobachtungen des Gleitens an den Proben 1a und 1b mit Dreiecks-Anschluß.

			Beoba	chtung	en an o	den Ze	igerapp	araten		Gl	eit- gungen	
	D		linker A	Anschlu	ıß	r	echter .	Anschlu	16	in cm beob	10-4, achtet	Beobachtungen
Probe	Be-		Gle	itbeweg	gungen	in cm	. 10 -	4 bei		mit S app	piegel- arat	mit dem
Nr.	lastungen		a		b	1	c		đ	am I Anse	inken chluß	Tastbolzen
	kg	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	
	6 360	0	-	0	_	0	-	0	_	_	_	<sup>1</sup> ) Beginn des
	12 710	2	-	0	_	0	_	2	-	0	_	Klemmens in Loch
	19070	4	_	-6	-	2		4	-	1	-	III, rechter Anschl.
	25 420	10	4	-6	-6	2	0	12	4	4	4	2) Desal in Loch
	32 090	16	-	-6	_	2	-	18	_	6	-	II linker Angebluß:
	38 760	18	_	_4	_	8	_	26	_	11		II, IIIKer Anschlub,
1a	45 8701)	34	_	_2	_	4	_	38	_	16		nach dem Entlasten
	52 970 <sup>2</sup> )	50	28	0	-10	4	0	54	34	23	5	und Wiederanheben
	59 650	82	54	0	-8	8	-2	80	56	35	40	der Belastung auch
	66 330	116	-	2	_	8		118	-	50	_	Löchern IV und V
	$72\ 340$	144	-	8		28	-	146		66	_	im rechten, sowie
	80 350	202	-	44		52	-	182	-	-	-	I im linken Anschl.
	94 400	266	-	88	_	98		-218	-	-	-	
	7 390	2	0	4	_	0	-	2	-	3	0	<sup>1</sup> ) Klemmen in
	14 790	2	0	8	2	4	0	4	0	4	0	Loch II, linker An-
	22 180	4	0	8	2	4	0	12	. 0	5	0	schluß.
	29 570 1)	6	0	12	0	6	0	16	0	4	0	<sup>2</sup> ) Desgl, in Loch
	35 740	8	0	16	-2	8	2	18	0	5	0	IV und III. rechter
	42 910	10	0	20	-4	12	0	20	0	6	2	Anschluß.
16	50 020 <sup>2</sup> )	12	0	22	-6	18	0	26	0	7	2	<sup>3</sup> ) Desel, in Loch
	57 120 °)	16	0	24	8	20	-2	34	2	7	2	I. linker Anschluß.
	63 800 4)	18	0	28	8	22	0	44	12	- 7	2	A) Decal in Lack
	70 480	24	0	42	2	26	0	74	60	10	5	V mehter Angell
	77 490	30	22	62	8	36	10	146	104	16	11	v, reenter Anschl.
	84 500	44	-	126	-	152		340	-	35	-	
	112 590	124	-	204	-	254		480	-	97		
	140 690	178	-	270	-	368	-	596	-	148		

Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

Tabelle 22.

Längen der Nietlöcher in der Kraftrichtung bei Probe 1a mit Dreiecks-Anschluß nach dem Bruch.

(Versuch 4.)

Loch Nr. s. Fig. 22	Niet- reihe	Längen d dem Universal-	er Nietlöcher den L	in mm in aschen
		eisen	obere	untere
$\begin{array}{c}1\\2\\3\\4\\5\end{array}$	I	$24,9 \\ 23,2 \\ 23,2 \\ 22,6 \\ 24,1$	24,2 26,1 27,5 27,3 24,8	25,5 - - - - - - - - -
Mittel		23,6	26,0	(25,5)
6 7 8 9	II	$25,0 \\ 23,1 \\ 23,4 \\ 24,7$	23,0 24,4 25,2 26,1	(32,8) <sup>2</sup> ) 23,7 23,9 23,4
Mittel		24,1	24,7	23,7
$\begin{array}{c}10\\11\\12\end{array}$	III	25,3 23,7 25,0	23,3 22,8 24,2	22,9 22,0 22,1
Mittel	1.	24,7	23,4	22,3
$13\\14$	IV	27,4 26,4	22,5 22,9	22,3 22,5
Mittel		26,9	22,7	22,4
15	V	30,0	22,8	22,6

<sup>1</sup>) Bruch durch die Nietlöcher (s. Fig. 33), daher nicht zu messen.

<sup>2</sup>) Anscheinend beim Bruch nachgestreckt (s. Fig. 33).

#### Professor Rudeloff

## Tabelle 23.

# Beobachtungen des Gleitens an den Proben 2 a und 2 b mit rechteckigem Anschluß.

-	- Weether	1.040	Beoba	chtunge	en an c	len Zei	igerapp	araten		Gl	eit- rungen	
	Pa	1	inker A	nschlu	в	re	echter A	Anschlu	ıß	in cm beoba	10-4, achtet	Beobachtungen
Probe	De-		Glei	tbeweg	ungen	in cm	. 10 - 4	bei		mit S app	piegel- arat	mit dem
Nr.	lastungen		a	1	)		c		1	am l Anso	inken chluß	Tastbolzen
	kg	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	ge- samt	blei- bend	
	14 790	2	_	0	-	0		0	_	2		<sup>1</sup> ) Bei 50 000 kg
	29 570	4		0		4		0		3	-	Beginn des Klem- mens in Loch III
	42 910	4	-	4		20		0		8		und IV.
	57 120 <sup>1</sup> )	8		4	3	72	-	-20	-	40	_	<sup>2</sup> ) Bei 63 800 kg
	70 480 <sup>2</sup> ) <sup>3</sup>	10	. 8	6	6	124	98	-18	-18	78	80	<sup>3</sup> ) Bei 70 480 kg
	77 490 4)	18	-	6		140	-	-16	_	80	-	desgl. in Loch II.
2a	84 500	88		8	-	156	-	-6		80	_	4) Bei 77 490 kg
	91 530	128	114	8	10	162	116	20	32	81	79	desgi. in Loch 1.
	98 550	144		16		180	_	60	_	82	_	Statistics and the
	112 590	170	-	44	14	206	-	96	_	82	-	Barriston Stan
	126 640	208	-	82	-	248	-	120	-	81	-	The Phaneses
	140 690	234	-	114	-	308	-	148	-	80	-	
	$154\ 490$	294	212	166	130	410	276	194	136	87	94	
	14 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	<sup>1</sup> ) Beginn des
	29.570	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	Klemmens in Loch
	49.910	0	0	6	6	2	2	9	9	1	3	<sup>2</sup> ) Desgl. in Loch
	50 020	0	0	8	8	2	2	4	2	2	3	III.
-	57 120 1)	10	0	10	8	4	4	т 2	2	4	7	<sup>3</sup> ) Desgl. in Loch
	63 800 <sup>2</sup> )	0	0	12	12	4	4	4	4	8	12	<sup>4</sup> ) Desgl. in Loch
2b	70 480 <sup>3</sup> )	0	0	14	14	4	4	6	6	14	20	I.
	77 490 4)	2	2	18	22	8	16	6	6	29		
	84 500	176	2-	328		164	-	156	-	272		
	98 550	226	-	366	-	190	-	192	-	-		
26	112 590	300	-	452	-	244	-	284	-	-	-	
	126 640	410	-	618	-	364	-	508	-	-	-	
	140 690	500	482	782	678	494	452	766	688		-	

# Tafel IV.

## Tabelle 24.

## Zugversuche mit Anschlüssen durch größere Nietbilder.

Anzahl der Niete: A = 15; Breite des Stabes (Universaleisens) und der Laschen: b = 50 cm; Dicke des Stabes: a = 2,4 cm; Dicke der Laschen:  $a_1 = 1,5$  cm. Zustand: Nietlöcher ohne Versenk, Zwischenflächen gebeizt, geölt und einmal mit Mennige gestrichen.

				Abmes	sunger	in cm	und qcn	1		Begi	inn des	Gleite	n s				Bru	c h			
Versuch	Zeichen	Art	der N	Nieten	des	Stabes	der L	aschen	Gesamt-		Span	nungen k	g/qcm		Gesamt-		Spanı	ungen k	g/qcm		Art
Nr.	der Probe	des	Durch	doppelter Gesamt-	Netto-	Loch-	Netto-	Loch-	belastung	in den	im	Stab	in den	Laschen	belastung	in den	· im :	Stab	in den	Laschen	des Banahaa
	Tiobe		messer d	querschn. (Scher- fläche) f	Quer- schnitt <sup>1</sup> ) F	fläche <sup>2</sup> )	$\begin{array}{c} \text{Quer-} \\ \text{schnitt} \\ F_1 \end{array}$	fläche <sup>5</sup> )	P kg	Schub $\tau = P/f$	Zug P/F	Leibungs- druck $P/f_1$	$Zug P/F_1$	Leibungs- druck P/f <sub>2</sub>	$P_B$ kg	Nieten Schub $\tau = P_B/f$	$\operatorname{Zug}_{\sigma_1 := P_B/F}$	Leibungs- druck $P_B/f_1$	$Zug \sigma_2 = P_B/F_1$	Leibungs- druck $P_B/f_2$	bruch es
1 :	1								_	_	_	-	-	-	355 000	2 850	3 100	4 290	3 070	3 430	Niete abgeschoren
4	1a	Dreieck (s. Fig. 22)	2,3	124,6	114,5	82,8	115,5 <sup>3</sup> )	103,5	$\begin{array}{r} 45870 \\ 73340 \end{array}$	$\begin{array}{c} 370\\ 590 \end{array}$	$\begin{array}{c} 400\\ 640\end{array}$	550 880	400 630	440 710	347 860	2 790	3 040	4 200	3 010	3 360	Niete abgeschoren und Bruch einer
5	1b								$63\ 800\ 77\ 490$	$510 \\ 620$	560 680	770 930	550 670	620 750	354 850	2 850	3 100	4 280	3 0 7 0	3 430	Lasche
Mittel	-		1.1.1.1.1.1						65 1 30	523	570	783	563	630	352 570	2830	3 0 6 0	4 2 5 0	3 0 5 0	3 4 1 0	
3	2	Ser.					9.2 5		53 000	510	560	700	450	560	314 700	3 030	3 320	4 160	2 660	3 330	
6	2a	Rechteck	2,1	104,0	94,8	75,6	118,5 <sup>3</sup> )	94,5	$50\ 000 \\ 77\ 500$	$\begin{array}{c} 480\\750\end{array}$	530 820	$\begin{array}{r} 660 \\ 1 030 \end{array}$	$420 \\ 650$	530 820	312 900	3 010	3 300	4 140	2 640	3 310	Niete abgeschoren
7	2b	(s. Fig. 23)							77 500	750	820	1 030	650	820	307 000	2 950	3 230	4 060	2 590	3 250	
Mittel	-								64 500	620	680	860	540	680	310 870	3 000	3 280	4120	2630	3 300	
2	3							-	66 330 87 380	530 700	580 760	800 1 060	460 610	640 840	346 440	2 780	3 030	4 180	2 410	3 350	Niete abgeschoren und Bruch einer Lasche
8	3a	Raute	2,3	124,6	114,5	82.8	143,7 4)	103.5	70 480	570	620	850	490	680	381 870	3 060	3 340	4 600	2 660	3 690	
9	3b	(s. Fig. 24)							70 480	570	620	850	490	680	367 650	2 950	3 210	4 4 30	2 560	-3 550	Niete abgeschoren
Mittel	-	_							73 670	593	645	888	513	710	365 320	2930	3 1 9 0	4 400	2 5 4 0	3 5 3 0	

<sup>1</sup>) F = (b - d). a = (Stabbreite - Nietdurchmesser) × Stabdicke bei den Stäben 1 und 3; F = (b - 5 d) a bei den Stäben 2.

<sup>2</sup>)  $f_1 = A \cdot a \cdot d = Anzahl der Niete × Stabdicke × Nietdurchmesser.$ 

<sup>3</sup>)  $F_1 = 2 (b - 5 d) \cdot s_1 = 2 \times (Laschenbreite - 5 Nietdurchmesser) \times Laschendicke.$ 

<sup>4</sup>)  $F_1 = 2 (b - d) v_1 = 2 \times (Laschenbreite - Nietdurchmesser) \times Laschendicke.$ 

<sup>5</sup>)  $f_2 = A \cdot 2 \cdot a_1 \cdot d = Anzahl der Niete \times 2 \times Laschendicke \times Nietdurchmesser.$ 



10	
01	
0	
-	
-	
9	
2	
B	
H	

Zugversuche mit Proben aus dem Material der Stäbe 1, 2 und 3 (s. Tabelle 24).

	Bruch-	aussehen	Mattgrau, fein schuppig,Trichter bildung,	glänzenden Ein	zu den Breitseiten	Mattgrau, fein- schuppig, Trichter	Teil feinkörnig glänzend.	Stabe 6 und 7 mi glänzenden Ein lagerungen.		Mattgrau, foin	schuppig, Trich terbildung. Stäbe 9, 13 und	15 mit glänzende	magarungan	
Quer-	schnitts- ver-	rung 9 %	70 72	12	73 43	60 34	47	51 48	34 66	50	69	20	41 67	35
%	Länge	l = 28  cm	33,2 34,3	33,8	33,6 23,6	29,8 21,7	25,8	28,5 23,6	18,3   27,0	22,7	33,5 31,3	32,5	24,8 32,7	23,1
ning d in	en auf die	$\begin{array}{l} t = 11, 3V \ t \\ = 28 \ \text{cm} \\ \text{je} \ 14 \ \text{cm} \\ \text{sruchstelle} \end{array}$	33,2 34,4	33,8	34,5 24,0	31,4 21,6	26,5	28,5 24,1	18,4 29,6	24,0	33,5 31,5	32,5	24,6 32,6	22,9
Del	bezog	t=5,65V f = 14 cm je 7 cm von der F	41,6 44,1	42,9	42,0 29,4	38,3 24,4	31,4	34,1 28,2	22,9 38,0	30,5	42,4 39,2	40,8	29,8 41,2	26,4
 Mittlere	fernung der Bruch	stelle von der End- marke cm	12 13	-	9 6	13	1	13 2	33	1	12 6	+	13 13	11
en kg/qcm	Vae	hältnis $\frac{\sigma_S}{\sigma_B}$ , 100	60 58	59	60 54	56 59	58	55 52	57 58	58	59 58	59	54 56	55
ungen		grenze $\sigma_B$	3 360 3 330	3 350	3 360 3 720	3 580 3 700	3 640	3 610 3 740	$4\ 090$ $3\ 650$	3 870	3 560 3 630	3 600	$4\ 020$ $3\ 580$	3 970
Spani	e Streck- grenze		$\begin{array}{c} 2 & 030 \\ 1 & 930 \end{array}$	1 980	$\begin{array}{c} 2 & 020 \\ 2 & 010 \end{array}$	2 000 2 170	2 090	$1 990 \\ 1 940$	2 340 2 130	2 240	$\begin{array}{c} 2 \ 110 \\ 2 \ 009 \end{array}$	2 060	$\begin{array}{c} 2 \ 160 \\ 2 \ 020 \end{array}$	2 190
cm	cm Länge der St lung			28			28				28			
igen in	gen in cm Lä Quer- d schnitt T		5,90 5,95	1	5,95 6,10	6,05 6,10		6,17 5,98	6,08 6,00		6,07 6,03		6,10 6,08	6,12
messun	breite b		2,51 2,52	ļ	2,50 2,51	2,50 2,51	1	2,54 2,48	2,49 2,49	1	2,52 2,48	1	2,50	2,52
Ab		Dicke	2,35 2,36	1	2,38 2,43	2,42 2,43	1	2,43 2,41	2,44 2,41	1	2,41 2,43	1	2,44 2,43	2,43
I-Probe	ntnommen aus Stab	Lage im Universal- eisen	längs an den Enden		längs in d.Mitte quer in d. Mitte	längs an	uanua nan	längs in d.Mitte quer in d. Mitte	längs an den Enden	aus d. Achse	längs an den Enden	vom Rande	längs Achse a. d. Mitte Rand	quer a. d. Mitte
teria	e	Nr.		-			67				00			
Ma		Zeichen	P. E. 4		P. M. 4 P. M. 4 Q.	B. E.		B. M. B. M. Q.	C. E. M.		C. E. S.	14	C. M. M. C. M. S.	C. M. Q.
	Probe	Nr.	1 23	Mittel	34	5 6	Mittel	8	910	Mittel	11 12	Mittel	13	15

## Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

B Fig. b)		A Fig. a)							Form					
12 12 <sup>1</sup> ) 12 <sup>a</sup> 41 41 <sup>1</sup> ) 41 <sup>a</sup> 42	2 6 11	39 40	10	9a	47 47a	$1 \\ 63$		Nr.	Stab					7
~7				4				der	Anzahl	1		Fig. a.		
6,6	6,9			4,4			ander b <sub>1</sub>	von ein-	Absta lö	A		For	(	-4
4,5	4,5			4,9			Rande b2	r vom	und de cher ir	b m e s		m A n		-*-
6,0 7,0 8,0	4,0 5,0	7,5	7,0	6,0	5,5	5,0	$l_1$ bis $l_4$	längs von	r Niet- 1 cm	sunger		nit 4 Niete		12 +
42,2	39,36			26,6	2		t	klein- ster	Querso in q	1		en.		- 23-
53,28	50,40			32,16			F	voller	chnitte Icm					
$\begin{array}{c} 116860\\ 116070\\ 116070\\ 119470\\ 98630\\ 89600\\ 119470\\ 119470\\ \end{array}$	$107\ 040 \\ 104\ 000 \\ 109\ 830$	77 750 77 750	72.000	66 330 74 730 53 580	62 630 62 630	52 970 71 500	Stabteil $p_S$	ge- schwäch- ter	Streck	Bela				]
$\begin{array}{r} 144\ 730\\ 143\ 470\\ 152\ 460\\ 140\ 640\\ 124\ 700\\ 124\ 700\\ 105\ 400\\ 133\ 550\end{array}$	 	91.560 84.660	93 000	91 580 71 500	87 740 88 210	103 060	P <sub>S</sub>	Stabteil	grenze	stungen				
$\begin{array}{c} 182\ 720\\ 191\ 320\\ 189\ 260\\ 192\ 960\\ 192\ 960\\ 167\ 660\\ 149\ 620\\ 193\ 520\\ \end{array}$	151 720 	117 000 117 780	109 830	(93 700) <sup>1</sup> ) 106 320 91 860	$\frac{107060}{108280}$	102 820 107 410		Bruch $P_B$		in kg	F			
2 770 2 750 2 750 2 830 2 830 2 340 2 120 2 830	2 540 2 460 2 600	2 920 2 920	2 710	$2490 \\ 2810 \\ 2010$	2 350 2 350	$     \begin{array}{r}       1 990 \\       2 690     \end{array} $	Einzel- werte	geschw Stab $\sigma'_S =$			ig. b.	(+	¥ }	- 4-4
2 760 2 430 2 830	2 540 2 530	2 920 2 920	2 710	2 440	2 350	2 340	Mittel	teil $p_{S}/f$	Strecks	s	Form B			- C2 +
$\begin{array}{r} 2 \ 720 \\ 2 \ 690 \\ 2 \ 860 \\ \hline 2 \ 640 \\ 2 \ 340 \\ 1 \ 980 \\ \hline 2 \ 510 \\ \end{array}$		2 850 2 630	2 890	2 850 2 220	2 730 2 740	3 220	Einzel- werte	ohne I $\sigma''_{S} =$	grenzen	pannung	mit 7 Niete			
2 760 2 320 2 510	2 590	2 850 2 630	2890	2 540	2 740	3 220	Mittel	teil Öcher P <sub>S</sub> /F		gen kg/c		1-10/00		- la -
4 330 4 530 4 480 4 570 3 970 3 550 4 590	3 600 	4 400 4 430	4 130	(3 520) <sup>1</sup> ) 4 000 3 450	4 020 4 070	3 870 4 040	Einzel- werte	G <sub>B</sub> =	Beim	Icm		× 20 ×	27 × 21 × 12	*
4 450 4 030 4 590	3 600 4 150	4 400 4 430	4 1 30	3 725	4 0 4 5	3 955	Mittel	$= P_B/f$	Bruch		5402			

Tabelle 26. Zugversuche mit den durch eingezogene Niete geschwächten Flacheisen.

2

12-

\*- 63 ->

· ly-+

72

<sup>1</sup>) Stab im Kopf gerissen.

Professor Rudeloff

	Abst	and l	der N	ietmitt	ten: $l_6$	$_{13} = 5,0$	) cm; l	$L_{47} = 5$	,5 cm;	$l_{9a} =$	6,0 cn	a.	
			Lä	ngenän	derunge	en in %	. 10 -	<sup>4</sup> auf 2	,5 cm M	Meßläng	e		
Be-		Stab 2	Nr. 63			Stab 1	Nr. 47			Sta	b Nr.	9a	
lastung	be	i Belast	tungsrei	he	be	ei Belas	tungsrei	he	white	bei Be	lastung	sreihe	
kg	a	b	с	d	a	b	с	d	a	b	c	d	e
2 4 3 0	0	-53	85	-176	0	64	-128	304	0	53	-139	-203	+453
7 1 3 0	-5	-32	-	+48	32	-32	_	336	-43	-65	-139		426
11 830	+37	+16			69	+21	-		-27	-27	-101		_
16520	96	80			96	75			-	+5	-43	-	
21 220	149	139		-	128	117	-	-	-	48	+21		-
25850	. 197	192		272	165	160	-	571	-	91	80	-	709
30 480	240	245			219	213		-	-	144	139	-	-
35100	-	293		-	-	267	-	-	-		197	-	
39 740	-	341	-			293	-			-	235	-	-
44 370	-	389	389	507		320	309	789	-		272	277	970
48 970	-	-	421	+		-	352	-	-	-	-	315	-
53580	-		459	-			389	-	-			320	1141
58130	-		480	-	-		421	+	-	-		811	1 3 4 9
62 630	-		523	720		-	427	1013	-			-	
67 140		-	555	_	-	-	917	-				-	
71 500	-	-	603	832				-				-	
75 860	-		_	1 221		-		-	-	-	-	-	_

#### Tabelle 27. Längenänderungen zwischen zwei Nieten. I. In der Richtung der Zugbeanspruchung; Meßstrecke I Fig. 48. Abstand l der Nietmitten: $l_{e2} = 5.0$ cm; $l_{47} = 5.5$ cm; $l_{0.2} = 6.0$ cm.

#### Tabelle 28. Längenänderungen zwischen zwei Nieten.

#### II. Schräge zur Richtung der Zugbeanspruchung in der Verbindungslinie der Nietmitten; Mefsstrecke II Fig. 48.

Abstand *l* der Nietmitten:  $l_{63} = 6,67$  cm;  $l_{47} = 7,04$  cm;  $l_{9a} = 7,44$  cm.

			Länge	nänderur	ngen in	%.10-	4 auf 2,	5 cm Me	ßlänge		
Be-		Stab	Nr. 63		S	tab Nr.	47		Stab 1	Nr. 9a	4.1.20
lastung	b	ei Belast	tungsreih	е	bei E	Belastung	sreihe	b	ei Belast	tungsreih	e
kg	a	b	с	d	a	b	с	a	b	с	d
2 4 3 0	0	-48	-192	-876	0	4	-76	0	-12	-40	-112
7130	+12	32	-		0	16	-	-12	-24	-36	-
11 830	48	$\pm 0$	-	—	4	28	-	-4	8	-32	-
16 520	93	+36	-		4	32	-		+20	+4	-
21 220	110	68			4	44		-	52	36	-
20 800	120	100	-	-724	12	52	-		60	48	
30 480	124	124	- 1	-	36	64			70	60	- '
35 100	-	116	- 1	-	-	76	-	-		64	-
39 740	-	92		-	-	60	÷ .			56	
44 370		76	56	-656		32	+32		1	40	+28
48 970	-	-	40	-	_		+0		-	_	12
53580			8	-	-	_	-56				-52
58 130	-	-	-56		_		-100				-412
62 630		- 1	-120	-560	-		-128				
67 140	-		-164	-	-		-1624			-	-
71500	-	-	-364	-536	-	-	-				_
75 860	-	-	-	-	-		-	-	-	-	

#### Tabelle 29.

# Längenänderungen zwischen zwei Nieten.

# III. Schräge zur Richtung der Zugbeanspruchung und senkrecht zur Verbindungslinie der Nietmitten; Meßstrecke III Fig. 48.

		-	Lä	ngenänd	derunge	n in %	. 10-	4 auf 4	,0 cm M	Aeßläng	e		
Be-	110	Stab 1	Nr. 63	145%		Stab	Nr. 47	134		Sta	b Nr.	9a	
lastung	be	i Belast	tungsrei	he	be	ei Belas	tungsrei	he		bei Be	lastung	sreihe	1.2.0
kg	a	b	с	d	a	b	c	d	a	b	с	d	e
2 4 30	0	+23	+67	517	0	-13	+13	5 0 5 0	0	—7	0	33	480
7 1 30	-7	20	-	527	0	-7	-	5 080	-7	-7	0	+	487
11 830	+20	53	-	-	7	+10	-	-	+10	+7	17	-	$\frac{q_{12}}{\frac{1}{r_{1}-r_{2}}}$
16520	43	80	-	T	13	23	-	-	-	33	40		11/2
21 220	87	107	-	-	33	43	-	Ŧ	-	63	67	+	
25 850	113	130	-	620	57	60	-	5 203	-	90	90	4	607
30 480	153	160	1011	- 57	77	80	h.	-	-	120	120	-	-
35 100	11-0	203		0 -201	en <u>en r</u> acio	103		5 - 2 2			150	1.40	
39 740	11-2-11	247	-	1-	-	140	-	1	(1)-4) (1)	-	190	<del></del>	-
44 370	-	293	303	730	-	177	177	5 356	eutert .	-	233	233	723
48 970	-	-	347	-		-	217	-			-	277	-12
53 580		-	403	- "		10.00L	253	- '	-	-	-	343	800
58 130	-		453	-	-	- 0	287	-	-	-	-17	543	1057
62 630	-	-	533	857	-		320	5 5 30	-			-	-
67 1 40	-		590	-		-	6 153	-	-	-	-	-	-
71 500	-	-	913	940	-	- 0		-	-	-	-	-	*
75 860		-	-	-	+ 6	-		-	-	-		+	

N. I. M.		Bruch-	aussehen	Mattgrau, fein-	schuppig, Lrich- terbildung.		Mattgrau, fein- schum Trich-	terbildung.			1			Mattgrau, fein-	schupp., Trich-	terbildung.	schief zur Achse.	Mattgrau, fein-	sonuppig, irion- terbildung; die	Stäbe 14 u. 15 mit Snaltan narallal	zu d. Breitseiten.	Mattgrau, fein-	schupp., Trich-	terbildung,	schief zur Achse.
	Quer-	schnitts- ver-	minde- rung q in %	64 66	65	65	67 70	69	57	64	63	09	62	02	02	02	62	55	51	53	53	68	99	67	62
•1100	%:	Lange	$l = 20 \mathrm{cm}$	28,5 27,5	28,0	27,2	30,3 30,9	30,6	29,0	27,4	27,1	26,9	27,1	34,5	30,9	32,7	31,6	26,7	25,0	26,6	26,1	26,2	26,0	26,1	26,0
DTW & ATT	inung d' in	en auf die	l=11,3V f =20 cm je 10 cm ruchstelle	29,9 27,6	28,8	27,5	30,6 31,3	31,0	30,3	27,7	27,5	27,7	27,6	33,8	33,4	33,6	32,3	26,8	25,0	26,8	26,2	31,1	29,7	30,4	29,9
naucut II	Del	bezog	i = 5,65V f $= 10  cm$ $je 5  cm$ von der B	37,2 35,7	36,5	37,0	37,5 39,2	38,4	36,4	35,8	35,3	35,1	35,4	41,2	43,7	42,5	40,2	34,5	32,1	35,0	33,9	39,8	37,8	38,8	38,2
	Mittlere	fernung der	stelle von der End- marke cm	2	1	1,5	6	1	4	9	8	4	1	2	6	1	9	10	10	8	1	8	10	1	8
non au	kg/qcm	War	hältnis $\frac{\sigma_S}{\sigma_B}$ . 100	66	67	67	69	68	63	69	69	02	69	99	64	65	65	65	63	63	64	64	65	65	99
	ngen in		Bruch- grenze $\sigma_B$	3 900 3 930	3 915	4 010	3500 3440	3470	3 690	4130	4 060	4110	4100	3 320	3 280	3 300	3 540	4 060	4510	4310	4 290	3 630	3 620	3 625	3 770
A IDIOT	Spannu		Streck- grenze $\sigma_S$	$2580 \\ 2630$	2 605	2 680	2430 2280	2 355	2 320	2 840	2 790	2 860	2 830	2 190	2 090	2 140	2 290	2 630	2 820	2 710	2 720	2 330	2 350	2 340	2470
0,91110	cm	Länge	der Tei- lung <i>l</i>	20			20				06	23			20				20				20		
ATTI	gen in		Quer- schnitt f	3,10 3,12	-	3,13	3,12 3,18	1	3,20	3,28	3,34	3,34		3,25	3,25		3,31	3,77	3,76	3,77	1	3,47	3,55	1	3,52
DITONO	messun		Breite	2,58	1.0	2,59	2,62 2,61	1	2,62	2,76	2,78	2,78	Į	2,64	2,64	1	2,65	3,14	3,13	3,14	1	2,65	2,65	1	2,65
ing a d	Ab		Dicke	1,20 1,20	1	1,21	$1,19 \\ 1,22$	1	1,22	1,19	1,20	1,20	1	1,23	1,23	1	1,25	1,20	1,20	1,20	1	1,31	1,34	1	1,33
-	I-Probe	ntnommen aus Stab	Lage im Walzstück	an den Enden		aus der Mitte	an den Enden		aus der Mitte						an den Enden		aus der Mitte		1				an den Enden		aus der Mitte
-	erial	e	Nr.	1			2			0	pun	10			-9a			30	pun	40			47		
	Mat	1.1	Zeichen	P. E. 1 P. E. 1		P. M. 1	St. 5		St. 5 M.		St. 9				St. 9 S.		St. 9 M.		39				St. 47 S.		St. 47 M.
		Probe	Nr.	1 2	Mittel	00	5	Mittel	9	2	8	6	Mittel	10	.11.	Mittel	12	13	14	15	Mittel	16	17	Mittel	18

Zueversuche mit eingelieferten Proben aus den Stäben mit 4 Nieten

Tabelle 30.

10\*

## Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

21	Mittel	19 20	Mittel	16 17 18	15	Mittel	13 14	12	Mittel	10	Mittel	987	6	Mittel	57.4	3	Mittel	1	Nr.	Probe	
St. 41 M.		St. 41 S.		41	St. 12a M.		St. 12a	St. 12 M.		St. 12 S.		St. 11 u. 12	St. 6 M.		St. 6	P. M. 2		P. E. 2	Zeichen		Mat
	41a		40	41 und		12a	5	+	(+21	1011	12	11 und		0			D	c	Nr.	ei	erial
in der Mitte		an den Enden		1	in der Mitte		an den Ender	in der Mitte		an den Ender		1	in der Mitte		an den Enden	in der Mitte		an den Enden	Lage im Walzstück	ntnommen aus Stab	-Probe
1,24		$1,21 \\ 1,21$	1	1,20 1,20 1,20	1,28	1	$1,28 \\ 1,27$	1,23	1	1,23 1,23	1	1,19 1,19 1,18 1,18	1,26	1	1,23 1,25	1,19	1	1,19 1,19	Dicke a		Abr
2,66	1	2,63 2,63	1	3,15 3,15	2,62	1	2,63 2,65	2,65	1	2,65	1	2,79 2,79 2,80	2,62	1	2,61 2,61	2,58	1	2,60 2,59	Breite b		nessun
3,30	1	3,18 3,18	1	3,78 3,78 3,76	3,35	1	3,37 3,37	3,26	1	3,26 3,26	1	3,32 3,32	3,30		3,21 3,26	3,07	Ŀ	3,09 3,08	schnitt f		gen in
	20	3	1	20		02	3		0Z	3	-	20		02	3		20	00	Tei- lung l	Länge	cm
2 680	2 715	$2830 \\ 2600$	2 777	2690 2810 2830	2 880	2 995	$     \begin{array}{r}       3  110 \\       2  880     \end{array} $	2 900	2 640	$2650 \\ 2630$	2 780	2 880 2 690 2 760	2 4 30	2 4 30	-1) 2 430	2 280	2 305	2 270 2 340	grenze <i>G</i> /S	Chool	Spann
4 060	3 770	3 840 3 700	4 517	$\begin{array}{r} 4 \ 510 \\ 4 \ 520 \\ 4 \ 520 \end{array}$	4 1 4 0	3 955	3 960 3 950	4 380	3 955	3 980 3 930	4 110	4 100 4 140 4 100	3 770	3 500	3 530 3 470	3 600	3 645	3 590 3 700	grenze G <sup>B</sup>	Durch	ungen ir
66	72	74 70	64	66 62	70	75	76 73	66	67	67 67	67	70 65 67	64	70	70	63	63	63	hältnis $\frac{\sigma_S}{\sigma_B}.100$	Ver-	1 kg/qcm
8		9 9	1	<u> </u>	4	1	లు రు	10	L	10 8,5	1	995	6		5,5	8		3,5 4	stelle von der End- marke cm	fernung der Bruch-	Mittlere
36,5	37,6	35,7 39,5	34,0	35,1 35,5	35,8	38,9	38,6 39,2	31,9	38,7	$36,2 \\ 41,1$	35,7	35,55 5,55 5,55	36,7	39,8	39,3 40,2	41,1	41,7	41,7 41,6	=10 cm je 5 cm von der E	Dezog	De
28,4	30,1	28,9 31,3	26,2	25,8 26,7 26,1	31,6	31,3	31,7 30,8	25,0	30,8	29,6 32,7	28,9	29,7 28,0 29,0	29,3	32,7	32,6 32,7	33,5	34,1	34,9 33,3	=20 cm je 10 cm		nnung d in
28,3	29,6	28,0 31,1	26,0	25,5 26,5 26,0	29,0	31,1	31,6 30,5	25,1	31,8	31,5 32,0	28,5	28,6 27,8 29,0	29,0	32,8	32,8 32,0	33,1	32,8	34,3 31,3	$l = 20 \mathrm{cm}$	Lange	%
53	64	66 61	47	42 51 48	64	68	65 70	53	58	56 60	61	62 60 61	58	68	67 68	66	67	66 67	rung q in %	schnitts- ver-	Quer-
	terbildung. Schief z. Achse	Mattgrau, fein schupp., Trich	zur Breitseite.	Mattgrau fein- schuppig,Trichter bildung. Spalten parallel	seite.	Probe 15 m. Spalter parallel zur Breit	Mattgrau, fein- schuppig,Trichter bildung, schief zu	SCHIDI ZUF ACHS	parallel zur Breit seite. Probe 11	Mattgran, fein- schuppig, Trichter bildung m Snalta	verbildung.	Mattgrau, fein schupp, Trich		terbildung.	Mattgrau, fein		terbildung.	Mattgrau, fein schunn. Trich	aussehen	Bruch-	

1) Stab beim Einlegen auf etwa 10 t vorbelastet; Streckgrenze war bereits überschritten.

76

#### Professor Rudeloff

Tabelle 31.

Zugversuche mit eingelieferten Proben aus dem Material der Stäbe mit 7 Nieten.

	a b e n Aussehen er	Oberfläche nach	dem Bruch						1	Non Providencial		Krispelig, die	Proben1, 2, 1, 2", 3 u. 4 mit	Fließfiguren.					There is	15		Lanim	
	Anga über das dd	Bruchfläche	Hay I want to		S							Mattgrau,	temschuppig, Trichter-	bildung.	A CALLER IN		I Fats in	1. 1. 1. 1. 1.		1.22 2	5 15,1		-
	schnitts- ver- minde-	rung 9	%	65	63	63	61	63	63	62	63	64	65	65	71	- 02	11	67	63	65	64	68	66
nge	= 1	20,0 cm	%	27,8	30,7	27,4	29,1	28,8	30,4	27,8	29,4	30,8	31,8	31,3	31,5	31,6	31,6	29,2	27,5	28,4	28,2	27,5	27,9
Dehnung δ gen auf Lä	$l=11, 3V\overline{f}$ 20,0 cm	je 10,0 cm truchstelle	%	- 27,9	32,2	28,1	29,4	29,4	32,0	28,1	30,1	30,8	32,0	31,4	31,5	31,6	31,6	29,4	28,2	28,8	28,6	28,3	28,5
bezo	$l=5,65 V \overline{f}$ 10,0 cm	je 5,0 cm von der F	%	36,2	34,2	35,9	35,3	35,4	38,5	35,4	37,0	39,6	40,4	40,0	41,6	41,0	41,3	32,9	32,2	32,6	36,9	37,0	37,0
Mittlere Fnt-	fernung der Bruch- stelle von der	nächsten End- marke	cm	7,5	4,0	7,5	5,5	1	4,5	6,5	11	9,5	7,0	10	10,0	10,0		3,0	7,0		5,0	3,0	1
a lute	$\frac{\sigma_S}{\sigma}$ .100	B	. Itol	73	02	78	73	74	64	65	65	63	65	64	99	65	99	73	12	72	02	- 02	02
nungen	Bruch-	grenze	$\sigma_B$	3 940	4 150	-3 990	4160	4 060	3 850	3 820	3 840	3 650	3 780	3 720	3 180	3 220	3 200	4 000	3 990	4 000	3 940	3 940	3 940
Spanr kg/	Streck-	grenze	6,8	2 870	2 920	3 100	3 020	2 980	2 460	2 480	2470	2 310	2450	2 380	2110	2100	2110	2 910	2 830	2870	2 770	2 770	2 770
	Länge der Tei-	lung	cm							1	Sec.	Devis .	20,0			5		1.4	101		122	12.7	
gen	Quer-	schnitt f	dcm	3,14	3,14	3,12	3,14	1	3,41	3,46	1	3,56	3,43	1	3,42	3,34	1	3,32	3,30	1	3,25	3,33	
nessun	Breite	9	cm	2,62	2,62	2,62	2,62	1	2,62	2,62	1	2,70	2,64	-t-	2,69	2,69		2,68	2,68		2,64	2,64	1
Abr	Dicke	a	cm	1,20	1,20	1,19	1,20		1,30	1,32		1,32	1,30	1	1,27	1,24		1,24	1,23		1,23	1,26	1
1.4	Probe ent- nommen	dem Stabe				63				47			47a			9a			39		-6	40	
	Versuch	NI.	1.1. 1.	1	2	1"	2"	Mittel	3	4	Mittel	23	24	Mittel	6	10	Mittel	11	12	Mittel	13	14	Mittel

Zugversuche mit Proben, die aus den Stäben mit 4 Nieten entnommen sind.

Tabelle 32.

Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

Mittel	18	17	Mittel	8	7	Mittel	22	21	Mittel	16	15	Mittel	20	19	Mittel	6	5		Versuch Nr.	
	42			41a			41'	101-0		41	12.1		12a			12'			ent- nommen dem Stabe	Probe
Γ	1,23	1,22	1	1,18	1,15	1	1,25	1,20		1,25	1,22		1,22	1,24		1,20	1,20	.cm	Dicke a	Abr
1	2,73	2,70	-	2,62	2,62	1.	2,65	2,66	1	2,67	2,65	1	2,69	2,67	1	2,62	2,63	cm	Breite b	nessun
1	3,36	3,29	-	3,09	3,01	1	3,31	3,19	1	3,34	3,23	l	3,28	3,31	Ē	3,14	3,16	qcm	Quer- schnitt f	gen
1978	24.6	1 2 12	1 10			18 24	5.16		0.13	20,0	130		323		1.44	1		cm	der Tei- lung	Länge
2 5 1 0	2 490	2 530	2 180	2 220	2130	2 310	2130	2 4 9 0	2 570	2 5 2 0	2 6 2 0	2 780	2 900	2 660	2910	2 900	2910	6'S	Streck- grenze	Spann kg/u
3 880	3 850	3 900	3 250	3 230	3 270	3 400	3 1 3 0	3 670	3 950	3 930	3 960	4010	4 0 3 0	3 980	4 4 4 4 0	4 560	4 3 2 0	6B	Bruch- grenze	qcm
65	65	65	67	69	65	68	68	68	65	64	66	70	72	67	- 66	64	67	0	$rac{\sigma_S}{\sigma_B}$ , 100	
- Para	4,0	3,0	1	6,0	8,5	T <sub>s</sub>	9,0	8,0	1	4,0	4,5	T	1,0	3,0	I	3,5	3,5	cm	der Bruch- stelle von der nächsten End- marke	Mittlere Ent-
33,4	33,8	33,0	44,5	43,4	45,5	44,0	44,0	43,9	35,2	.34,1	36,2	32,2	30,8	33,6	33,7	33,2	34,2	%	$l=5,65 \sqrt{f}$ 10,0 cm je 5,0 cm von der E	bezo
23,6	24,1	23,0	34,9	34,4	35,4	34,9	34,5	35,3	28,4	28,8	27,9	23,9	21,9	25,8	24,5	. 24,7	24,3	%	$l=11,3\sqrt{f}$ 20,0 cm je 10,0 cm 3ruchstelle	Dehnung d gen auf L
22,5	23,1	21,9	34,9	34,2	35,5	34,9	34,5	35,2	28,5	27,6	29,3	22,4	19,4	25,3	25,0	24,8	25,2	%	<i>l</i> = 20,0 cm	änge
62	64	60	70	70	70	70	. 74	65	61	62	60	65	65	64	57	54	59	%	schnitts- ver- minde- rung g	Quer-
a uso a			1					bilduilg.	Trichter-	Mattgrau, feinschuppig,					1.2		2		über das d Bruchfläche	Ang
14							Walzhaut.	Proben 15, 16,	u. 8 mit Fließ- figuren , die	Proben 5, 6, 7	Krisnelia die							dem Bruch	Aussehen er Oberfläche nach	aben

T a b e l l e 32 (Fortsetzung).

Zugversuche mit Proben, die aus den Stäben mit 4 Nieten entnommen sind.

78

# Professor Rudeloff

# Tabelle 2.

# Gleitbeobachtungen mittels Zeigerapparaten.

Versuchsreihe IIA. Zwischenflächen: gebeizt und geölt. Flacheisen: 10,0 × 2,4 cm; Laschen: 10,0 × 1,4 cm; 3 Nieten von 2,1 cm Durchmesser.

Probe	Art der	Mess	3-						Ges	amtb	ewegu	nger	n in	1/500	o cm	bei	den	folger	nden	Belas	tunge	on in	t								В	leibe	nde	Bewe	gung	gen in	n <sup>1</sup> /50	00 cm	nach	folg	ende	n Be	lastu	ngen	in t			
Nr.	Verbindung	stelle	8 2	4	6	8		10	11	12	13 ]	4	15	16	17	18	19	20	22	24	25	3	0 3	5	40	45	50	2	4	6	8 1	0 ]	12	13	14	15	16	17	18 2	20	21	22	24	25	27	30	35	40
4	Schrauben	$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$		$     \begin{array}{c}       1 \\       2 \\       3 \\       3 \\       5 \\       1 \\       5     \end{array} $	3 5 8 8	1.	5	17 15 15	17 19 18	$     \begin{array}{c}       23 \\       23 \\       21 \\       22 \\       22     \end{array} $	28 3 30 3 23 2 23 9	32 34 26 25	37 37 27 28	43 45 30 34	48 49 33 38	54 54 38 41	59 58 42 46	66 65 47 51	82 78 72 77	103 97 107	122 111 124 190	2 21 19 1 22	8 38 9 34 7 28 6 39	85 5 47 5 83 4 81 F	581 535 488			$     \begin{array}{c}       0 \\       0 \\       1 \\       0     \end{array} $	$     \begin{array}{c}       0 \\       1 \\       2 \\       1     \end{array} $	0 2 2 3	2 3 1 5	5 1 7 1 1	10 11 2 6	_		15 18 5 8				32 35 11	_	-		77 73 80 86				
1		$\begin{array}{c}1\\2\\3\\4\end{array}$			5 5 0 -3		8 5 0 - 3 -	5 5 -5 -3 -	15 5 -5 -3	10 5 3 0		.3 .3 20 20	25 13 30 23	35 25 35 55	60 48 50 30		73 58 63 48	65 63 70 55		-	110 95 115 88	$\begin{array}{c c} & 12 \\ \hline & 19 \\ \hline & 18 \\ \hline & 18 \\ \hline & 15 \\ \hline & 13 \\ \hline & 13 \\ \end{array}$	0 30 8 31 8 20 0 1	35         5           50         5	538 508 375 560	733 710 540 583	1023 1003 808 980		- - -					5 8 13 8			30 28 40 18				_			83 73 75 50	1 1 1 1	158 140 103 80	290 275 150 113	440 415 290 230
2	Hand- Nietung	$\begin{array}{c}1\\2\\3\\4\end{array}$		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$\begin{array}{c}1\\1\\0\\1\end{array}$		2 1 0 1	2 2 0 2	3 2 0 2	4 2 1 3	5 3 2 4	6 3 17 19	<b>7</b> <b>5</b> 25 22	9 7 27 23	11 8 28 24	$     \begin{array}{r}       14 \\       10 \\       29 \\       28     \end{array} $	17 12 31 30	19 13 33 31	22 17 37 34	$25 \\ 19 \\ 45 \\ 44$	29 20 50 48	) 4 ) 3 ) 6 3 6	6 4 9 9 9 1	71 1 52 1 98 1 90 1	130 107 148 152	187 158 212 235	379 250 308 430	1				1 - 0 - 0 - 0 -			1	6 4 22 19				15 11 27 22				19 16 50 33		31 24 53 51		
3		$\begin{array}{c}1\\2\\3\\4\end{array}$		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c}1\\0\\3\\5\end{array}$		4 0 5 6	7 0 6 8	9 0 9 10	11 5 13 15	16     2       7     1       23     4       23     4       23     4	20 17 16 12	41 24 62 60	45 27 70 69	49 30 75 75	53 33 80 79	56 35 85 86	62 39 90 90			80 61 119 119	$     \begin{array}{c}             13 \\             10 \\             16 \\             17             17          $	8         20           9         10           67         2           71         2	03 3 35 3 34 3 44 4	369 324 379 405			$\begin{array}{c} 0\\ 0\\ 1\\ 1\\ 1 \end{array}$	0 1 1 1	$\begin{array}{c}1\\1\\1\\2\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\1\\2\\3\end{array}$	1 1 3 4 1	3 0 1 1		29 16 44 48				- 4	46 31 76 76								
5		$\begin{array}{c}1\\2\\3\\4\end{array}$			5 3 1 1		5 4 3 1	7 5 4 1	7 6 4 6	8 6 5 7	9 J 6 7	10 8 7 8	<b>13</b> <b>9</b> 10	15 10 10 11	18 13 10 11	23 18 11 12	29 21 11 13	35 26 15 17			68 54 88 76		7     1       0     1       3     1       5     1	35         3           45         3           92         4           71         3	346 311 408 354			$\begin{array}{c}1\\0\\0\\1\end{array}$	2 1 0 0	2 1 0 0	1 1 0 0	2 1 0 0	1 2 1 1				5 6 1 5			23 20 9 11	_		1			111		
6	Luft-	$\begin{array}{r}1\\2\\3\\4\end{array}$		$     \begin{array}{c c}       0 & 1 \\       1 & 2 \\       2 & 5 \\       1 & 2 \\     \end{array} $	2 3 10 7	3	3 4 3 2	4 5 44 33	5 6 49 39	6 7 55 43	10     1       10     1       60     6       49     5	12 14 52 52	22 24 66 55	38 39 70 59	48 49 75 61	55 53 76 68	62 60 81 70	69 64 86 74			94 95 104 94		$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	52 2 46 2 54 3 39 3	252 253 336 319			0 0 0 0	0 1 0 1	0 1 2 6	$     \begin{array}{c}       1 \\       2 \\       22 \\       19 \\       2     \end{array} $	2305	3 5 35 37			22 24 42 41				51 58 50 51	-		111		[	1     1		
7	hammer- Nietung	$\begin{array}{c}1\\2\\3\\4\end{array}$		$     \begin{array}{cccc}       1 & 2 \\       1 & 1 \\       2 & 2 \\       0 & 0 \\       \end{array} $	4 1 4 1		4 2 6 1	5 2 7 2	5 2 7 4	6 2 8 5	6 3 10 7	7 4 1 0	8 4 15 11	8 5 17 14	9 5 19 16	9 6 22 18	9 6 24 21	$     \begin{array}{c}       10 \\       7 \\       25 \\       22     \end{array} $	12 8 34 28	$     \begin{array}{r}       13 \\       10 \\       45 \\       40 \\     \end{array} $	16 10 58 47	5 9 ) 8 ) 8 ) 10 7 9	18       19       12       12       12       12       12	53 3 32 3 28 4 03 3	388 355 408 361			0 0 0 0	$\begin{array}{c}1\\0\\0\\0\end{array}$	0 0 0 0	1 0 0 0	1 0 0 0	1 0 0 1			3 1 4 3			-	2 2 10 11	_				68 68 47 41			1 1 1
8		$\begin{array}{c}1\\2\\3\\4\end{array}$		$     \begin{array}{c cccccccccccccccccccccccccccccccc$	3 2 3 2		4 3 3 4	4 3 3 4	3 4 8 5	4 5 9 7	4 5 10 8	4 5 0 9	5 6 13 11	5 7 13 12	6 9 14 13	7 11 17 17	16 22 27 27	$     \begin{array}{r}       32 \\       42 \\       37 \\       40     \end{array} $			49 77 68 70	) 9 7 10 5 9 0 11	0 1 8 1 5 1 4 1	50 3 51 3 30 3 92 3	336 384 335 387			0 0 0 0	$     \begin{array}{c}       1 \\       0 \\       0 \\       0     \end{array} $	0 1 1 1	0 1 1 1	0 1 1 1	1 1 3 1			1 3 6 3				26 38 29 31	_							
9		$\begin{array}{c}1\\2\\3\\4\end{array}$		$egin{array}{c c} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array}$	0 1 2 1		$     \begin{array}{c}       1 \\       1 \\       3 \\       2     \end{array} $	4 1 3 3	5 2 4 2	5 2 4 3	5 3 5 4	5 3 5 5	5 4 6 5	5 5 6 6	5 6 6 6	5 7 6 7	6 7 7 10		7 11 10 12	49 64 68 72	57 80 78 84	7 8 0 10 3 11 4 12	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	53 3 90 3 58 2 36 3	317           378           295           312			$\begin{array}{c}1\\0\\0\\0\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\0\\0\\0\end{array}$	1 0 0 0	1 1 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0							0 1 0 3			45 50 60 60	-				
10	Knie-	$ \begin{array}{c} 1\\ 2\\ 3\\ 4 \end{array} $		$     \begin{array}{c c}       2 & 3 \\       1 & 1 \\       0 & 1 \\       2 & 1 \\       \end{array} $	5 1 1 1		6 1 3 2	8 2 4 1	9 2 5 1	9 2 5 1	11 1 2 8 1 2	1 3 1 1	$\begin{array}{c}12\\4\\12\\2\end{array}$	14 4 <b>19</b> 9	16 5 42 24		71 51 73 42	78 56 79 45			10' 82 112 6'	$\begin{array}{c cccc} 7 & 15 \\ 2 & 12 \\ 2 & 17 \\ 7 & 10 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	876 846 401 295		[ ] ]	$\begin{array}{c}1\\0\\0\\1\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\0\\0\\1\end{array}$	1 0 0 1	1 1 0 1	2 1 0 0	2 1 1 1			4 1 5 2		7 - 1 - 35 - 23 -	- (	51 49 53 39	_							
11	hebel- Nietung	$\begin{array}{c}1\\2\\3\\4\end{array}$			1 1 3 0			3 1 5 1	3 1 6 1	3 1 6 1	4 2 6 2	4 2 6 2	4 2 7 2	4 2 8 2	5 3 9 2	$5 \\ 4 \\ 10 \\ 3 \\ 3$	9 5 12 6	10 6 15 10	75 70 50 60	90 80 59 67	94 83 64 73	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c} 9 & 1 \\ 1 & 1 \\ .5 & 1 \\ 2 & 2 \end{array}$	38     3       72     3       84     3       24     4	347 325 317 407			0 0 0 0	0 0 0		-	0 - 0 - 2 - 0 -						-	1 1 7 1	4 3 10 4	10 9 37 34	68 61 47 44		10 9 37 34				
12		$\begin{array}{c}1\\2\\3\\4\end{array}$		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3 2 2 1		4 2 3 1	6 2 3 1	6 2 3 2	8 2 3 2	8 3 4 2	9 5 5 2	9 6 4 3	10 6 5 3	11 8 5 3	13 8 5 6	15 9 6 7	72 55 8 8			114 90 8' 80	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	82 10 97 74	-				0 1 0 0	1		2 - 1 - 1 - 0 -	-		+		4 1 1 0		6 ( 4 4 1 0	64 19 2 2					1 1 1 1			



# Tabelle 34.

# I. Dehnung der Winkeleisen ohne Niete.

Gemessen auf 20,0 cm Länge über die Löcher, und zwar a und c an den Schenkelrändern, b im Rücken.

1	od menes	Abr	nessunge	en Maria	Loy(Gat		D	ehn	unge	n		
Stab Nr.	Meß- strecke	Wurzel- maß	Längs- abstand der Loch-	Netto- Quer-	in in	<sup>1</sup> / <sub>10</sub> %	bei den	überge	eschriebe kg	enen Be	lastung	en
		cm	mitten cm	qcm	21 220	25850	30480	35100	39710	44370	48970	53 580
7	a b c		4,5	C. Kole (22)	3 1 2			$\begin{vmatrix} 4\\ 2\\ 3 \end{vmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7\\4\\4 \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c}10\\9\\9\end{array}$	24 23 23	37 37 38
	Mittel	- Still	ante os	100 00 m	2,0	0.0	-	3,0	5,0	9,3	23,3	. 37,3
13	a b c		5,0		1 1 1	$\begin{array}{c}1\\1\\2\end{array}$		2 2 3	6 5 6	$13 \\ 13 \\ 14$	-	
1.1.5	Mittel			1. 1.1	1,0	1,3	2,3	2,3	5,7	13,3	-	+
15	a b c	5,0	5,5		1 1 1	$\begin{array}{c}1\\2\\1\end{array}$	2 2 2	2 2 2	7 7 7,5	$     \begin{array}{c}       14 \\       16 \\       17     \end{array} $	38 40 42	
	Mittel		tight of	1	1,0	1,3	2,0	2,0	7,2	15,7	42,0	+
43	a b c		6,0	1	2 2 2	2 2 2	$\begin{array}{c c} 2\\ 2\\ 2\end{array}$	2 2 3	2 6 7	9 11 13		1 bink
1	Mittel			-	2,0	2,0	2,0	2,3	5,0	11,0	-	-
45	a b c		6,5		$\begin{array}{c} 0\\ 0\\ 1\end{array}$	0 0 1	$\begin{array}{c} 0\\ 0\\ 2\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\0\\2\end{array}$	6 3 5	$13 \\ 12 \\ 13$	33 30 34	55 52 55
	Mittel	1.84		13,5	0,3	0,3	0,7	1,0	4,7	12,7	32,3	54,0
8	a b c	-	4,5	. Start	$\begin{array}{c}1\\1\\2\end{array}$	$\begin{array}{c c}1\\1\\2\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\1\\2\end{array}$	$\begin{array}{c c} 1\\ 2\\ 2\end{array}$	5 5 4	9 8 9	21 21 20	36 36 38
	Mittel				1,3	1,3	1,3	1,7	4,7	8,7	20,7	36,7
14	a b c		5,0	1.1	$ \begin{array}{c} 2 \\ 0 \\ 0 \end{array} $	$\begin{array}{c} 2\\ 1\\ 0\end{array}$	$\begin{array}{c} 2\\ 1\\ 0\end{array}$	2,5 1 1	6 5 7	$     \begin{array}{c}       16 \\       16 \\       17     \end{array} $	$\begin{vmatrix} 38 \\ 40 \\ 40 \end{vmatrix}$	
	Mittel				0,7	1,0	1,0	1,5	6,0	16,3	39,3	+
16	a b c	5,5	5,5		$\begin{bmatrix} 0\\1\\0 \end{bmatrix}$	$\begin{vmatrix} 0\\2\\2 \end{vmatrix}$	$\begin{array}{c}1\\2\\2\end{array}$	2 2 2	4 6	$\begin{array}{c c} 12\\ 12\\ 12\\ \end{array}$	33 37	
	Mittel		1911		0,3	1,3	1,7	2,0	5,0	12,0	34,7	-
44	a b c		6,0		0 0 0	$\begin{vmatrix} 1\\0\\1 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} 2\\0\\1 \end{vmatrix}$	$\begin{array}{c c} 3\\ 1\\ 2\end{array}$	7 4 7	$     \begin{array}{c}       14 \\       13 \\       15     \end{array} $	33 35 37	55 55 58
	Mittel				0,0	0,7	1,0	2,0	6,0	14,0	35,0	56,0
46	a b c		6,5		$\begin{array}{c c}1\\0\\1\end{array}$	$\begin{array}{c} 2\\ 0\\ 1\end{array}$	$\begin{array}{c} 2\\ 0\\ 2\end{array}$	$\begin{array}{c} 2\\ 1\\ 2\end{array}$	5 2 5	$     \begin{array}{c}       13 \\       11 \\       13     \end{array}   $	31 31 32	51 51 53
	Mittel				0,7	1,0	1,3	1,7	4,0	12,3	31,3	51,7

## Tabelle 35.

# II. Dehnung der Winkeleisen mit eingezogenen Nieten und Unterlegscheiben.

Gemessen auf 20,0 cm Länge über die Nieten, und zwar a und c an den Schenkelrändern,

b im Rücken.

	-	Ab	messung	gen				1	Deh	nun	gen	T		-	
Stab Nr.	Meß- strecke	Wurzel- maß	Längs- abstand der Loch-	Netto- Quer-			in 1/10	% bei	den üb	ergesch in kg	riebener	1 Belast	ungen		
	24	cm	mitten cm	qcm	21 220	25850	30480	35100	39700	44370	48 970	53580	58 130	62630	67 140
48	a b c		5,5		0,5 0,5 0	$0,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \\ 0,5$	$1 \\ 0,5 \\ 0,5$	1 0,5 0,5	$1,5 \\ 1 \\ 0,5$	1,5 1 1	2 1 1		4,5 5 6,5	$12,5 \\ 14 \\ 15$	32 34,5 35
	Mittel		1		0,3	0,5	0,7	0,7	1,0	1,2	1,3	1,7	5,3	, 13,8	33,8
50	a b c	5,0	6,0		0,5 0 0,5	0,5 0 0,5	1 0,5 1	1 1 1	1,5 1,5 1,5	$1,5 \\ 2 \\ 1,5$	2 2 1,5	2 2 1,5	5 5,5 6,5	13,5 18 17	33 37,5 39
	Mittel		1.1		0,3	0,3	0,8	1,0	1,5	1,7	1,8	1,8	5,7	16,2	36,5
52	a b c	10 U. 10 U.	6,5		0,5 0 0,5	0,5 0 0,5	$0,5 \\ 0 \\ 0,5$	$0,5 \\ 0 \\ 1$	1 0 1	$\begin{array}{c}1\\0\\1\end{array}$	$     \begin{array}{c}       1 \\       0,5 \\       1,5     \end{array} $	$1,5 \\ 0,5 \\ 2$	4,5 4,5 5	$14 \\ 15 \\ 14,5$	31 34 34,5
	Mittel		1. 1. 1.	17,6	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	0,7	1,0	1,3	4,7	14,5	33,2
49	a b c		5,5		Eins d	pannkei laher ur	le mußt zuverläs	en wied ssig weg	lerholt 1 en Vers	nachgetr chiebens	ieben w s der Me	erden; 1 eßstäbe.	Dehnung	gsmessur	ngen
	Mittel	19.4 - 9.4 A.						-				1			
51	a b c	5,5	6,0		0,5 0,5 0,5	$     \begin{array}{c}       1 \\       0,5 \\       1     \end{array} $	$1 \\ 0,5 \\ 1$	1 1 1	$1,5 \\ 1 \\ 1,5$	$\begin{array}{c} 2\\ 1\\ 2\end{array}$	2,5 1,5 2	3 2,5 2	7 6 5,5	12 17 15,5	38 37 34,5
	Mittel				0,5	0,8	0,8	1,0	1,3	1,7	2,0	2,5	6,2	14,8	36,5
53	a b c		6,5		$1 \\ 0,5 \\ 0,5$	$     \begin{array}{c}       1 \\       0,5 \\       0,5     \end{array} $	1 0,5 0,5	$     \begin{array}{c}       1 \\       0,5 \\       0,5     \end{array} $	$1,5 \\ 0,5 \\ 1$	$1,5 \\ 0,5 \\ 1,5$	$2 \\ 1 \\ 2,5$	3,5 1 3,5	$6,5 \\ 5,5 \\ 10$	14,5 15 18	36,5 35 39
	Mittel				0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	1,2	1,8	2,7	7,3	15,8	36,8

Tabelle 36. Zugversuche mit durch Nietlöcher geschwächten Winkeleisen.



Proben ohne Niete.

8,0

Fig. b.

_	
0.1	
e	
0	
-	
0	
-	
_	
-	
0	
0	
in c	
OL.	
0	
_	
-	
(D)	
~	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
1	
0	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
0	
-	
1	
-	
-	
E	
en	
len	
nen	
nen	
enen	
genen	
genen	
ogenen	
ogenen	
zogenen	
zogenen	
ezogenen	
rezogenen	
gezogenen	
Igezogenen	
ngezogenen	
ingezogenen	
singezogenen	
eingezogenen	
eingezogenen	
eingezogenen	
t eingezogenen	
it eingezogenen	
nit eingezogenen	
nit eingezogenen	
mit eingezogenen	
mit eingezogenen	
mit eingezogenen	
3 mit eingezogenen	
3 mit eingezogenen	
53 mit eingezogenen	
-53 mit eingezogenen	
-53 mit eingezogenen	
-53 mit eingezogenen	
-53 mit eingezogenen	
-53 mit eingezogenen	
8-53 mit eingezogenen	
8-53 mit eingezogenen	
48-53 mit eingezogenen	
48-53 mit eingezogenen	
48-53 mit eingezogenen	
1 48-53 mit eingezogenen	
n 48-53 mit eingezogenen	
en 48-53 mit eingezogenen	
en 48-53 mit eingezogenen	
ven 48-53 mit eingezogenen	
ben 48-53 mit eingezogenen	
ben 48-53 mit eingezogenen	
oben 48-53 mit eingezogenen	
oben 48-53 mit eingezogenen	
roben 48-53 mit eingezogenen	
roben 48-53 mit eingezogenen	
<sup>3</sup> roben 48-53 mit eingezogenen	
Proben 48-53 mit eingezogenen	

r Stabfestig- rialfestigkeit	$rac{\sigma_B}{\sigma_b} \cdot 100$	%	94	1	100	98	102	102	94	1	96	- 97	103	105	98	103	104	96	102	102
Verhältnis de keit zur Mate	$rac{\sigma_S}{\sigma_s} \cdot 100$	%	110		96	95	108	96	110 -	1	105	107	102	108	96	116	116	96	117	112
stigkeiten	Dehnung $\delta_{11,3}$	%	31,3	1	22,0	24,1	27,7	27,7	31,3		22,0	24,1	27,7	27,7	20,5	51.5	6T,	20,5	01.7	1,12
Materialfe	ungen cm	$\sigma_b$	3 740	1	3 990	3 990	4 020	4 020	3 740	1	3 990	3 990	4 020	4 020	4 055	010	DEC C	4 055	2 010	010 0
Mittlere	Spann kg/q	G_8	2170	1	2 720	2 740	2 710	2 710	2170	I	2 720	2 740	2 710	2 710	3 155	0.700	0.01 7	3 155	0 700	061 7
ungen	Bruch $\sigma_R = P_R/t$	kg/qcm	3 530	4 400	3 980	3 900	4 100	4110	3 440	4 220	3 840	3 870	4160	4 220	3 990	4 060	4120	3 900	4 040	4 010
Spann	Streck- grenze	kg/qcm	2 380	2 770	2 600	2 600	2 940	2 600	2 390	2 940	2 870	2 940	2 770	2 940	3 040	3 250	3 240	3040	3 260	3130
ungen	Bruch $P_{R}$	kg	45 870	57180	53 670	52 610	55 400	55 510	46400	57 010	51820	52190	56110	56 920	70 230	71 500	72 500	68 670	71 110	70 630
Belast	Streck- grenze	kg kg	32 090	37 420	35 100	35 100	39 740	35 100	32 300	39 740	38 810	.39740	37 420	39 740	53 580	57 230	57040	53 580	57 450	55 000
1)	Quer- schnitt	dcm			13,5					1	12.5	10'0T				17,6			17,6	
ingen ze Fig. a	Loch- durch- messer	d cm			2,1						9.1	2,1				2,1			2,1	
Abmessu obige Skiz	Längs- abstand <i>l</i> der Loch-	cm	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	4	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	5,5	6,0	6,5	5,5	6,0	6,5
(s. 0	Abstand b <sub>2</sub> Mitte Loch vom Rücken	(Wurzel) cm			5,0						2	0,0				5,0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	5,5	
	Stab Nr.		3	2	13	15	43	45	4	8	14	16	44	46	48	50	52	49	51	; ; ;

# Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

81

82

Professor Rudeloff, Versuche mit Nietverbindungen und Brückenteilen.

Mittel	14 15	Mittel	12 13	Mittel	8	6	Mittel	5 4	లు	Mittel	2	Nr.	Proben	
St. 50—53		St. 48/49		13 14 15			St. 13 + 14 W. 15 + 16	W. M.		W. E.	Zeichen		Mater	
50 bis 53		48 und 49		43 bis 46		13 bis 16			00		er Nr.		·ia1-	
	1		-		i	14.18		1	in der Mitte		an den Ender	Lage im Walzstück	itnommen aus Stab	Probe
1	1,14 1,21	1	1,12 1,18	1	0,96	0,96	1	0,90 0,90	0,88		0,87 0,88	Dicke a		Abmessungen in
1	2,64 2,64	1	2,65 2,64	1	3,15	3,17 3,15	1	3,78 3,78	3,49	1	3,49 3,49	Breite b	-	
1	3,01 3,19	1	2,97 3,12	1	3,02	3,04 2,993	1	3,40 3,40	3,07	1	3,04 3,07	Quer- schnitt f		
	20	20		20			20			20		der Tei- lung <i>l</i>	Länge	cm
2 790	2 810 2 770	3 155	3 380 2 930	2 710	2 690	2 720 2 730	2 730	2 720 2 740	2 280	2 1 2 5	2 200 2 050	Streck grenze <sub>GS</sub>		Spann
3 940	3 950 3 930	4 0 5 5	4 100 4 010	4 0 2 0	4 0 50	4 020 3 990	3 990	3 990 3 990	3 730	3 740	3 750 3 730	- Bruch- grenze б <sub>В</sub>		ungen i
71	71 70	78	82 73	67	66	68	69	68	61	57	55 55	Ver- hältnis $\frac{\sigma_S}{\sigma_B}$ . 100		n kg/qcm
1	5 5	-	9 10		10	9 8	1	∞ ∞	8	1	∞ ∞	stelle von der End- marke cm	fernung der Bruch-	Mittlere Ent-
29,1	27;0 31,2	28,3	27,8 28,7	35,9	33,9	35,5 38,3	29,0	29,1 30,8	39,7	39,7	40,1 39,3	=10 cm je 5 cm vor Bruc	l=5,65V7	De
21,7	20,7 22,7	20,5	19,7 21,2	27,7	25,8	27,9	23,1	22,0 24,1	31,6	31,2	31,8 30,6	=20 cm je 10 cm 1 der hstelle	l=11,3Vf	hnung $\delta$ in en auf die
24,6	24,2 24,9	24,2	24,1 24,3	27,5	25,8	27,7 29,1	22,9	21,8 23,9	31,3	30,9	31,5 30,2	<i>l</i> =20 cm		1 % Länge
64	65 62	65	64 65	56	54	58 55	57	58 56	57	55	56 53	rung 9 in %	ver-	Quer-
Mattgrau, fein- schuppig, Trichter- bildung, Probe 15 schief zur Achse.		Mattgran, fein- schuppig, Trichter- bildung, Probe 12 schief zur Achse.		Mattgrau, feinschuppig, Trichterbildung			Mattgrau, feinschuppig, Trichterbildung		Mattgrau, fein schuppig, Trichterbildung			Bruch- aussehen		

Druck von Leonhard Simion Nf. in Berlin SW, 48,

KRAKÓW

Tabelle 37.

Zugversuche mit Proben aus den Winkeln (s. Tabelle 36).









