



Zentral-Bibliothek
der organisierten Arbeiterschaft
Großstettins.

1. Stettiner Arbeiter neigt jedem Mitglied.
2. Mitglieder, welche die Bibliothek benutzen, sind verpflichtet, die Bücher innerhalb 4 Wochen in sauberem Zustande wieder abzuliefern.
3. Für verloren gegangene oder sonst beschädigte Bücher haftet der Verlierer oder Beschädiger für den vollen Ersatz des betreffenden Buches.
4. Der Bibliothekar hat die Verantwortlichkeit über die ihm vom Verein übergebenen Bücher und Utensilien; derselbe hat über das Verzeichniß sowie über eingegangene Gelder Buch zu führen.
5. Dem Bibliothekar steht eine aus 5 Mitgliedern bestehende Kommission zur Seite, deren Aufgabe es ist, den Bibliothekar bei Eintreibung nicht abgelieferter Bücher oder Unordnung jeder Art zu überwachen. Die Kommission muß mindestens alle Vierteljahr mit dem Bibliothekar zusammenkommen, um über das Wohl der Bibliothek zu berathen.

Der Vorstand.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



100000300396

Bibliothek=Ordnung.

1. Die Bibliothek steht allen gewerkschaftlich oder politisch organisierten Arbeitern und Arbeiterinnen, die sich als solche legitimieren, unentgeltlich zur Benutzung offen.

2. Bei erstmaliger Benutzung der Bibliothek erhält jeder Leser eine auf seinen Namen lautende Leserkarte. Diese Karte bleibt Eigentum der Bibliothek, ist bei Aufgabe der Benutzung zurückzugeben und im Verlustfalle mit 5 Pf. zu erlösen. Der Umtausch von Büchern findet nur gegen Vorlegung dieser Leserkarte statt.

3. In der Regel darf jedesmal nur 1 Buch entliehen werden; zu Lehrzwecken oder in Ausnahmefällen können zwei Bücher verabfolgt werden. Ein Weiterverleihen der Bücher ist bei Verlust des Benutzungsrechtes der Bibliothek unterjagt.

4. Die Lesezeit beträgt zwei Wochen und kann durch einmalige Verlängerung auf vier Wochen steigen. Bei versäumter Verlängerung sind pro Buch und Woche 5 Pf. Strafe zu zahlen, welche dem Bibliotheksfonds zugeführt werden. Sind Bücher nach Ablauf von acht Wochen trotz vorhergegangener schriftlicher Mahnung nicht zurückgegeben, so werden dieselben vom Entleiher abgeholt, wofür derselbe zugunsten des Bibliotheksfonds 50 Pf. an den Boten zu entrichten hat.

5. Der Entleiher ist für die entliehenen Bücher in jedem Falle verantwortlich und hat dieselben in sauberem Zustande wieder abzuliefern. Bei Beschmutzungen und Beschädigungen trägt derselbe die Reparaturkosten und ist bei gänzlichem Verlust der entliehenen Bücher zu vollem Ersatz verpflichtet. Nichtachtung dieser Bestimmungen zieht den Ausschluß von der Benutzung der Bibliothek nach sich.

6. Mit der erstmaligen Entnahme von Büchern verpflichtet sich der Entleiher zur vorbehaltlosen Anerkennung und Befolgung dieser Bibliothek=Ordnung.

7. Obige Bestimmungen gelten auch für die Benutzung der Jugendbücherei und haften die betreffenden Eltern bzw. Erzieher für die Verstöße der Jugendlichen gegen die Bibliothek=Ordnung.

8. Zur Erleichterung des Bücherwechsels wird die Erwerbung eines Kataloges empfohlen, der für ein geringes Entgelt zu kaufen ist.

Zehn Gebote für den Leser.

1. Suche an jedem Tage ein Stündchen Zeit für das Lesen eines guten Buches zu erübrigen.
2. Lies Bücher mit belehrendem Inhalt, so lange dein Geist rege ist; unterhaltende Bücher lies nur zur Erholung und in besonderen Feierstunden.
3. Lies die Bücher nicht nur zu deinem persönlichen Ergezen, sondern auch zu dem Zwecke, die gewonnene Bereicherung deines Wissens im Interesse der Gesamtheit, besonders zur Förderung des proletarischen Befreiungskampfes, anzuwenden.
4. Lies mehrere Male, was du beim ersten Lesen nicht verstanden hast; oder hole dir Aufklärung von einem Freunde, der mehr weiß als du.
5. Lege dir ein Merkbuch an, in das du wichtige Gedanken-gänge aus den Büchern, die du liest, oder eigene Gedanken, die dir beim Lesen kommen, hineinschreibst.
6. Lies nicht zuviel auf einmal, sondern beschränke dich zurzeit möglichst auf ein Buch, dieses lies aber gründlich.
7. Beachte die Bestimmungen der Bibliothekordnung, besonders die über die rechtzeitige Rücklieferung der Bücher; denn auch andere wollen das Buch kennen lernen, dessen Lektüre dir Freude macht.
8. Behandle die Bücher mit der nötigen Sorgfalt; insbesondere blättere die Seiten nicht mit feuchtem Finger um und knicke sie nicht ein; lies nicht beim Essen; lasse das Buch nicht unbeachtet umherliegen, kurz, gib es in demselben Zustande zurück, in dem du es erhalten hast.
9. Verhüte streng, daß durch ein Buch Krankheiten weiter verbreitet werden, indem du eine öffentliche Bibliothek nicht benutzt, so lange in deinem Hause eine ansteckende Krankheit (Masern, Scharlach, Diphtherie, Typhus u. a.) herrscht.
10. Schaffe dir die Bücher, die dir am besten gefallen, und denen du die meiste Förderung zu verdanken glaubst, für deine eigene Bibliothek an.



Atlas

z u m

v o l l s t ä n d i g e n H a n d b u c h

d e r

Eisengiesserei,

eine Darstellung des gesamten Betriebes, Regeln für die Anlage der Eisengiessereien und eine Anleitung zur Buchführung und Kalkulation bei dem Eisengiessereibetriebe enthaltend.

Auf theoretisch praktischer Grundlage bearbeitet und für den Gebrauch in der Praxis bestimmmt

v o n

A. L e d e b u r ,

Professor an der Königl. Bergakademie zu Freiberg in Sachsen.

Mit 243 Abbildungen auf 29 Tafeln.



Der hierzu gehörige Text ist in einem besonderen Bande beigegeben.

455

219
III 16819



N^o. 11.

I. Die Bibliothek des Fachvereins der Turner steht jedem Mitgliede gegen Erlegung eines Pfandes von 50 Pf. frei.

II. Mitglieder, welche die Bibliothek benützen, können ein Buch nicht länger als 14 Tage im Hause frei behalten; benützt ein Mitglied ein Buch länger, so hat dasselbe für die dritte angefangene Woche 5 Pf., für die vierte angefangene Woche 10 Pf. zu entrichten. Länger als vier Wochen darf kein Buch behalten werden.

III. Für verlorene gegangene, ihrer Abbildung beraubte oder sonst beschädigte Bücher haftet der Verlierer oder Beschädiger nicht nur mit seinem Pfande, sondern er ist zum vollen Ersatz des betreffenden Buches verpflichtet.

IV. Der Bibliothekar hat die Verantwortlichkeit über die ihm vom Verein übergebenen Bücher und Utensilien. Derselbe hat über das Verzeichniß sowie über die eingegangenen Gelde Buch zu führen.

V. Dem Bibliothekar steht eine aus 5 Mitgliedern bestehende Kommission zur Seite, deren Aufgabe es ist, den Bibliothekar bei Einreibung nicht abgelieferter Bücher oder Unordnung jeder Art zu überwachen. Die Kommission muß mindestens alle vier Wochen mit dem Bibliothekar zusammen kommen, um über das Wohl der Bibliothek zu berathen.

Der Vorstand.

Uebersicht

der im Atlas enthaltenen Abbildungen mit Hinweis auf den Text.

Seite	Tafel I.
	Fig. 1 Eisenkrystalle
	Fig. 2—8 Beispiele für die Folgen der Schwindung des Eisens
	Fig. 9—10 Beispiele für die Gasentwickelung beim Giessen

Seite	Tafel II.
	Fig. 1—2 Festigkeitsprobiermaschine, vom Verfasser konstruiert
	Fig. 3 Festigkeitsprobiermaschine des Königl. Hüttenamts Gleiwitz
	Fig. 4 Probe für Hartgusseisen
	Fig. 5—7 Kupolofen nach Schmähel
	Fig. 8—10 Kupolofen nach Ireland

Seite	Tafel III.
	Fig. 1—5 Kupolofen nach Ireland mit Abänderung
	Fig. 6—7 Kupolofen nach Kriigar
	Fig. 8—9 Kupolofen nach Fauler

Seite	Tafel IV.
	Fig. 1—2 Zentrifugalgebläse (Ventilator) nach Lloyd
	Fig. 3—5 Kapselradgebläse nach Roots
	Fig. 6—9 Schraubengebläse von H. Kriigar

Seite	Tafel V.
	Fig. 1 u. 2 Gichtaufzug mit Dampfmaschine
	Fig. 3—5 Desgl. mit Transmissionsbetrieb
	Fig. 6 Teufelsklaue

	Fig. 7 Dammgrube
	Fig. 8—9 Krahnbalanciers
	Fig. 10 Krahngänge

Seite	Tafel VI.
	Fig. 1—3 Herdflammonen zu Königin-Marienhütte

Seite	Tafel VII.
	Fig. 1—3 Schmelzperkolationsmaschine nach Göttsche
	Fig. 3 u. 4 Stahlgeschleißmaschine der Kröger
	Fig. 5—6 Arzneipulpa-Maschine zur Bleibüste
	Fig. 7 Weißtülle
	Fig. 8 Kriekasten
	Fig. 9—10 Anrichte aus geschnittenem Holz
	Fig. 1—3 Herdflammonen mit gestrecktem Herde
	Fig. 4—5 Drehkrahn der Duisburger Maschinenbau-Aktiengesellschaft
	Fig. 6—7 Laufkrahn der Duisburger Maschinenbau-Aktiengesellschaft
	Fig. 8—9 Hofkrahn (Bockkrahn)
	Fig. 1—6 Dampf-Laufkrahn der Duisburger Maschinenbau-Aktiengesellschaft
	Fig. 1—3 Trockenkammer der Königin-Marienhütte
	Fig. 4—5 Trockenkammerwagen für Röhrenkerne
	Fig. 1 u. 2 Kohlenmühle
	Fig. 3 u. 4 Kollergang
	Fig. 5 Lehmknethmaschine (Thonschneider)

Seite	Seite		
Tafel XV.			
Fig. 1 u. 2 Sandaufbereitungsmaschine nach Carrs Prinzip von Sebold & Neff in Durlach	133	Fig. 5 u. 6 Stampfmaschine von George Woolnough und Fr. Dehne in Halberstadt zum Ausheben der Modelle	244
Fig. 3 u. 4 Strohseilspinnmaschine der Königin-Marienhütte	135	Tafel XVI.	
Fig. 1 — 6 verschiedene Modelle zur Erläuterung der Teilung derselben	154	Fig. 1 — 3 Formmaschine von L. und E. Reuling in Mannheim zum Ausheben der Modelle	246
Fig. 7 Modellplatte	156	Fig. 4 u. 5 Formmaschine von W. Ujé in Dortmund zum Eindrücken des Sandes und Ausheben des Modells	247
Fig. 8 Kernkasten	157, 260	Fig. 6 — 8 Formmaschine von Aikin und Drummond in Louisville zum Einfüllen des Sandes, Festdrücken des Sandes und Ausheben des Modells	248
Fig. 9 — 11 Hobelbank	163	Tafel XVII.	
Fig. 12 — 16 Anfertigung verschiedener Holzmodelle	172	Fig. 1 Bandsäge für Fussbetrieb	165
Fig. 2 Horizontal-Bohrmaschine für Holzarbeiter	168	Fig. 2 Universal-Tischlermaschine der Maschinenfabrik Oerlikon	169
Fig. 3 — 5 Universal-Tischlermaschine der Maschinenfabrik Oerlikon	169	Tafel XVIII.	
Fig. 1 — 7 Werkzeuge der Förmerei	173	Fig. 1 — 7 Werkzeuge der Förmerei	173
Fig. 8 — 14 Formen mit Kernstücken	177 — 178	Fig. 8 — 14 Formen mit Kernstücken	177 — 178
Fig. 15 — 20 verschiedene Herdgussformen	181 — 184	Fig. 15 — 20 verschiedene Herdgussformen	181 — 184
Tafel XIX.		Tafel XXIV.	
Fig. 1 Herdguss mit Kernstücken	184	Fig. 1 — 4 Formmaschine von Sebold und Neff in Durlach zum Festdrücken des Sandes und Ausheben des Modells	250
Fig. 2 — 8 Einrichtung der Formkasten	186 — 190	Tafel XXV.	
Fig. 9 gewöhnliche Kastenförmerei	191	Fig. 1 u. 2 Formmaschinen der Marienhütte bei Kotzenau für Geschirrguss	253
Fig. 10 u. 11 kombinierte Herd- und Kastenförmerei (verdeckter Herdguss)	197	Fig. 3 Scotts Räderformmaschine	254
Fig. 12 — 14 das Hohlformen	201	Fig. 4 Cramers Röhrenformmaschine	258
Fig. 16 — 19 Röhrenförmerei	125, 210	Fig. 5 — 11 Kernspindeln	262
Tafel XX.		Tafel XXVI.	
Fig. 1 — 3 Geräte für die Schablonensandförmerei	217	Fig. 1 Anfertigung der Kerne durch Ziehen	265
Fig. 4 — 14 Beispiele der Schablonensandförmerei	219 — 223	Fig. 2 u. 3 Kernsteifen	267, 268
Tafel XXI.		Fig. 4 Gussform zu einem Hartgussrade	272
Fig. 1 — 8 Beispiele der Schablonenlehmförmerei	224 — 234	Fig. 5 — 7 Gussform und Abguss eines Herzstücks in Hartguss	272
Fig. 9 — 11 Formmaschine von Ernst Schiess in Düsseldorf für Schnurrollen und Scheiben	238	Fig. 8 Gussform einer Hartgusswalze	273
Tafel XXII.		Fig. 9 Anordnung der Eingüsse	281
Fig. 1 u. 2 Stampfmaschine für Transmissionsbetrieb von R. Döhn in Siegburg	241	Fig. 10 — 14 Anordnung verlorner Köpfe	284
Fig. 3 u. 4 Stampfmaschine für Handbetrieb von demselben	243	Tafel XXVII.	
Fig. 1 — 6 Stampfmaschine von George Woolnough und Fr. Dehne in Halberstadt zum Ausheben der Modelle	244	Fig. 1 Handpfanne	295
Fig. 7 Modellplatte	156	Fig. 2 — 4 Gabelpfanne	296
Fig. 8 Kernkasten	157, 260	Fig. 5 — 11 Krahnpfannen	297 — 300
Fig. 9 — 11 Hobelbank	163	Fig. 12 Kippfanne	301
Fig. 12 — 16 Anfertigung verschiedener Holzmodelle	172	Fig. 13 Sandstrahl-Putzmaschine für Gussstücke	311
Tafel XXIII.		Tafel XXVIII.	
Fig. 1 — 3 Formmaschine von L. und E. Reuling in Mannheim zum Ausheben der Modelle	246	Fig. 1 Giesserei mit Laufkrahn	321, 329
Fig. 4 u. 5 Formmaschine von W. Ujé in Dortmund zum Eindrücken des Sandes und Ausheben des Modells	247	Fig. 2 u. 3 Giesserei mit Lauf- und Drehkrahnen (Chemnitzer Werkzeugmaschinenfabrik)	323, 329, 332
Fig. 6 — 8 Formmaschine von Aikin und Drummond in Louisville zum Einfüllen des Sandes, Festdrücken des Sandes und Ausheben des Modells	248	Fig. 4 u. 5 Anordnung der Schmelzöfen in den Giessereien	326
Tafel XXIX.		Röhrengiesserei zu Gröditz	337



Fig.1.




Fig.4.




Fig.5.




Fig.2.




Fig.6.




Fig.3.




Fig.9.



Fig.7.




Fig.8.




Fig.10.












Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 8.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 9.
Schnitt CD.Masstab zu Fig. 1-9, $\frac{1}{10}$ der wirkl. Grösse.



Fig. 1.






Fig. 3.




Fig. 4.





Fig. 5.



Maasstab zu Fig. 1-9.

10 cm. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2 Meter.




Fig. 7.
Seiten Ansicht.Fig. 8.
Schnitt A,B.Fig. 9.
Grundriss.



Fig.3.




Fig.4.




Fig.1.




Fig.2.




Fig.6.




Fig.7.




Fig.10.





Fig.5.

Masstab zu Fig.1-5 $\frac{1}{100}$ der wirkl. Grösse.
1 0,5 0 1 2 3 4 5 M.




Fig.8.




Fig.9.



Fig.1.




Fig.2.




Fig.3.





Fig.4.



Fig.5.





Säulenkran von 120 Ctr. Trägft.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.





Fig. 4.



Maassstab zu Fig. 4. $\frac{1}{20}$ der wirkl. Grösse.






Maassstab zu Fig. 1-3. $\frac{1}{20}$ der wirkl. Grösse.

1 M.




Krahn für die Gießerei auf Gutehoffnungshütte

Max. Belastung 10000 Kg.







Laufkrahn von 40 Ctr. Tragfähigkeit.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 5.





Fig. 6.




Schnur,
zum Lüften der Bremse.




Handkette.

Fig. 4.





Bockkrahn (Fig. 3-6)

Fig. 3.











Trockenofen der Gutehoffnungshütte.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.





Fig. 4.



Maassstab $\frac{1}{50}$ der wirkl. grössse.

Lederer Handbuch der Eisenhüttenkunst



Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3. Schnitt nach C.D.







Fig. 1.



Trockenkammer

zu Königin Marienhütte.
mit indirekter Feuerung

Fig. 2. Schnitt C.D.





Fig. 3. Schnitt A.B.



Trockenkammer = Wagen.

Fig. 4.




Fig. 5.

Maassstab zu Fig. 1-5 $\frac{1}{20}$ der wirkl. Grösse.

1

2

3

4

5

6 Met.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Met.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Met.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Met.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Met.

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Met.

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Met.

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Met.

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85 Met.

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 Met.

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105 Met.

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115 Met.

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125 Met.

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135 Met.

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145 Met.

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155 Met.

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165 Met.

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175 Met.

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185 Met.

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195 Met.

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205 Met.

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215 Met.

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225 Met.

226

227

228

229

230

231

232

233

234






Fig. 5.

Maßstab zu Fig. 1-5. 1/20 der wirkl. Größe.

1
0.5
0
1




Fig. 4.




Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 1.






Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

Maasstab für Fig. 1-4, $\frac{1}{15}$ der wirkl. Grösse.






Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 11.




Fig. 12.




Fig. 14.




Fig. 16.





Fig. 10.

Fig. 14.

Fig. 16.












Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 8.




Fig. 15.




Fig. 16.




Fig. 17.




Fig. 18.




Fig. 7.





Fig. 10.





Fig. 14.




Fig. 12.





Fig. 13.




Fig. 19.





Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 11.



Fig. 10.




Fig. 12.




Fig. 13.












































































Fig. 14.



Schnell Mund.



Schnell Mund.








Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 5.




Fig. 9.




Fig. 6.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 3.




Fig. 8.




Fig. 7.






Fig. 1.





Fig. 3.




Fig. 4.





Fig. 6.




Fig. 7.





Fig. 8.








Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.






Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 10.



Fig. 11.






Fig. 1.




Fig. 4.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 5.




Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 13.




Fig. 8.




Fig. 14.






Fig. 12.










Fig. 13.




Fig. 12.




Fig. 11.




Fig. 10.




Fig. 9.




Fig. 8.




Fig. 7.




Fig. 6.




Fig. 5.




Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 1.




Fig. 4.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.




Fig. 4.






Fig. 1.





Fig. 2.

Schneide nach der Linie A.B. in Fig. 3.



B




Fig. 4.






Fig. 3.




Gesamte Länge der Giesshalle 130 M.


Fig. 5.




Form- und Giesshalle.







Röhrengiesserei zu Groeditz.



S. 61



WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

III
L. inw.

16819

Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



100000300396